

Wykop

Przekrój 0+000 do 1+182

Nasyp

0.50~0.75
pobocze
gruntowe

korona 4,50~5,00

jezdnia 3,50

0.50~0.75
pobocze
gruntowe

1:1.5

6%

3%

±0

3%

6%

1:1.5

-30 min

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa tłuczni 0/63 mm, grub. 18 cm
- zużyte podłoże żwirowe

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|
| 92-334 Łódź ul. Millionowa 72/6 NIP 728-10-23-780 Regon 101668145 | | DROPLUS | | tel. 601 940 381 42-251-31-90 e-mail: biuro@droplus.pl | |
| Obiekt: REMONT DROGI LEŚNEJ NR L106 (56 ODCINEK W LEŚNICTWIE BRĄSZEWICE | | | | | |
| Inwestor: Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12 98-270 Złoczew | | Data: wrzesień 2022r | | | |
| | | Umowa: zlecenie | | | |
| Rysunek: PRZEKRÓJ NORMALNY I KONSTRUKCYJNY | | Rysunek: 3 | | | |
| | | Faza: PBW | | | |
| Branża: | drogi | Podpis | | | |
| Projektował: | Dariusz Furmańczyk upr. bud. nr 109/97/Wł | | | | |