

Ekspertyza pianina calisia numer seryjny 65583 numer ewidencyjny A/25

1. Pianino koloru brązowego – wysoki połysk
2. Zużyty mechanizm
3. Młotki do profilowania
4. Klawiatura wymaga futrowania
5. Bok prawy pianina uszkodzony
6. Bardzo szklista barwa pianina
7. Zacinające się klawisze i młotki
8. Słaba repetycja
9. Zbyt późne oddalanie się dźwigni tłumika od struny
10. Duże zbiecia główki młotków
11. Skrzypiący pedał forte

