

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	Samochód osobowy DLU59996
2. Marka, typ	VW Passat [B8] 14-19, Passat 2.0 TDI Bi-Turbo BMT 4Mot. Highline DSG 240 KM
3. Numer fabryczny/seryjny	WWZZZ3CZHE151520
4. Numer inwentarzowy	74100090301
5. Rok produkcji/budowy	2017
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Uszkodzony silnik.
7. Historia napraw środka trwałego	Zgodnie z historią serwisową.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Wymaga - uszkodzenie silnika stukające panewki.
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	Zgodnie z historią serwisową.
10. Data ostatniego serwisu	12-05-2022
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	16-03-2023
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Tak, naprawy z pkt. 8 i 15.
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie posiada.
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak.
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Opony 45%, drzwi lewe tylne ostre zarysowanie, pokrywa silnika ubytki lakieru, zderzak przedni liczne zarysowania, pęknięcie szyby przedniej, łagodne pęknięcie obudowy lusterka, rozładowany akumulator, stukające panewki w silniku.
16. Uwagi	Przebieg 311 564 km.