

Przeszkody i przemiały w trasie nurtu rz. Wisły w km 175+400 - 295+200

km		Miejscowość	Przemiały i inne przeszkody	Lokalizacja w korycie, usytuowanie w stosunku do lustra wody	Przemiały w nurcie rzeki			UWAGI
od km	do km				Długość [m]	Szerokość [m]	Głębokość [m]	
176+500	176+500	Pawłów	Dąb 1 szt	w nurcie, 0,7 pod wodą	-	-	-	
178+400	178+400	Pawłów	Dąb 1 szt	w nurcie, 0,7 pod wodą	-	-	-	
178+900	179+700	Brzostków	Kamienie w nurcie	z środka na prawy	800.00		2,1 - 1,5	Mozliwość przepłynięcia przez uszkodzone budowle regulacyjne
180+200	180+400	Brzostków	Dąb, 3 szt	w nurcie 0,4 do 0,7 pod wodą	-	-	-	
185+200	185+900	Kupienin	Przemiał	na lewym	700	70	0,6 - 1,2	
187+100	187+700	Oblekoń	Przemiał	z prawego na środek	600	60	0,6 - 1,1	
188+000	188+300	Laskówka Delastowska	Przemiał	na prawym	300	50	0,6 - 1,1	
191+100	191+600	Szczucin	Przemiał	z środka na lewy	700	60	0,6 - 1,2	
194+400	195+000	Łęka Szczucińska	Przemiał	z środka na lewy	600	70	1,1 - 1,3	
196+600	196+800	Wola Szczucińska	Dąb 3 szt.	w nurcie			0,4 - 0,7	
201+000	201+400	Maniów	Przemiał	na środku	400	60	0,8 - 1,3	
206+600	207+000	Słupiec	Przemiał	na środku	400	70	0,6 - 1,2	
209+600	210+000	Otałęż	Przemiał	z środka na prawy	400	60	0,7 - 1,2	
220+200	220+700	Gliny Małe	Przemiał	na prawym	500	70	0,9, - 1,3	
220+200	220+900	Gliny Małe	Przemiał	z prawego na środek	700	80	0,6 - 1,2	
217+800	218+000	Rybitwy	Dąb 5 szt.	od brzegu lewego na środek	200			0.4 do 1,0 pod wodą

217+500	221+100	Winnica	Kamienie	0.7 pod wodą w nurcie od brzegu lewego	-	-	-	
221+100	220+900	Winnica	Kamienie w nurcie	w nurcie 1,4 pod wodą od brzegu lewego	-	-	-	
223+650	223+650	Zawada	Próg piętrzoncy	całą szerokością koryta	-	-	-	Przy niższych stanach wody próg jest piętrzony a szlak jest zamykany. Dyżurny Inżynier Ruchu elektrowni, telefon: 15 865-61-66.
231+500	231+600	Zaduszniki	przeziół	ze środka na prawy	100	60	1.10	
234+000	234+100	Przykop	przeziół	ze środka na lewy	100	90	1.20	
236+700	236+800	Przykop	przeziół	środek	100	70	1.20	
237+100	237+200	Przykop	przeziół	z prawego na środek	100	80	1.30	
237+200	237+200	Przykop	Dąb 1 szt	z prawej strony nurtu	-	-		Drzewo dąb w nurcie 0,50 nad wądą
240+600	240+700	Dymitrów	przeziół	z lewego na środek	100	70	1.20	
241+100	241+200	Dymitrów	przeziół	z lewego na środek	100	90	1.10	
241+700	241+700	Dymitrów	Dąb 1 szt	z prawej strony nurtu	-	-		Drzewo dąb w nurcie 0,20 nad wądą
242+550	242+550	Baranów Sandomierski	Kamienie w nurcie	przy lewym brzegu i na środku	-	100		Pozostałości po starym moście kamienie w nurcie od 0.8 pod wodą

248+200	249+400	Nagnajów	przebieg	z lewego na prawy	1200	60	0,80-1,40	
253+800	254+000	Miechocin	przebieg	lewa	200	70	1,10-1,20	
260+500	260+600	Bogoria Skotnicka	przebieg	środek	100	90	1.00	
262+500	262+700	Ostrołęka	przebieg	środek	200	70	1,00-1,20	
263+400	263+500	Ostrołęka	przebieg	środek	100	60	1.30	
263+800	263+900	Ostrołęka	przebieg	środek	100	80	1.20	
264+100	264+200	Ostrołęka	przebieg	z lewego na środek	100	90	1.30	
264+600	264+800	Ostrołęka	przebieg	środek	200	70	1,20-1,30	
265+900	265+900	Koćmierzów	utopiona barka w nurcie 50 cm pod wodą	środek				
272+500	272+700	Zalesie Gorzyckie	przebieg	prawa strona	200	80	1,0-1,20	
273+000	273+200	Zalesie Gorzyckie	przebieg	z prawego na środek	200	70	1,0-1,20	
274+700	274+900	Wrzawy	przebieg	z lewego na środek	200	80	1,10-1,3	
275+600	275+700	Wrzawy	przebieg	środek	100	70	1.30	
279+100	279+300	Wrzawy	przebieg	z prawego na środek	200	60	1,00-1,30	
282+900	283+000	Witowice	przebieg	środek	100	80	1.30	
284+700	284+900	Chwałowice	przebieg	z prawego na środek	200	70	1,00-1,10	
286+500	287+000	Janiszów	przejście przez uszkodzone budowle regul.	z prawego na środek	500	60	-	Pływanie na wyłączną odpowiedzialność płynącego.

stan wody na wodowskazach

Data: 17.04.2024

1	Karsy	193
2	Szczucim	176

aktualna woda średnia na wodowskazach

188
170

SPORZĄDZIŁ:

ANDRZEJ DRABOWICZ
WIELOWNIK

3	Koło	215
4	Sandomierz	198
5	Zawichost	286

194
183
282

NEROWINA
ZESPOŁU WSPARCIA TECHICZNEGO
SANDOMIERZ