

Załącznik 1.5 do Ogłoszenia przetargu na sprzedaż pojazdów

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club Nr rejestracyjny:

WI 9185S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00529128

USZKODZENIA POJAZDU

- *DACH : MIEJSCOWO WGNIECIONY*
- *OKŁADZINA ZDERZAKA TYLNEGO : PEKNIETA Z LEWEJ STRONY*
- *LISTWA OCHRONNA SCIANY TYLNEJ LEWEJ : PORYSOWANA*
- *LISTWA OCHRONNA DRZWI LEWYCH : PORYSOWANA*
- *KRATKA SRODKOWA ZDERZAKA PRZEDNIEGO : MIEJSCOWO WGNIECIONA Z PRAWYJ STRONY*
- *KRATKA LEWA ZDERZAKA PRZEDNIEGO : BRAK*
- *BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY : PORYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *LISTWA OCHRONNA BŁOTNIKA PRZEDNIEGO PRAWEGO : PORYSOWANA*
- *LISTWA OCHRONNA DRZWI PRAWYCH : PORYSOWANA*
- *BŁOTNIK PRZEDNI LEWY : PORYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *DRZWI PRAWY : PORYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *DRZWI LEWE : PORYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *LISTWA OCHRONNA SCIANY TYLNEJ PRAWYJ : PORYSOWANA*
- *SCIANA BOCZNA TYLNA PRAWA : PORYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *SCIANA BOCZNA TYLNA LEWA : PORYSOWANA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *POKRYWA TYLNA : ZDARTA POWŁOKA LAKIEROWA NA GÓRNEJ KRZEWIDZI*
- *TAPICERKA SIUEDZISKA KIEROWCY - ROZERWANA*
- *KOŁO KIEROWNICY : WYTARTE*
- *PRÓG POD DRZWIAMI PASA`ERA - WYTARTA POWŁOKA LAKIEROWA*
- *TARCZE KÓŁ - OGNISKA KOROZJI*

