

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	SAMOCHÓD ISUZU D-MAX 2,5TD NR REJ. DLU 25727
2. Marka, typ	ISUZU D-MAX 2,5TD – 136 kM
3. Numer fabryczny/seryjny	MPATFS86HBH534494
4. Numer inwentarzowy	74200001992
5. Rok produkcji/budowy	2011
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Stan techniczny: dobry
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	Nie
10. Data ostatniego serwisu	Brak informacji
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Do 13.12.2023
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Nie
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Nie
16. Uwagi	Przebieg – 97 892 km