



**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY**  
Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM  
**PZM OZDG Sp. z o.o.**  
**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW**  
**TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**  
**20-064 Lublin, ul B.Prusa 8**  
tel. 81 53-34-201, 81 53-34-207, fax 81 53-34-201  
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy KRS w Lublinie Nr 0000062614  
NIP 712-015-73-34 Kapitał zakładowy 514 103,07zł.

OPINIA Nr: L-0118/02/23

z dnia: 2023/02/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013

Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WI1944V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDC5G50167643

Data pierwszej rejestracji	2013/12/18
Data ważności badania technicznego	2023/11/25
Wskazanie drogomierza	257947 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/18-23/02/10)	110 mies.
Kolor powłoki lakierniczej, (rodzaj lakieru)	brązowy
Dop. masa calk.	1800 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	K4M
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	System stabilizacji toru jazdy ESC
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	System wspomagania nagłego hamowania
3	Immobilizer	16	Szyba tylna ogrzewana
4	Kolumna kierownicy regulowana	17	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Obrotomierz	18	Światło dodatkowe STOP
6	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	19	Tapicerka tekstylna
7	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	20	Tarcze kół stalowe 16"
8	Poduszka powietrzna kierowcy	21	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	22	Wycieraczka szyby tylnej
10	Poduszki powietrzne boczne przednie	23	Zaglówki foteli przednich
11	Relingi dachowe czarne	24	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
12	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich	25	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	System p/poslizgowy przy przyspieszaniu ASR		

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Klimatyzacja	1 462
2	Lakier metalizowany	869

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	7,6	15
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	7,9	12
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	7,6	16
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 215/65 R16 98S BLIZZAK DM-V2 TL	7,4	19

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

**SILNIK, SKRZYŃNIA BIEGÓW I UKŁAD NAPĘDOWY** - silnik - ślady wycieków oleju przez uszczelnienia.

**PODWOZIE** - bez uwag.

**NADWOZIE I WYPOSAŻENIE** - elementy poszyc zewnątrznych nadwozia - pojedyncze zarysowania - odpryski na przetłoczeniach - miejscowe wgniecenia, tapicerka foteli - poprzecierana z ubytkami materiału, poszycia progów - skorodowane, koło kierownicy - poprzecierane na całym obwodzie, pokrywa komory silnika - korozja od strony wewnętrznej - punktowe odpryski powłoki lakierowej od strony zewnętrznej ze śladami korozji, okładzina zderzaka przedniego - brak pasowania z błotnikami, szyba czołowa - pojedyncze odpryski od strony zewnętrznej, poszycie drzwi przednich lewych - punktowe wgniecenie w tylnej części, poszycie drzwi tylnych lewych - punktowe wgniecenie w części środkowej, okładzina zderzaka tylnego - ślady doraźnej naprawy (wkrety) - pęknięcia - brak pasowania z błotnikami, lampa tylna lewa - rozszczelniona - ślady pary nakłoszu od strony wewnętrznej, poszycie błotnika tylnego prawego - punktowe odpryski powłoki lakierowej ze śladami korozji przy rancie nadkola - zarysowania.

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.) ..... 36 150 PLN  
 KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 2 331 PLN

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 678 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2013/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... - 8 455 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 150 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 107 947 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -21,59%.*

KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... 918 PLN

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

KOREKTY RÓŻNE ..... - 9 228 PLN

**W tym:** [%] | Wart. [PLN]  
 Stan utrzymania i dbałość o pojazd -4,0 -1 228



*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.*

*W pojeździe stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzeń nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.*

Konieczne naprawy pojazdu -26,1 -8 000

*Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.*

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**22400 PLN**

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych)


**w tym VAT (23,0%) 4188,62 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte / prawne i fizyczne / oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny po oględzinach/.
- Nie badano poprawności ani naniesień numerów identyfikacyjnych pojazdu / nr VIN, tabliczek znamionowych/.
- Nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, przebiegu i innych, które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników - ocena nie może być wykorzystana w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny, opinie takie są wykonywane wg oddzielnych specjalnych procedur i standardów.
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do wyceny dokumentów oraz złożonych oświadczeń zleceniodawcy.
- Ocenę wykonano w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne.
- Pojazdu nie sprawdzono w warunkach warsztatowych na urządzeniach diagnostycznych.

**POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY**  
**OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**  
 Sp. z o.o.  
**BIURO CERTYFIKOWANYCH**  
**RZECZOZNAWCÓW**  
 tel. (81) 5334201, 5334207, fax 81 5334300  
 20-064 Lublin, ul. Prusa 8



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**do opinii nr: L-0118/02/23**

z dnia: 2023/02/10

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013

Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: W11944V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4





Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24



Fot. 25





Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32



Fot. 33



Fot. 34



Fot. 35



Fot. 36



Fot. 37



Fot. 38



Fot. 39



Fot. 40



Fot. 41



Fot. 42



Fot. 43



Fot. 44



Fot. 45



Fot. 46



Fot. 47



Fot. 48



Fot. 49



Fot. 50

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Elżówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013


Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: W11944V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**





**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do opinii nr: L-0118/02/23

z dnia: 2023/02/10

Wykonawca opinii : mgr inż. Robert STAŃCZYK

Zleceniodawca: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Elizówka 65A k/Lublina, 21-003 Ciecierzyn

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [T] II-2023

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2013

Model: Duster MR`14

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: W11944V

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Wycena na podstawie pojazdu: DACIA Duster MR`14 Ambiance 4x4 kb5/5 1598 ccm 77 kW B

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU****KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	39450	39450
2014	05	37700	37700
2013	05	36150	36150
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (117 mies.)			<b>36 150 PLN</b>

Normatywny okres eksploatacji	<b>117 mies.</b>
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	<b>2013/12/18</b>
Rzeczywisty okres eksploatacji	<b>110 mies.</b>
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	<b>678 PLN po korekcje: 36 828 PLN</b>

**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.09-2014.03

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Klimatyzacja	0,25			4,77	0,83	1 462
2	Lakier metalizowany	0,50			3,55	0,67	869
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							<b>2 331 PLN</b>
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							<b>2 331 PLN po korekcje: 39 159 PLN</b>

Przebieg normatywny	<b>150 000 km</b>
Przebieg rzeczywisty odczytany	<b>257 947 km</b>
KOREKTA ZA PRZEBIEG	<b>- 8 455 PLN po korekcje: 30 704 PLN</b>

**ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	-1 228
Konieczne naprawy pojazdu	-26,1	-8 000
KOREKTY RÓŻNE		<b>- 9 228 PLN po korekcje: 21 476 PLN</b>

**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia	Lewe:	665	15*	7,61					Prawe:	665	12	7,88				
	Tylna	Lewe:	665	16	7,58				Prawe:	665	19	7,38				
KOREKTA ZA OGUMIENIE																<b>918 PLN po korekcje: 22 394 PLN</b>

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU ..... **22 400 PLN**