

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ RZESZÓW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

35-111 RZESZÓW, ul. Wyspiańskiego 2, tel./fax 17 853 33 44, 853 96 96,

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: rzeszow@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

25 KWI. 2023

9726

132/102

WYCENA Nr: 175/4/2023/RZ

z dnia: 2023/04/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

Zlecniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Pismenne

z dnia: 2023/04/11

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny

Adres: al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego nr BOR09.234.3.1.36.2023.JM z dnia 11.04.2023 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`13

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 7120S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00531206

Nr INFO-EKSPERT	036-00637
Data pierwszej rejestracji	2012/07/26
Data ważności badania technicznego	2023/07/06
Data oględzin	2023/04/13
Miejsce oględzin	Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów podkarpackie
Wskazanie drogomierza	202834 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/07/26-23/04/17)	129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.11-2016.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 2 szt.	12	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Immobilizer	13	Sygnalizacja pozostawienia kluczyków w stacyjce
3	Klimatyzacja	14	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Napęd przedniego mostu dołączany	15	System wspomagania nagłego hamowania

3.211.5

14021 mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

System INFO-EKSPERT
/SRTSiRD

Strona 1

5	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	16	Szyba przednia z filtrem UV
6	Obrotomierz	17	Szyba tylna ogrzewana
7	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	18	Światło dodatkowe STOP
8	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	19	Tapicerka tekstylna
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna pasażera	21	Zamek centralny
11	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
---	---

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	879
2	Wycieraczka szyby tylnej	426
3	Zaglówki foteli przednich	426

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		50
Przednie prawe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		50
Tylnie lewe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		50
Tylnie prawe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 13.04.2023 r. Rzecznawcy dokonali oględzin samochodu osobowego marki Suzuki Jimny o numerze rejestracyjnym WI 7120S w trakcie, których stwierdzono:

a) nadwozie:

- zderzak przedni, błotnik przedni prawy, drzwi prawe, ściana tylna prawa, ściana tylna lewa, drzwi lewe, lusterko lewe, błotnik przedni lewy - porysowane,
- pokrywa komory silnika - z odpryskami i zarysowaniami powłoki lakierowej,
- komora silnika, pokrywa wlewu paliwa - ze śladami korozji,
- antena dachowa - złamana

b) reflektory lewy i prawy - zmatowiałe i porysowane,

c) rama i elementy podwozia, tarcze kół - ze śladami korozji.

d) folel kierowcy - przetarty.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.)	39 750 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 731 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	257 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 5 844 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 076 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-3,0 -1 076

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

34800 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 6507,32 PLN

Rzecznawca certyfikowany (certyfikat nr 560/11/14/17/20/23) w zakresie kompetencji:

CA - technika samochodowa,

CB - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,

CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

CZ - pojazdy zabytkowe,

przez Centrum Certyfikacji Rzecznawców Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001379 na liście Rzecznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Ekspert z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozumiewawczy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzecznawców Samochodowych.

**CERTYFIKOWANY
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY**

mgr inż. Maciej PACZOSA

2629	STOWARZYSZENIE RZECZOWNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Oddział Rzeszów mgr inż. Maciej PACZOSA
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY Ministerstwa Infrastruktury Nr RS 001379 Certyfikat CCRS Nr 560/11/14/17/20/23	

Rzecznawca Samochodowy w zakresie kompetencji:

A - technika samochodowa,

C - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY

mgr inż. Jacek KLECZEK

3050	STOWARZYSZENIE RZECZOWNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO Oddział Rzeszów mgr inż. Jacek Kleczek
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY	

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 175/4/2023/RZ

z dnia: 2023/04/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Pisemne

z dnia: 2023/04/11

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny

Adres: al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`13

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 7120S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 036-00637

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 59 900 PLN brutto na 12/2016

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05	48800	48800
2015	05	46300	46300
2014	05	44000	44000
2013	05	41800	41800
2012	05	39750	39750

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.) 39 750 PLN

Normatywny okres eksploatacji 131 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2012/07/26

Rzeczywisty okres eksploatacji 129 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 257 PLN *po korekcje:* 40 007 PLN**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2012.11-2016.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			3,33	0,66	879
2	Wycieraczka szyby tylnej	1,00			3,33	0,32	426
3	Zagłówki foteli przednich	1,00			3,33	0,32	426

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 731 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 1 731 PLN *po korekcje:* 41 738 PLN

Przebieg normatywny 139 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany 202 834 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 5 844 PLN *po korekcje:* 35 894 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-1 076
KOREKTY RÓŻNE		- 1 076 PLN po korekcie: 34 818 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	419	50*						Prawe:	419	50*	
Tylna					Lewe:	419	50*	0					Prawe:	419	50*	0

UWAGI

W oględzinach pojazdu oraz w sporządzeniu wyceny uczestniczyli asystenci rzeczoznawcy samochodowego: mgr inż. Jacek KAFEL oraz mgr inż. Łukasz STEPEK.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **34 800 PLN**

Rzeczoznawca certyfikowany (certyfikat nr 560/11/14/17/20/23) w zakresie kompetencji:

CA - technika samochodowa,

CB - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,

CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,


CZ - pojazdy zabytkowe,

przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001379 na liście Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Ekspert z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozumiewawczy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.

**CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY**
mgr inż. Maciej PACZOSA



Rzeczoznawca Samochodowy w zakresie kompetencji:

A - technika samochodowa,

C - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Jacek KŁECZEK

