

Zadania w trakcie realizacji - RZGW we Wrocławiu - stan na 13.12.24

| Lp. | Województwo | Powiat | Gmina | Nazwa zadania |
|-----|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| 1 | dolnośląskie | kłodzki | Gluchołazy, Nysa | „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie”, Kontrakt nr OVFMP-2B.1/1 rozszerzony o Realizację robót związanych z naprawą oraz odbudową infrastruktury wodnej i inżynierijnej na rzece Biała Gluchołaska |
| 2 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śl. Lądek Zdrój | „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej: Stronie Śląskie, Lądek Zdrój”, Kontrakt nr OVFMP-2B.2/1 rozszerzony o zakres zadania interwencyjnego „Realizacja robót związanych z pracami interwencyjnymi po powodzi w zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej” |
| 3 | dolnośląskie | kłodzki | Kłodzko, | „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok”, OVFMP-2B.2/2(a) rozszerzony o zakres zadania interwencyjnego pn.: Realizacja robót związanych z pracami interwencyjnymi po powodzi w zlewni Nysy Kłodzkiej w tym na rzece Biała Łądecka |
| 4 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śl. Lądek Zdrój | Usunięcie rumoszu drzewnego z koryta rzeki Biała Łądecka od m. Bielice do m. Radochów (do mostu) wraz z potokiem Morawka w m. Stronie Śląskie |
| 5 | dolnośląskie | kłodzki | Lądek Zdrój, Kłodzko | Wydobycie i usunięcie rumoszu drzewnego, który pozostał po powodzi w korycie Białej Łądeckiej od profilu mostu drogowego w Radochowie do ujścia rzeki w miejscowości Krosnowice na długości 14 km |
| 6 | opolskie | brzeski | Lewin Brzeski | Zabudowa wyrwy w wale na rzece Nysa Kłodzka w obrębie m. Lewin Brzeski-Skorogoszcz |
| 7 | opolskie | nyski | Łambinowice | Zabudowa wyrwy w wale na rzece Nysa Kłodzka w obrębie m. Piątkowice |
| 8 | opolskie | nyski | Gluchołazy | Odtworzenie koryta Bodzanowskiego potoku na odcinku 2700 mb w km 2+900 do 5+600 |
| 9 | opolskie | brzeski | Grodków | Likwidacja zatorów oraz nieczystości z dnia i skarp rz. Młynówka Skoroszycka w km 0+000 - 4+000 |
| 10 | opolskie | brzeski | Lewin Brzeski | Naprawa fragmentu wału nr I (ca 14+000) na lewym brzegu przy jazie w Lewinie Brzeskim |
| 11 | opolskie | nyski | Nysa | Naprawa agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego pompowni Zwierzyniec |
| 12 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie | Udrożnienie koryta rzeki Biała Łądecka w m. Stary Gieraftów wraz z załadowaniem wyrwy na wysokości budynku Nr 31 i 46 |
| 13 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie | |
| 14 | dolnośląskie | wałbrzyski | Stare Bogaczowice | Interwencyjne udrożnienie koryta rzeki Strzegomki w m. Chwaliszów |
| 15 | opolskie | nyski | Nysa | Zabezpieczenie kolektora w miejscowości Nowy Świątów |
| 16 | dolnośląskie | jaworski | Boków | Naprawa skarpy na potoku Sadówka w rejonie posesji Sady Górne 40 |
| 17 | dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa | Naprawa umocnień brzegowych rzeki Czernica - m. Rząśnik 96, 97 gm. Świerzawa |
| 18 | dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa | Naprawa brzegu na rz. Kaczawa w m. Sędziszowa przy posesji Młyńska 7 |
| 19 | dolnośląskie | złotoryjski | Świerzawa | Naprawa skarpy rzeki Czernica - m. Sokołowice 129 i 127, gm. Świerzawa |
| 20 | lubuskie | | | Kontrola bezpiecznego użytkowania wałów przeciwpowodziowych i pompowni rzeki Odry na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze |
| 21 | dolnośląskie | kłodzki | Radków | Udrożnienie koryta potoku Włodzica na terenie m. Włodowice oraz przy ujściu do rzeki Ścinawka oraz koryta rzeki Ścinawka w Tłumaczowie |
| 22 | opolskie | nyski | Paczków | Zabudowy wyrwy w prawym brzegu rzeki Biała Woda w km 2+700 - 2+850 |
| 23 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie | Zabezpieczenie wyrwy w korycie potoku Morawa w m. Stara Morawa na wysokości budynku Nr 15 B (Morawa II) |
| 24 | lubuskie | zielonogórski | Sulechów Czerwieńsk | Wymiana uszkodzonych układów sterowania agregatów pompowych na SP Brody i Będów |
| 25 | dolnośląskie | kłodzki | Nowa Ruda | Udrożnienie oraz remont p. Włodzica przy ul. Kościelnej 4 w m. Ludwikowice |
| 26 | lubuskie | zielonogórski | Sulechów | Udrożnienie przepływu dolnego odcinka Kanału Pomorskiego w km 1+010 - 3+702 po awarii zasuw stacji pomp Brody |
| 27 | dolnośląskie | jaworski | Bolków | Naprawa skarpy na rzece Nysa Szalona w rejonie mostu wyjazdowego z Wolbromka do Kłaczyny |
| 28 | dolnośląskie | jaworski | Bolków | Naprawa uszkodzonych skarp wraz z udrożnieniem koryta rzeki Nysa Szalona w m. Wierzchosławice pod estakadą obwodnicy Bolkowa |
| 29 | dolnośląskie | kłodzki | Międzylesie | Udrożnienie koryta pot. Goworówka w m. Goworów |
| 30 | opolskie | nyski | Paczków | Usunięcie rumoszu skalnego oraz nieczystości z dna i skarp rz. Tarnawka |
| 31 | dolnośląskie | wałbrzyski | Jedlina Zdrój | Odtworzenie muru rzeki Bystrzycy w m. Jedlina-Zdrój |
| 32 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie | Udrożnienie koryta potoku Morawa w m. Nowa Morawa od bud nr 3 do ujścia wody |
| 33 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie | Udrożnienie koryta potoku Kamienica w m. Kamienica na wysokości posesji Nr 1 - 8c |
| 34 | dolnośląskie | kłodzki | Stronie Śląskie | Zabezpieczenie wyrwy w korycie potoku Morawa w m. Stara Morawa (kolejny etap) |
| 35 | opolskie | brzeski | Lewin Brzeski | Naprawa wałów przeciwpowodziowych w gminie Lewin Brzeski |
| 36 | opolskie, dolnośląskie | nyski ząbkowicki | Paczków Kamieniec Ząbkowicki | wykonanie kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu (art.62 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane) dla zbiorników Topola i Kozielnio |
| 37 | opolskie | nyski | Nysa | Przywrócenie sprawności technicznej stacji transformatorowej na pompowni Zwierzyniec |
| 38 | dolnośląskie | świdnicki | Marcinowice | Udrożnienie koryta rzeki Czarna Woda w miejscowości Wiry |