

Producent AUDI  
Model A6 [4G] 11-14  
Typ/wersja A6 3.0 TDI Quattro S tronic  
Rodzaj nadwozia sedan  
Liczba drzwi/liczba miejsc 4/5  
Masa własna [kg] 1720  
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2330  
Rozstaw osi 1/2 2912  
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym  
Doładowanie turbosprężarka z chłodnicą powietrza  
Układ oczyszczana spalin KOX  
Pojemność silnika [ccm] 2967  
Moc silnika [KM/kW] 245/180  
Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa  
Nr rejestracyjny DLU41717  
VIN WAUZZZ4G6DN036550  
Data 1. rejestracji 08-08-2012  
Data nast. bad. techn. 26-06-2021  
Rok produkcji 2012  
Stan licznika [km] 328 626 (odczytany)  
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czarny/2-warstwowy metalizowany  
Ogumienie

**Oś Koło Producent, typ Rozmiar Zużycie**

przednia prawe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %  
lewe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %  
tylna prawe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %  
lewe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax  
4/5 zagłówki  
Koło zapasowe - dojazdowe  
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania  
Lakier uni  
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania  
Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami  
Adaptacyjne światła hamowania - aut.  
włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania  
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)  
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)  
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym  
Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu  
Listwy progowe z aluminium  
Asystent hamowania 33. Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie  
Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego  
Lusterka boczne w kolorze nadwozia  
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów  
Ogrzewane dysze spryskiwaczy  
Czujnik ciśnienia w oponach 36. Popielniczka i zapalniczka  
Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu

Przedni podłokietnik ze schowkiem  
Dodatkowe oświetlenie wnętrza 38. Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd  
Dywaniki welurowe - przód i tył 39. Radio CD/MP3/WMA  
Dźwignia zmiany biegów w skórze 40. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa  
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania 41. System MMI (Multi Media Interface)  
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego  
System Start/Stop z systemem rekuperacji  
ESP - układ stabilizacji toru jazdy 43. Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic Platin  
Szyby barwione  
Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55  
Tylne oparcie składane, dzielone  
Gniazdo 12V w bagażniku  
Tylne podłokietnik  
Hamulec postojowy - elektromechaniczny  
Uchwyty ISOFIX - przód i tył  
Immobilizer 48. Wspomaganie układu kierowniczego -  
Instalacja radiowa + 8 głośników  
Zamek centralny z pilotem  
Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana  
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą  
Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa 51. Światła do jazdy dziennej LED  
Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia  
Wyposażenie dealerskie  
1. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych  
2. Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu  
3. Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania  
4. Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył)  
5. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika  
6. Fotele przednie ogrzewane  
7. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową  
8. System nagłośnienia Audi Sound System  
9. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch  
10. Tapicerka skórzana Milano  
11. Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód)  
12. Złącze Bluetooth

#### **Kontrolowany element Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]**

1 Pokrywa przednia 495 - 555  
2 Błotnik przedni lewy 95 - 115  
3 Słupek przedni lewy 95 - 115  
4 Drzwi przednie lewe 115 - 135  
5 Dach 95 - 115  
6 Słupek środkowy lewy 85 - 95  
7 Próg lewy 85 - 95  
8 Drzwi tylne lewe 115 - 145  
9 Błotnik tylny lewy 95 - 115  
10 Pokrywa/klapa 95 - 115  
11 Błotnik tylny prawy 135 - 265  
12 Drzwi tylne prawe 115 - 135

- 13 Słupek środkowy prawy 85 - 95
- 14 Próg prawy 85 - 95
- 15 Drzwi przednie prawe 95 - 115
- 16 Słupek przedni prawy 95 - 115
- 17 Błotnik przedni prawy 125 - 235

**NADWOZIE/Elementy karoserii**

**Stan techniczny nadwozia (szkielet).**

Nie wnosi się uwag.

**Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza**

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

**NADWOZIE/Osprzęt**

**Stan techniczny nadwozia (osprzęt).**

Nie wnosi się uwag.

**NADWOZIE/Wnętrze**

**Stan techniczny nadwozia (wnętrze).**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu**

**Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Zawieszenie/koła**

**Stan techniczny podwozia (zawieszenie).**

Naprawa elementów zawieszenia (wymiana 2 szt. sprężyn śrubowych ze wspornikami), naprawa układu hamulcowego (wymiana 2 tarcz i 3 szt. kompletów klocków hamulcowych).

**PODWOZIE/Układ kierowniczy**

**Stan techniczny układu kierowniczego**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ hamulcowy**

**Stan układu hamulcowego.**

Nie wnosi się uwag.

**PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator**

Układ wydechowy szczelność, nieznaczna w części środkowej.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- alarm.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Ograniczenia parkingowe.

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

**Historia szkód**

L.p.	Rok	Rodzaj uszkodzeń	Sposób likwidacji szkody
1	2014	Uszkodzony tylny błotnik i zderzak	Naprawa blacharska i i lakierowanie uszkodzonych elementów w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie

2	2015	Uszkodzona szyba czołowa (uderzenie kamieniem)	Wymiana w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
3.	2015	Uszkodzenie przedniego zderzaka, reflektorów przednich, atrapy chłodnicy, chłodnicy	Wymiana elementów, naprawa blacharska i lakierowanie maski samochodu w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
4.	2016	Uszkodzona szyba czołowa (uderzenie kamieniem)	Wymiana w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie