



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

ISO
9001:2000

OPINIA Nr: WRP-503/2022

z dnia: 2022/08/25

Rzeczoznawca : mgr in . Marek B K

Zleceniodawca: Główny Inspektorat Ochrony środowiska / O Wrocław

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa

Właściciel: Główny Inspektorat Ochrony środowiska / O Wrocław

Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3, 02-362 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

- zlecenie j/w
- oglądziny pojazdu w dniu 25-08-2022r.
- dowód rejestracyjny

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2022

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2007

Model: Passat B6 2.0 TDI MR`05

Wersja: Comfortline DPF

Nr rejestracyjny: WU5209H

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ3CZ8P071653

Nr INFO-EKSPERT	040-03943
Data pierwszej rejestracji	2007/12/07
Data wa no ci badania technicznego	2022/12/02
Wskazanie drogomierza	305333 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/12/07-22/08/25)	177 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	3C
Dop. masa cała.	2060 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.05-2007.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie tylnej	23	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością czenia
2	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	24	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie	25	Schówek chłodzony

4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	26	Skrzynia biegów manualna 6-stopniowa
5	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	27	Sygnalizacja niezapalonych pasów przednich
6	Gniazdo 12V w bagażniku	28	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
7	Immobilizator	29	Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiał
8	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna	30	System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika
9	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębi boku	31	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Kurtyny powietrzne boczne	32	Szyby atermiczne
11	Listwy boczne ochronne chromowane	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	35	wiatła z regulacją kąta pochylenia elektrycznie
14	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	36	wiatło dodatkowe STOP
15	Obrotomierz	37	Tapicerka z weluru "Verona"
16	Oparcie siedzenia tylnych dzielone	38	Tempomat
17	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	39	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
18	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	40	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
19	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	41	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
20	Podłokietnik centralny przedni	42	Zaglówki foteli przednich aktywne
21	Podłokietnik siedzenia tylnych	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Poduszka powietrzna kierowcy	44	Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Przygotowanie do montażu radia, głośniki 4 szt.
Przygotowanie do montażu radia
Głośniki 4 szt.
- 4 System/pomocniczy ASR + EDS
System/pomocniczy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 5 Tarcze kół stalowe 16" opony 205/55
Opony 205/55 R16
Tarcze kół stalowe
- 6 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zaglówki foteli przednich regulowane
Zaglówki siedzenia tylnych regulowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BARUM 205/55 R16 91V BRAVURIS 3 HM TL		50
Przednie prawe:	BARUM 205/55 R16 91V BRAVURIS 3 HM TL		50
Tylne lewe:	BARUM 205/55 R16 91V BRAVURIS 3 HM TL		50
Tylne prawe:	BARUM 205/55 R16 91V BRAVURIS 3 HM TL		50
Zapasowe:	*Dojazdowe		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd dopuszczony do ruchu. Pomiar powłoki lakierowej nie wykazał żadnych nieprawidłowości w systemie blacharsko - lakierniczym i zawiera się w przedziale 80-90µm.

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (183 mies.) 15 900 PLN

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 613 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 614 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 284 700 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 20 633 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -3,71%.

KOREKTY RÓŻNE - 9 472 PLN

W tym: [%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd -5,0 - 794

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan wiadczą o wyjątkowej dbałości o pojazd, która stanowi podstawą korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawą do korekty ujemnej. Wpływem stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzenia nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.

Szczególny charakter eksploatacji -10,0 -1 589

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć użycie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, czy stała jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób. Wielu kierowców.

Konieczne naprawy pojazdu -34,6 -5 500

dot.
- stuki układu zawieszenia pojazdu
- niesprawny układ zasilania (uszkodzona turbosprężarka)
- porysowana powłoka lakierowa nakładki zderzaka przedniego i tylnego
- ubytki powłoki lakierowej i ogniska korozji pokrywy komory silnika
- wgniecenia i ogniska korozji pokrywy tylnej i błotnika tylnego lewego
- wgniecenie, ognisko korozji, ubytki powłoki lakierowej drzwi przednich prawych
- porysowana powłoka lakierowa błotnika przedniego prawego

Sprzedaż wymuszona -10,0 -1 589

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

6400 PLN

(słownie: sześć tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 1196,75 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartość rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2022 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: WRP-503/2022

z dnia: 2022/08/25

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VIII-2022

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2007

Model: Passat B6 2.0 TDI MR`05

Wersja: Comfortline DPF

Nr rejestracyjny: WU5209H

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



DSC02906



DSC02907



DSC02908



DSC02909



DSC02910



DSC02911



DSC02912



DSC02913



DSC02914



DSC02915



DSC02916



DSC02917



DSC02924



DSC02925



DSC02926



DSC02927



DSC02928



DSC02929



DSC02930



DSC02931



DSC02932



DSC02933



DSC02934



DSC02935