

PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 4

MOX, MR, MTRG7


WOK 095
4. 2018

Koszalin, dnia 10.04.2018 r.

Znak sprawy: ZPM.5200.24.2018.JDz

PROTOKÓŁ kontroli sanitarnej problemowej

przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2018 r.
w godz. od 10.15 do 14.40

przez starszego asystenta

Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze województwa zachodniopomorskiego
Jolantę Dziemiątko upoważnienie nr 142

/stanowisko oraz nazwisko i imię kontrolera przeprowadzającego kontrolę oraz numer upoważnienia/

Podstawa prawna kontroli: art. 20 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 /; art. 67 i 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/.

/podać kto jest właścicielem lub zarządcą całego obiektu – kompleksu/

1. Kontrolą objęto:

Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Koszalinie
75 – 058 Koszalin
Ul. Kazimierza Wielkiego 7

/pełna nazwa i adres kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej tej jednostki/

2. Kontrolę przeprowadzono w obecności – mł. bryg. Stanisława Budynek d-ca JRG nr1 w Koszalinie

/podać stanowisko oraz imię i nazwisko osoby w obecności, której prowadzona była kontrola ze wskazaniem funkcji w postępowaniu /świadek kontroli, osoba upoważniona/

3. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował^{1/}:

Wybrane zagadnienia z higieny pracy w zakresie zatrudnienia, oceny stanu sanitarno – technicznego obiektu, zabezpieczenie funkcjonariuszy w środki ochrony indywidualnej.



¹¹ rodzaj kontrolowanej problematyki (np. higiena lub wybrane zagadnienie w ramach higieny)


4. W trakcie przeprowadzonej kontroli sanitarnej stwierdzono następujący stan faktyczny:

1. W chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wszczęto postępowanie administracyjne i Państwowy Inspektor Sanitarny MSW w Szczecinie wydał decyzję nr 27/15 znak: ZPM – 1943/29S/69/12 z dnia 8 kwietnia 2015 r. z terminem realizacji pkt. 1, 2 i 3 do dnia 31 grudnia 2018 r.
Ad. pkt. 1 – Ad. pkt. 1. – „Doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami podłogi na ciągach komunikacyjnych”;
Ad. pkt. 2. – „Doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami okna we wszystkich pomieszczeniach”;
Ad. pkt. 3. – „Doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami ściany i podłogi w pomieszczeniach szatni”.
2. W chwili obecnej zobowiązany podjął następujące działania: Budowa nowej jednostki jest wpisana na listę inwestycji Wojewody Zachodniopomorskiego finansowanych ze Skarbu Państwa. Obowiązuje porozumienie trójstronne o przekazaniu przez Miasto Koszalin działki pod budowę nowej strażnicy. Budowa znajduje się na etapie sporządzenia dokumentacji technicznej. Strażnica JRG1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 zostanie przekazana na rzecz Skarbu Państwa po wybudowaniu nowego obiektu przy ul. Monte Cassino/Kopernika.
3. W obiekcie zlokalizowane są pomieszczenia pracy i służby dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych pełniących służbę w systemie zmianowym. Zaświadczenia i orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wydane na podstawie badań lekarskich wykonanych przez lekarzy medycyny pracy na podstawie zawartej umowy. Badania aktualne, pracodawca przechowuje w aktach osobowych. Wszyscy posiadali aktualne badania profilaktyczne bez przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach w kontakcie ze wskazanymi czynnikami szkodliwymi. Druki skierowań zostały wypełnione prawidłowo tzn. pracodawca wskazał na jakie czynniki szkodliwe dla zdrowia narażeni są pracownicy.
4. Infrastruktura i stan sanitarno - techniczny pomieszczeń pracy/służby, magazynowych i higieniczno – sanitarnych oraz ocena stanowisk pracy:
Obiekt zlokalizowany jest w Koszalinie przy ul. K. Wielkiego 2, stanowi budynek murowany: garażowo – biurowy. Budynek wyposażony jest w instalację grzewczą. Wszystkie pomieszczenia pracy stałej zlokalizowane są powyżej poziomu otaczającego terenu.
 - a) Stanowiska pracy – ogrzewane, oświetlone oświetleniem naturalnym i sztucznym. Pomieszczenia o charakterze biurowym: wyposażone w meble i urządzenia biurowe, zachowujące swoją funkcjonalność. Ściany w pomieszczeniach w dobrym stanie technicznym, pokryte powłokami malarskimi, bez widocznych zawilgoceń i ich skutków. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe - monitory ekranowe ustawione prawidłowo z możliwością regulacji; klawiatura stanowi osobny element wyposażenia z możliwością regulacji; siedzisko z regulacją i podłokietnikami. Pracownicy mają zapewnioną dostateczną przestrzeń do pracy; swobodny dostęp do stanowiska; prawidłowa odległość oczu od ekranu; Podłogi równe, wykonane z materiałów spełniających warunki do utrzymania w czystości; Okna z możliwością wietrzenia, z możliwością uchylnego i poziomego otwierania, bezpiecznie z położenia podłogi;

- b) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: pomieszczenie umywalni, pomieszczenia ustępów, umywalki z doprowadzoną bieżącą ciepłą i zimną wodą, zaopatrzone w pojemnik z mydłem w płynie oraz ręczniki jednorazowe, powierzchnie łatwo - zmywalne, wentylacja zapewniona. Pomieszczenie do prania i czyszczenia obuwia - pomieszczenie zlokalizowano w budynku, gdzie zapewniono wodę bieżącą zimną i ciepłą. Pomieszczenia szatni odzieży koszarowej dla trzech zmian – wyposażone w typowe szafki ubraniowe. Pomieszczenia szatni odzieży bojowej, gdzie zapewniono system wieszakowy;
- c) Funkcjonariusze mają do dyspozycji świetlice, sypialnie oraz jadalnię z aneksem kuchennych dla funkcjonariuszy podziału bojowego - każdy funkcjonariusz ma możliwość podgrzania i spożycia posiłków własnych.
- d) Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) odbywa się w specjalnych pralnicach zlokalizowanych na terenie budynku warsztatowego w KMPSP w Koszalinie przy ul. Strażackiej 8. W pomieszczeniu tym wydzielono stanowisko do dezynfekcji i mycia odzieży i sprzętu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy:
- w przypadku bezpośredniego kontaktu odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej zapewnia odkażanie tej odzieży i sprzętu zgodnie z procedurami.
 - „Procedura dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego- plan dezynfekcji obejmuje co, kiedy, sposób, zalecane środki dezynfekcyjne, kto przeprowadza czynności)”. Proces dezynfekcji realizowany zgodnie z procedurą, w warunkach nadzorowanych w formie zapisów w „Zeszycie dezynfekcji sprzętu ratownictwa medycznego”. W miarę możliwości dokonuje się dezynfekcji wstępnej na miejscu zdarzenia poprzez spryskanie środkiem dezynfekcyjnym, splukanie i wytarcie by zminimalizować możliwość narażenia na skażenie w trakcie przewożenia.
 - Po zakończeniu procesu dezynfekcji / mycia / suszenia, sprzęt ratownictwa medycznego przechowywany jest w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu zachowania czystości. (np. worek foliowy z zamknięciem strunowym),
 - Stanowisko wydzielone do dezynfekcji:
 - punkt dezynfekcji stanowi wydzielony obszar funkcjonalny w pomieszczeniu pralnia odzieży bojowej,
 - powierzchnie ścian i podłogi wykończone są materiałem zapewniającym warunki mycia i dezynfekcji, powierzchnie nienasiąkliwe,
 - zapewniony jest dostęp do bieżącej wody oraz jej odprowadzenia,
 - zapewniona wymiana powietrza poprzez wentylację,
 - w pomieszczeniu znajduje się stanowisko higienicznego mycia rąk, zainstalowana umywalka z zapewnionym dostępem bieżącej wody ciepłej i zimnej, dozowniki z mydłem w płynie i środkiem do dezynfekcji rak oraz podajnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
 - zapewniono wannę do dezynfekcji sprzętu;
 - używane środki dezynfekcyjne:
 - ✓ środek do dezynfekcji rak: AHD
 - ✓ środek do powierzchni: Desprej
 - ✓ Środki do mycia i dezynfekcji sprzętu: Desprej

Środki przechowywane w opakowaniach oryginalnych, oznakowane etykietą producenta pozwalającą na identyfikację produktu, jego przeznaczenia, znaki ostrzegawcze. Na stanowisku dostępne są karty charakterystyki stosowanych substancji. Funkcjonariusze zostali zapoznani – okazano karty zapoznania z dokumentem.

- e) Ciągi komunikacyjne poziome i pionowe: Powierzchnie podłogowe korytarzy, przedsionków oraz schodów wykończone wykładzina podłogową. Z korytarzy zapewniony dostęp do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
5. Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne:
- funkcjonariusze w trakcie czynności służbowych narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne w czasie wykonywania czynności ratowniczo – gaśniczych, szczególnie podczas udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym;
 - w zakresie podejmowanych środków profilaktycznych związanych z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne w trakcie wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych, stosuje się: stosowne umundurowanie; rękawiczki ochronne jednorazowego użytku; okulary ochronne; sprzęt medyczny do wykonywania sztucznego oddychania eliminujący bezpośredni kontakt ratownika z osobą poszkodowaną; środki do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni ogólnej o szerokim spektrum działania; szkolenia bhp; aparat do płukania oka; opatrunki jałowe (w ramach postępowania po ekspozycyjnego); opracowane procedury profilaktyki po ekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
 - zapewniono warunki prania i dezynfekcji odzieży i sprzętu specjalistycznego strażaka w przypadku kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi i innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia;
 - zapewniono dostęp do procedur profilaktyki poekspozycyjnej w aspekcie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne;
 - Zapewnienie szkolenia: prowadzone są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, okazano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
6. Postępowanie w przypadku ekspozycji zawodowej:
- W przypadku ekspozycji strażaka na materiał potencjalnie zakaźny wdrożono odpowiednie postępowanie po ekspozycyjne, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.
 - W przypadku gdy strażak uległ skażeniu materiałem potencjalnie zakaźnym, substancjami niebezpiecznymi lub doznał urazu w wyniku oddziaływania innych czynników szkodliwych dla zdrowia, podlega niezbędnemu badaniu lekarskiemu
 - Strażak kierowany jest do ośrodka specjalistycznego chorób zakaźnych: Szczecin Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych przy ul. Broniewskiego 12 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkońskiej 4.
 - Ekspozycja zawodowa podlega zgłoszeniu przełożonemu, ze szczególnym uwzględnieniem: daty i godziny ekspozycji oraz wywiadu medycznego dotyczącego osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia.
7. W obiekcie JRG nr 1 KMPSP w Koszalinie stwierdzono występowanie następujących czynników szkodliwych w środowisku pracy, tj.: substancje chemiczne, pole elektromagnetyczne, hałas. Pracownicy pracujący na stanowiskach z narażeniem na szkodliwe czynniki dla zdrowia (funkcjonariusze JRG) zostali zaopatrzeni w stosowne ubrania robocze, a także w środki ochrony indywidualnej. Pracodawca zapewnił pracownikom w stosownej ilości środki higieny osobistej. Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym podczas codziennej pracy a szczególnie podczas niebezpiecznych akcji w terenie związanych z pożarem oraz z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego i także z zasadami stosowania ochron indywidualnych oraz ich prawidłowej konserwacji i przechowywania.
8. W obiekcie zapewniono apteczkę I pomocy przedmedycznej, prawidłowo wyposażoną a także aktualną instrukcję udzielania pomocy przedmedycznej.
9. Pranie i suszenie odzieży bojowej (nomex) odbywa się w specjalnych pralnicach zlokalizowanych przy ul. Strażackiej 8 w Koszalinie.
10. Dokonano oceny stanu sanitarnego pojazdów służbowych, stanowisk służby i wyposażenia funkcjonariuszy w środki higieny i ochrony indywidualnej w związku z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne. Bieżącym utrzymaniem pojazdów służbowych w czystości, zabiegi sprzątnięcia wnętrza, mycie karoserii należą do zadań



służbowych pełniących służbę funkcjonariuszy. Po zrealizowaniu działań ratowniczych w terenie, każdorazowo pojazd jest myty i sprzątany - w stanie dostatecznym zdawany jest kolejnej zmianie. Samochody służbowe posiadają torby R1 wyposażone w sprzęt jednorazowy i wielokrotnego użytku przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, materiały opatrunkowe, środek do dezynfekcji rąk stosowany AHD 2000. Na wyposażeniu pojazdów ratowniczych znajdują się zapasy rękawiczek jednorazowego użytku. Sprzęt wielokrotnego użytku, który zanieczyszczony zostaje krwią i innym potencjalnie zakaźnym materiałem, poddawany jest dezynfekcji w z wydzielonym miejscu w pomieszczeniu z użyciem środków do dezynfekcji będących w posiadaniu jednostki.

11. W obiekcie zapewniono apteczkę I pomocy przedmedycznej, prawidłowo wyposażoną a także aktualną instrukcję udzielania pomocy przedmedycznej.
12. Dostępność instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy: instrukcje BHP: na stanowiskach, które są w miejscach dostępnych dla funkcjonariuszy. Instrukcje stanowiskowe wskazują na sposób postępowania.
13. Odpady typu medycznego wytworzone podczas działań ratowniczych, zabierane są przez jednostki ratownictwa medycznego uczestniczące w działaniach.
14. W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

5. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, które stanowią naruszenie niżej wymienionych przepisów^{2/}:

W kontrolowanym zakresie zastrzeżeń nie stwierdzono

^{2/} podać w punktach rodzaj uchybienia/nieprawidłowości ze wskazaniem artykułu/paragrafu, ustępu, litery, tiretu oraz pełnej nazwy aktu prawnego wraz z publikatorem.

6. Zarządzający (a)^{3/} : Komendant Miejski PSP w Koszalinie podał następujące wyjaśnienia/uwagi, możliwości i termin usunięcia nieprawidłowości ^{4/}:

Nieobecny podczas kontroli

7. Stwierdzone nieprawidłowości należy usunąć w terminie:

Protokół niniejszy sporządzony w 2 egzemplarzach w celu przekazania zarządzającemu do zapoznania i podpisu.

8. Próbkę - /nie/ pobrano^{5/}: protokół pobrania próbek - nie pobrano

9. Odpowiedzialnym za stan sanitarno-higieniczny jest: Komendant Miejski PSP w Koszalinie

10. Protokół został odczytany w obecności wszystkich osób biorących udział w czynnościach urzędowych

11. Podpisy:

1. Zarządzającego -
2. osób upoważnionych -
3. świadków kontroli^{6/} -

KOMENDANT MIEJSKI

[Podpis]
mgr inż. Mirosław Pender

^{3/} może być wpisana osoba upoważniona (upoważnienie winno zawierać jego zakres, być aktualne, wystawione przez osobę zarządzającą). Kserokopię upoważnienia należy dołączyć do dokumentacji

^{4/} w pkt. 6 można zawrzeć również zastrzeżenie co do treści protokołu,

^{5/} niepotrzebne skreślić,

^{6/} osoby wymienione w pkt. 2.

12. Odmowa podpisu osób wymienionych w pkt. 11^{7/} z powodu -

[Podpis]

nie odmówiono podpisania protokołu.

13. Wyjaśnienia kontrolera dotyczące przyczyn braku podpisu osoby określonej w pkt. 11 i 12.

Nie dotyczy

14. Dane zawarte w niniejszym protokole stanowią informację publiczną i mogą podlegać udostępnieniu na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.).

Starszy Asystent
Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA
na obszarze woj. zachodniopomorskiego

.....
/pieczęć, stanowisko, imię i nazwisko kontrolera sporządzającego protokół/

Nr: **ZPM.5200.24.2018.JDz**

Koszalin, dnia 10.04.2018 r.

POTWIERDZENIE ODBIORU

Protokół kontroli sanitarnej nr jw. przeprowadzonej w dniu 10.04.2018 r. otrzymałem dnia 10.04.2018 r.

KOMENDANT MIEJSKI

st. brygadier inż. Mirosław Pender

.....
/pieczętka i podpis odbierającego/

Pouczenie: Zarządzający w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/nie zatwierdzono stan faktyczny na egzemplarzu protokołu właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa.

.....
(data i podpis inspektora)