


RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ



RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o. w Poznaniu

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy
STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

Rok założenia 1948 r.

należącego do FIEA – Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37 (biurowiec DELTA), tel. 61 853 78 87, 61 853 74 49, tel./fax 61 853 78 97
e-mail: biuro@rzeczoznawcy-mot.poznan.pl, http://www.rzeczoznawcy-mot.pl



OPINIA Nr: POP/172/1/24

z dnia: 08.03.2024

Rzeczoznawca : inż. Romuald Wieczorek nr RS 001422

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: ul. Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster MR 14 E6

Wersja: Laureate 4x4

Nr rejestracyjny: WI 4003Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDC5G53173139

Nr INFO-EKSPERT	009-00329
Data pierwszej rejestracji	15.06.2015
Data ważności badania technicznego	06.06.2024
Wskazanie drogomierza	205454 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/06/15-24/03/08)	105 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	granatowy 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całkowita	1800 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Oznaczenie silnika	K4M
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wttrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77kW (105KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.03-2015.07)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	23	Siedzenia tylne składane
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	24	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Gniazdo 12V 2 szt.	26	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Immobilizer	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Kierownica pokryta skórą	28	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	System wspomagania nagłego hamowania
8	Klimatyzacja	30	Szyba tylna ogrzewana
9	Kolumna kierownicy regulowana	31	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Komputer pokładowy	32	Światła p/mgienne przednie
11	Listwa ochronna krawędzi bagażnika	33	Światło dodatkowe STOP
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	34	Tapicerka tekstylna
13	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	35	Tarcze kół stalowe 16"

14	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	36	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
15	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	37	Wspomaganie układu kierowniczego
16	Obrotomierz	38	Wycieraczka szyby tylnej
17	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	39	Zagłówki foteli przednich
18	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	40	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
19	Poduszka powietrzna kierowcy	41	Zamek centralny zdalnie sterowany
20	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	42	Zderzaki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
21	Poduszki powietrzne boczne przednie	43	Zestaw naprawczy opon
22	Relingi dachowe czarne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Dacia Plug&Radio
 - Radioodtwarzacz CD
 - Odtwarzacz MP3
 - Pilot do radioodtwarzacza
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Złącze "AUX"
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 215/65 R16 102T XL CP 521 TL		50
Przednie prawe:	NEXEN 215/65 R16 102T XL CP 521 TL		50
Tylne lewe:	NEXEN 215/65 R16 102T XL CP 521 TL		50
Tylne prawe:	NEXEN 215/65 R16 102T XL CP 521 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Pojazd serwisowany wg. informacji przekazanych przez użytkownika pojazdu.
Próby drogowej nie wykonano.

SILNIK: Stwierdzono:

Silnik kompletny z osprzętem. Rozruch oraz praca silnika na biegu jałowym bez zastrzeżeń. Wygląd i stan techniczny silnika na podstawie badania organoleptycznego bez uwag. Silnik czysty bez widocznych śladów wycieku płynów eksploatacyjnych. Błotnik przedni lewy odpryski powłoki lakierniczej z ogniskami korozji.

PODWOZIE: Stwierdzono:

Zespół podwozia kompletny, stwierdzono na podstawie oględzin zewnętrznych. Brak możliwości sprawdzenia na stanowisku warsztatowym. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS. Układ kierowniczy wyposażony w układ wspomagania. Skrzynia biegów manualna sześciu biegowa.

NADWOZIE: Stwierdzono:

Nadwozie kompletne z wyposażeniem, typu SUV pięciomiejscowy. Kolor nadwozia granatowy. Przeprowadzone pomiary grubości powłoki lakierniczej przyrządem ETG nie wykazały wzrostu grubości powłoki lakierniczej. Ogólnie stan powłoki lakierniczej i elementów nadwozia z licznymi odpryskami i zarysowaniami typu eksploatacyjnego. Błotnik przedni lewy odpryski powłoki lakierniczej z ogniskami korozji. Drzwi przednie lewe zarysowane. Drzwi tylne lewe zarysowane. Pokrywa komory bagażnika zarysowana. Błotnik tylny prawy zarysowany na krawędzi wnętrza drzwi z ogniskami korozji.

Drzwi tylne prawe zarysowane. Błotnik przedni prawy zarysowany z drobnymi wgniotami. Pokrywa komory silnika z zarysowaniami.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU: Stwierdzono.

Osprzęt i wyposażenie pojazdu kompletne. Wnętrze pojazdu bez widocznych zabrudzeń czy znaczących uszkodzeń mechanicznych, adekwatnie do okresu i przebiegu eksploatacji pojazdu w stanie dobrym. Listwa ozdobna progu prawego w rejonie wnętrza drzwi tylnych zarysowana. Zderzak przedni po stronie prawej zarysowany a po stronie lewej dolnej uszkodzony. Relingi dachowe z zarysowaniami. Obręcz kół z ubytkami powłoki lakierniczej.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

W dniu badania pojazd kompletny nadaje się do dalszego użytkowania.

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (106 mies.)		39 450 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		143 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2015. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>		
KOREKTA ZA PRZEBIEG		- 4 867 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 144 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 61 454 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -12,29%.</i>		
KOREKTY RÓŻNE		- 612 PLN
W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	- 694
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	3,0	1 041
<i>Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkownika samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.</i>		
Regionalna sytuacja rynkowa	3,0	1 041
<i>Wartości rynkowe określonych marek i typów używanych pojazdów mogą kształtować się na odmiennym poziomie w różnych regionach Polski. Katalogi i bazy danych programów komputerowych zawierają uśrednione wartości rynkowe w skali całego kraju. Odbiegające od uśrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego użytkowania mogą stanowić podstawę do zastosowania korekty jego wartości. Wysokości stosowanych korekt wynikają z analizy przeprowadzonej w oparciu o regionalne zróżnicowanie rynkowych wartości poszczególnych marek i typów pojazdów.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-5,8	-2 000
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

34100 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 6376,42 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:



RZECZOZNAWCY ^{pieczęć} SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

RZECZOZNAWCY - MOT.

Spółka z o.o.

61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37

Dnia ~~08.03.2024~~ ~~08.03.2024~~ ~~08.03.2024~~ ~~08.03.2024~~
tel. 61-853-74-49, 853-78-87, fax 61-853-78-97
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765

Z up. Prezesa Zarządu

Beata Tabor-Stachowiak

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: POP/172/1/24

z dnia: 08.03.2024

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster MR`14 E6

Wersja: Laureate 4x4

Nr rejestracyjny: WI 4003Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: POP/172/1/24

z dnia: 08.03.2024

Rzeczoznawca : inż. Romuald Wieczorek nr RS 001422

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: ul. Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster MR`14 E6

Wersja: Laureate 4x4

Nr rejestracyjny: WI 4003Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 009-00329

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 59 600 PLN brutto na 07/2015

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2015	05	39450	39450
2014	05	37500	37500
2013	05	35600	35600

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (106 mies.) **39 450 PLN**

Normatywny okres eksploatacji	106 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	15.06.2015
Rzeczywisty okres eksploatacji	105 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	... 143 PLN po korekcie:	39 593 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2015.03-2015.07

Przebieg normatywny	144 000 km
Przebieg rzeczywisty odczytany	205 454 km
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 867 PLN po korekcie: 34 726 PLN

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2,0	- 694
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	3,0	1 041
Regionalna sytuacja rynkowa	3,0	1 041
Konieczne naprawy pojazdu	-5,8	-2 000
KOREKTY RÓŻNE	- 612 PLN po korekcie: 34 114 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	393	50		Prawe:	393	50					
Tylna					Lewe:	393	50		Prawe:	393	50					

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 34 100 PLN

Wycenę sporządził:

.....
.....

pieczęć

Dnia r.

RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**RZECZOZNAWCY - MOT.**Spółka z o.o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35/37
tel. 61 853-74-49, 853-78-87, fax 61 853-79-97
NIP 778-10-15-140, REGON 630272765

Z up. Prezesa Zarządu

Beata Tabor-Stachowiak

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: POP/172/1/24

z dnia: 08.03.2024

Rzeczoznawca : inż. Romuald Wieczorek nr RS 001422

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Strzeszyńska 36, 60-479 Poznań

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: ul. Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster MR`14 E6

Wersja: Laureate 4x4

Nr rejestracyjny: WI 4003Y

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

