

Producent AUDI
Model A6 [4G] 11-14
Typ/wersja A6 3.0 TDI Quattro S tronic
Rodzaj nadwozia sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc 4/5
Masa własna [kg] 1720
Dopuszczalna masa całkowita [kg] 2330
Rozstaw osi 1/2 2912
Rodzaj silnika z zapłonem samoczynnym
Doładowanie turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczana spalin KOX
Pojemność silnika [ccm] 2967
Moc silnika [KM/kW] 245/180
Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny DLU41717
VIN WAUZZZ4G6DN036550
Data 1. rejestracji 08-08-2012
Data nast. bad. techn. 26-06-2021
Rok produkcji 2012
Stan licznika [km] 328 626 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki czarny/2-warstwowy metalizowany
Ogumienie

Oś Koło Producent, typ Rozmiar Zużycie

przednia prawe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %
lewe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %
tylna prawe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %
lewe MICHELIN, Alpin 5 225/55 17 101V 15 %

Wyposażenie standardowe wg Eurotax
4/5 zagłówki
Koło zapasowe - dojazdowe
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Lakier uni
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
Lampy ksenonowe PLUS ze spryskiwaczami
Adaptacyjne światła hamowania - aut.
włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED)
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki- przód, kurtyny powietrzne)
Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym
Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
Listwy progowe z aluminium
Asystent hamowania 33. Lusterka boczne ogrzewane i regulowane elektrycznie
Audi drive select - regulacja charakterystyki układu kierowniczego
Lusterka boczne w kolorze nadwozia
Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów
Ogrzewane dysze spryskiwaczy
Czujnik ciśnienia w oponach
Popielniczka i zapalniczka
Czujnik zmiernych świateł z czujnikiem

deszczu
Przedni podłokietnik ze schowkiem
Dodatkowe oświetlenie wnętrza
Przygotowanie do montażu urządzeń monitorujących skradziony pojazd
Dywaniki welurowe - przód i tył
Radio CD/MP3/WMA
Dźwignia zmiany biegów w skórze
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
System MMI (Multi Media Interface)
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
System Start/Stop z systemem rekuperacji
ESP - układ stabilizacji toru jazdy
Szyb przednie i tylne regulowane elektrycznie
Elementy dekoracyjne wnętrza - Micrometallic Platin
Szyby barwione
Felgi aluminiowe 17 (6-ramienne) z ogumieniem 225/55
Tylne oparcie składane, dzielone
Gniazdo 12V w bagażniku
Tylne podłokietnik
Hamulec postojowy - elektromechaniczny
Uchwyty ISOFIX - przód i tył
Immobilizer 48. Wspomaganie układu kierowniczego -
Instalacja radiowa + 8 głośników
Zamek centralny z pilotem
Kierownica wielofunkcyjna 4-ramienna - skórzana
Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa 51. Światła do jazdy dziennej LED
Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia
Wyposażenie dealerskie
1. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych
2. Audi active lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
3. Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania
4. Audi side assist(kontrola martwego pola lusterek) z Audi pre sense rear(radar kolizji tył)
5. Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika
6. Fotele przednie ogrzewane
7. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją p/oślepieniową
8. System nagłośnienia Audi Sound System
9. System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus na dysku twardym z MMI touch
10. Tapicerka skórzana Milano
11. Tempomat Adaptive Cruise Control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front (radar kolizji przód)
12. Złącze Bluetooth

Kontrolowany element Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]

1 Pokrywa przednia 495 - 555
2 Błotnik przedni lewy 95 - 115
3 Słupek przedni lewy 95 - 115
4 Drzwi przednie lewe 115 - 135
5 Dach 95 - 115
6 Słupek środkowy lewy 85 - 95

- 7 Próg lewy 85 - 95
- 8 Drzwi tylne lewe 115 - 145
- 9 Błotnik tylny lewy 95 - 115
- 10 Pokrywa/klapa 95 - 115
- 11 Błotnik tylny prawy 135 - 265
- 12 Drzwi tylne prawe 115 - 135
- 13 Słupek środkowy prawy 85 - 95
- 14 Próg prawy 85 - 95
- 15 Drzwi przednie prawe 95 - 115
- 16 Słupek przedni prawy 95 - 115
- 17 Błotnik przedni prawy 125 - 235

NADWOZIE/Elementy karoserii

Stan techniczny nadwozia (szkielet).

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Tak. Patrz zmierzony zakres grubości powłoki lakierowej na wybranych elementach.

NADWOZIE/Osprzęt

Stan techniczny nadwozia (osprzęt).

Nie wnosi się uwag.

NADWOZIE/Wnętrze

Stan techniczny nadwozia (wnętrze).

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Silnik/układ przeniesienia napędu

Stan techniczny silnika z układem przeniesienia napędu.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Zawieszenie/koła

Stan techniczny podwozia (zawieszenie).

Naprawa elementów zawieszenia (wymiana 2 szt. sprężyn śrubowych ze wspornikami), naprawa układu hamulcowego (wymiana 2 tarcz i 3 szt. kompletów klocków hamulcowych).

PODWOZIE/Układ kierowniczy

Stan techniczny układu kierowniczego

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ hamulcowy

Stan układu hamulcowego.

Nie wnosi się uwag.

PODWOZIE/Układ wydechowy/katalizator

Układ wydechowy nieuszczelność, nieznaczna w części środkowej.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Ograniczenia parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

L.p.	Rok	Rodzaj uszkodzeń	Sposób likwidacji szkody
1	2014	Uszkodzony tylny błotnik i zderzak	Naprawa blacharska i i lakierowanie uszkodzonych elementów w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
2	2015	Uszkodzona szyba czołowa (uderzenie kamieniem)	Wymiana w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
3.	2015	Uszkodzenie przedniego zderzaka, reflektorów przednich, atrapy chłodnicy, chłodnicy	Wymiana elementów, naprawa blacharska i lakierowanie maski samochodu w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie
4.	2016	Uszkodzona szyba czołowa (uderzenie kamieniem)	Wymiana w ASO „Świtoń-Paczkowski” z/s w Lubinie