



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/41/26/9/2019/2DMG

Data opracowania: 24.10.2019

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 15/26/9/2019/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 15/2DMG/26/09/2019/1 ; 15/2DMG/26/09/2019/2 ; 15/2DMG/26/09/2019/3 ; 15/2DMG/26/09/2019/4 ;

Data pobrania próbki: 26.09.2019

Badanie próbki po: 28 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 24.10.2019

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Warstwa podkładowa pod ZR MOP Wschód i budynek toalet MOP Wschód
MOP Wschód

Producent betonu: BT Top beton Wolin

Nr receptury: A36-504

Klasa betonu: C8/10

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześciennie o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	15/2DMG/26/09/2019/1	15/2DMG/26/09/2019/2	15/2DMG/26/09/2019/3	15/2DMG/26/09/2019/4		
Wiek betonu [dni]	28	28	28	28		
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	352	401	345	373		
Wytrzymałość [MPa]	15,6	17,8	15,3	16,6		
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		
Próbka nr						
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	15,3	maksymalna	17,8	średnia:	16,3
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia:

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST K.00.00.01

Sprawozdanie opracował/data: 24.10.2019

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Robert Perkowski

Sprawozdanie autoryzował/data: 24.10.2019

KIEROWNIK LABORATORIUM POŁOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium. Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego. Wyposażenie sprawdzono zgodnie z aktualnymi instrukcjami sprawdzenia wyposażenia. Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżący nadzór nad przebiegiem badania.