

CERTYFIKOWANY
 PRACOWNIK TECHNIKI (MOCZODOWEJ)
 Z LISTY KADRY INFRASTRUKTURY RODO1175
 WYKONAWCA FOLIAZJI W LABYRYNTACH
 mgr inż. Maciej Wojczulanis
 Certyfikat nr 52/10/13/16/19/22

Data pierwszej rejestracji
 Wskazanie drogomicza
 Okres eksploatacji pojazdu (28.05.2015 r.-26.04.2024 r.)
 Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)
 Dop. masa całkowita
 Rodzaj nadwozia
 Konstrukcja
 Jednostka napędowa
 Pojemność / Moc silnika
 Dotadowanie
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów
 Norma spalin
 Rodzaj skrzyni biegów

28.05.2015 r.
 270948 km
 107 mies.
 białe 2-warstwowy typ uni
 1844 kg
 kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
 samonośna
 z zapłonem samoczynnym
 1461 ccm / 80 kW (109 KM)
 turbosp. z chłodn. powietrza
 4 / rzędowy / 8
 E6
 manualna



Marka: DACIA
 Model pojazdu: Duster dcj MR 14 E6
 Nr rejestracyjny: WI3085Y
 Rok prod.: 2015
 VIN: UUIHSDADG53033458
 Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy
 Wersja: Laureate 4x4

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*) Dane: [T] IV-2024

Wykonawca opinii: Maciej Wojczulanis
 Zleceńodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Adres: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa
 Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu. Wycena wartości rynkowej.

Wycena Nr: 0693/2024/04 z dnia: 26.04.2024 r.

Oddział Regionalny ARiM

Wpłynęło dnia 29-04-2024
 Lp. 16566
 Podpis: [Signature]

Wpłynęło dn. 29 KWI 2024
 Lp. 1387

mgr inż. Maciej Wojczulanis
 Rzeczoznawca Techniczny Samochodowy
 z Listy Ministerstwa Transportu nr RS 001475 Certyfikat nr 523/10/13/16

Olshynskie Biuro Rzeczoznawców

603 387 013
 mwojczul@wp.pl
 NIP 739-315-47-31

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


21 500 zł

W tym VAT (23.0%) 4 020,33 zł

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

.....
Dnia r.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 0693/2024/04

z dnia: 26.04.2024 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka: DACIA

Wersja: Laureate 4x4

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Model pojazdu: Duster DCI MR`14 E6

Nr rejestracyjny: W13085Y

Rok prod.: 2015

IMG20240422085240 (Copy)



IMG20240422085256 (Copy)



IMG20240422085248 (Copy)



IMG20240422085244 (Copy)



IMG20240422085300 (Copy)



IMG20240422085304 (Copy)




IMG20240422085357 (Copy)



IMG20240422085405 (Copy)



IMG20240422085403 (Copy)







IMG20240422085430 (Copy)



IMG20240422085434 (Copy)



IMG20240422085426 (Copy)



IMG20240422085433 (Copy)



IMG20240422085422 (Copy)



IMG20240422085415 (Copy)



IMG20240422085414 (Copy)



IMG20240422085407 (Copy)



IMG20240422085404 (Copy)



IMG20240422085412 (Copy)



IMG20240422085409 (Copy)



IMG20240422085406 (Copy)

CERTYFIKOWANY
RZECZOWNIK
Z LISTY MINISTRA
BEZCIELOWY
Przebieg
RZECZOWNIK
/ SRTS!RD

RZECZYPOSPOLITA POLSKA
 POLSKA AGENCJA TECHNICZNA WYKONAWCZA
 W OBLASTY KRAJOWEJ INZYNIERY I ARCHITECTURY
 ul. Rydykowska 10, 01-142 Warszawa
 tel. 22 634 42 00, fax 22 634 42 01
 e-mail: biuro@pau.gov.pl, www.pau.gov.pl


IMG20240422085509 (Copy)



IMG20240422085511 (Copy)



IMG20240422085442 (Copy)



IMG20240422085428 (Copy)



IMG20240422085439 (Copy)



IMG20240422085435 (Copy)



IMG20240422085438 (Copy)



IMG20240422085431 (Copy)



IMG20240422085424 (Copy)



IMG20240422085427 (Copy)




IMG20240422085421 (Copy)



IMG20240422085436 (Copy)







IMG20240422085543 (Copy)



IMG20240422085443 (Copy)



IMG20240422085652 (Copy)



IMG20240422085631 (Copy)



IMG20240422085513 (Copy)



IMG20240422085507 (Copy)



IMG20240422085720 (Copy)



IMG20240422085656 (Copy)



IMG20240422085657 (Copy)



IMG20240422085621 (Copy)



IMG20240422085628 (Copy)



IMG20240422085654 (Copy)

REGONAWA I TECHNIK SPOSOBOW
ZESTAWIENIA I REPARACJI
CZĘŚCI ZAMIAKĄ POWIĄZAN
KIEROWCY, PASAŻERÓW
I WYKONANIE PRAC
CZĘŚCIOWYCH I CAŁKOWIT
CENY I WYKONANIE PRAC
CENY I WYKONANIE PRAC

System INFO-EKSPERT
/SRTSIRD



L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
16	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	39	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Obrotomierz	40	Wycieraczka szyby tylnej
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	41	Zagłówki foteli przednich
19	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości	42	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
20	Poduszki powietrzne przednie z regulacją wysokości	43	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy	44	Zderzaki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	45	Zestaw naprawczy opon
23	Poduszki powietrzne boczne przednie		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego		
1	Dacia Plug&Radio		
	Radioodtwarzacz CD		
	Pilot do radioodtwarzacza		
	System Bluetooth		
	Odtwarzacz MP3		
	Złącze "AUX"		
	Złącze "USB"		
2	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	System Media Nav	175
	System nawigacji satelitarnej	
	Radioodtwarzacz (bez CD)	
	Monitor 7" dotykowy	

Kolo	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	215/65r16	5.0	43
Przednie prawe:	215/65r16	5.0	43
Tylne lewe:	215/65r16	5.0	43
Tylne prawe:	215/65r16	5.0	43

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód przedstawiony do oględzin posiada drobne rysy i wgniecenia. Widoczne są ślady korozji. Rozruch silnika łatwy. Jazdy testowej nie przeprowadzono.

KOREKTY	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (107 mies.)	38 200 zł
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	175 zł
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 862 zł
KOREKTA ZA OGUMIENIE	140 zł
KOREKTY RÓŻNE	- 7 127 zł

Opis korekty:
 Szczególny charakter eksploatacji
 Wgniecione drzwi przednie i tylne strona lewa
 Ślady obić i korozji.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

21 500 zł

(Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych)

W tym VAT (23,0%) 4 020,33 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć

.....
Dnia r.

Pracownia Techniczna Ekspertyz
z siedzibą w Warszawie, ul. Żurajska 10/12
RZECZPOSPOLICA POLSKA W ZABEZPIECZENIU
mgr J. Męciński, Wycenista
Certyfikat nr 543, 10/13/16/19/22

