

"RZECZOZNAWCA "**ANDRZEJ JAROSZ**ul. Kilińskiego 82 22-400 Zamość
tel. 508 194 112**OCENA TECHNICZNA**

Nr: R- 11/V/22

Wykonano 31.05.2022 r.

Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/LUBLIN Rejon w Zamościu
ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość

Zlecenie z dnia: 20.05.2022 r. O/LU.Z-16.2431.9.2022.FK

Badanie wykonał uprawniony rzeczoznawca : inż. Andrzej Jarosz.

Zadania oceny: Określenie stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu.

Nr. rej.: **LZ 20156**

Marka pojazdu	Typ-model	Nr podwozia	Rodzaj pojazdu	Liczba miejsc	D.m.c. -kg	Rok produkcji
VOLKSWAGEN	CADDY	WV2ZZZ2KZ6X062431	osobowy	5	2035	2005
Rodzaj silnika	Typ – model	Nr. fabr.	Liczba cyl.	Pojemność cm ³	Moc kW	Stan licznika km
Z.S.	rzędowy	xxx	4	1896	55	425 tys.

Zbadany: w Zamościu

Ogólny przebieg pojazdu od początku eksploatacji :wg wskazań licznika

Dowód rejestr.DR/BAQ 4587657, wydany przez: Prezydent Miasta Zamościa

Podstawa prawna: - INFO – EKSPERT

- informacje o cenach rynkowych pojazdów używanych.
- Instrukcja ustalania wartości rynkowych pojazdów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO:**SILNIK Z OSPRZĘTEM**- bez możliwości uruchomienia ,brudny, zaolejony, wycieki oleju uszczelnieniami, akumulator całkowicie rozładowany.**NADWOZIE** -z licznymi zarysowaniami i przetarciami powierzchni lakierniczej.Zderzaki przedni i tylny poprzecierane.Głębokie ogniska korozji podpowłokowej w dolnych częściach poszycia blach. Korozja progów i płyty podłogowej. Tapicerka wnętrza brudna, zniszczona.Na poszyciach drzwi napisy firmowe.**PODWOZIE**-wypracowany układ przeniesienia ruchu i sterowania, kwalifikuje się do naprawy. Układ hamulcowy zużyty.
Wszystkie podzespoły powierzchniowo skorodowane**OGUMIENIE**-zużyte, kwalifikuje się do wymiany.

Na podstawie powyższego opisu technicznego oraz innych danych zostaje wydana następująca ocena:

OCENA


Biorąc pod uwagę stan techniczny pojazdu, wykonany przebieg kilometrów oraz ceny wolnorynkowe, **wartość** pojazdu określa się na kwotę: 3 000 PLN brutto, słownie: trzy tysiące zł.

Podpisując niniejszą ocenę rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe lub montażu badanego pojazdu.

Zamość 31.05.2022 r.


RZECZOZNAWCA
ANDRZEJ JAROSZ
ul. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
tel. 508 194 112
e-mail: rzeczoznawcy.zamosc@wp.pl
NIP 922-112-99-26

Rzeczoznawca
inż. Andrzej Jarosz
Rzeczoznawca samochodowy
RS 000917 Nr identyfikacyjny
Ministra Infrastruktury
Certyfikat CCR PZM Nr 164/VI

**RZECZOZNAWCA
ANDRZEJ JAROSZ**

ul. Kiłińskiego 82, 22-400 Zamość
tel. 508 194 112
e-mail: rzeczoznawcy.zamosc@wp.pl
NIP 922-112-99-26

PŘÍJATELNOST	
SAMOCHÓD OSOBNÝ	
JEDLIZNAŽINE	

MČ	2005
PROBENKUT	
DOPROSTAVKA	
LADNÁNOVÉ	---
NAPRŮSOVNÝ VOZ	
NAPR. OŠI	11,76 KN
NĚ KAKTIV	
YFATU	AAAG255011

C.1.1 GDDK I A O/ LUBLIN REJON W ZAMOŚCIEU			
C.1.2 01751157500161			
C.1.3 22-400 ZAMOŚĆ SZCZEBRZESKA 69			
C.2.1 GDDK I A O/ LUBLIN REJON W ZAMOŚCIEU			
C.2.2 01751157500161			
C.2.3 22-400 ZAMOŚĆ SZCZEBRZESKA 69			
C			
F.1	2035 kg	F.2 2035 kg	F.3 3435 kg
G	1519 kg	J	M1
K	e1*2001/116*0252*07		
L	2	O.1 1400 kg	O.2 750 kg
P.1	1896,00 cm ³	P.2	55,00 kW
P.3	D	Q	---
S.1	5	S.2	---

 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny		ORGAN WYDAJCY	
PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ		A	
ul. RYNEK WIELKI 13		LZ 20156	
22-400 ZAMOŚĆ		D.1 VOLKSWAGEN	
		D.2 2K	
		-ACBSUX01	
		-FMSFMA40390B0J20GG	
		D.3 CADDY	
F		E	
WV2ZZZ2KZ6X062431			
27.11.2020		H	

