

LP.	NAZWA	nr inw.	opis stanu zachowania	ocena przydatności
1	krzesło drewniane	WK 008/924	porysowane elementy, odpryski farby i wybrzuszenia, pęknięta podstawa siedziska	Składnik zużyty
2	krzesło drewniane	WK 008/925	pęknięte, wybrzuszone, złamana noga	Składnik zużyty
3	krzesło drewniane	WK 008/926	brak elementów oparcia, pęknięcia	Składnik zużyty
4	krzesło drewniane	WK 008/927	pęknięte siedzisko i część oparcia	Składnik zużyty
5	krzesło drewniane	WK 008/928	pęknięte, połamane półki brak pleców, wybrzuszenia na siedzisku	Składnik zużyty
6	krzesło drewniane	WK 008/929	odpryski i wybrzuszenia, pęknięte siedzisko	Składnik zużyty
7	szafka 2- drzwiowa	008-2/43	wybrzuszenia obudowy, popękane i połamane elementy	Składnik zużyty
8	szafa żaluzjowa metalowa	008-2/62	braki półek, wygięte prowadnice żaluzji, popękane plastikowe elementy żaluzji, niesprawna	Składnik zużyty
9	szafa ubraniowa 3- drzwiowa	008-2/264	brak pleców, wylamane drzwi z zawiasów w, pęknięta obudowa, niestabilna konstrukcja	Składnik zużyty
10	blat kuchenny mozaika płyta	008-2/803	wybrzuszenia, pęknięcia i rozwarstwienia od wilgoci	Składnik zużyty
11	szafka kuchenna stojąca 60cm	008-2/804	pęknięta ściana boczna, rozwarstwiony blat,	Składnik zużyty
12	szafka kuchenna stojąca 30cm	008-2/805	pęknięte ścianki boczne, rozwarstwione elementy sklejk.	Składnik zużyty
13	szafka kuchenna stojąca 40cm z szufladami	008-2/806	popękana okleina, pęknięcia, niestabilna	Składnik zużyty
14	szafka kuchenna stojąca 60cm pod piekarnik	008-2/807	pęknięte, połamane półki,	Składnik zużyty
15	szafka kuchenna wisząca 60cm	008-2/808	brak drzwi, wylamane, pęknięte plecy pilśniowe	Składnik zużyty
16	szafka wisząca nad okap	008-2/809	wybrzuszenia okleiny od wilgoci,spękania, rozwarstwienia	Składnik zużyty
17	szafka etażerka wisząca	008-2/810	pęknięcia ścian bocznych, wybrzuszenia odpryski	Składnik zużyty
18	szafka etażerka wisząca	008-2/811	brak drzwi,oderwana okleina	Składnik zużyty
19	szafka łazienkowa z lustrem 2- drzwiowa biała	008-2/899	brak półek, oderwana okleina, popękana obudowa	Składnik zużyty
20	szafka kuchenna wisząca 30cm	008-2/1001	wyrwane drzwi, brak półek, pęknięcia złamania, porysowana	Składnik zużyty
21	szafka kuchenna wisząca 30cm	008-2/1002	wyrwane drzwi, brak półek, pęknięcia ściany bocznej i okeliny, porysowana	Składnik zużyty
22	szafka RTv	008-2/1086	szuflady popękane, porysowania okleiny, niestabilna	Składnik zużyty
23	szafa z lustrem ciemny brąz 120x60x200cm	008-2/1516	pęknięta podstawa,niestabilna,wylamane z zawiasów drzwi	Składnik zużyty
24	biblioteka 90x197cm HEMNES brąz	008-2/1574	uszkodzone elementy konstrukcji, pęknięcia na ścianach bocznych, brak półek	Składnik zużyty
25	pochłaniacz kuchenny SCHLOTES	008-6/266	zardzewiała obudowa, brak elementów- niesprawny	Składnik zużyty
26	robot kuchenny KENWOOD	008-6/439	spalony silnik, brak elementów obudowy,niesprawny	Składnik zużyty
27	lampka halogenowa pod szafkę kuchenną	008-7/228	pęknięta obudowa brak elementów - niesprawna	Składnik zużyty
28	żyrandol	008-7/253	nie działa, pocięte, połamane elementy, niepełne okablowanie	Składnik zużyty
29	plafoniera	008-7/254	brak części obudowy i elementów, niesprawny	Składnik zużyty
30	plafoniera MANGAN	008-7/342	nie działa, brak okablowania i mocowania	Składnik zużyty
31	plafoniera MARIN	008-7/343	brak podstawy, pęknięta ścianka mocująca nie działa	Składnik zużyty
32	termos INOX	008-9/308	nieszczelny/ pęknięty w środku nie działa	Składnik zużyty
33	Biurko jasne	008-02-85	pęknięty, zapadnięty blat, wybrzuszenia i odchodząca okleina sklejk , niestabilna podstawa	Składnik zużyty
34	Dywan Adum 170*240	008-0065	przetarty materiał, liczne trwałe plamy i przebarwienia	Składnik zużyty
35	Dywan Szary HAMPEN 133*195	008-0067	przetarcia materiału,liczne zabrudzenia plamy i przebarwienia	Składnik zużyty

36	Stół pingpongowy	008-03-120	zniszczony blat odchodząca okleina na płycie wiórowej, pognięta konstrukcja podstawy / niestabilny	Składnik zużyty
37	Szafka mała jasna	008-0613	popękana okleina, wybrzuszenia i pęknięcia u podstawy	Składnik zużyty
38	kanapa skóra biała	013.08/101-3	porwane i popękane obicie, liczne plamy i zabrudzenia, połamana/uszkodzona konstrukcja wewnętrzna	Składnik zużyty
39	stolik prostokątny niski LACK	008-0639	złamana noga, blat popękany	Składnik zużyty
40	fotel skóra biała IKEA	013.08/101-2	porwane i popękane obicie, zapadnięte siedzisko, uszkodzona konstrukcja wewnętrzna	Składnik zużyty
41	fotel EKENÄS	008-0224	porwana tapicerka, zapadnięte siedzisko, liczne przetarcia i trwałe plamy	Składnik zużyty
42	Materac HOVAG 140x200	008-0216	Plamy trwałe i mocno zabrudzony, porwany materiał	Składnik zużyty
43	krzesło ORFJALL	008-0389	niestabilna wygięta podstawa/brak kótek, obicie porwane i poplamione	Składnik zużyty
44	biurko MICKE 105x50 białe	008-0391	wybrzuszenia i odchodząca okleina sklejkki blatu i ściany bocznej , zniszczona szuflada	Składnik zużyty
45	Materac 160x200 Hovag	008-0493	Plamy i mocno zabrudzony, porwany materiał	Składnik zużyty
46	robot kuchenny KENWOOD KM 220 nr 479803	08/69	nie działa ,uszkodzony silnik, brak elementów	Składnik zużyty
47	stół bambusowy 180x90x75 ciemny brąz	08/224	zniszczony blat, połamane nogi	Składnik zużyty
48	kostkarka do lodu INOX	08/418	nie działa, uszkodzony mechanizm, nieszczelny.	Składnik zużyty
49	regał 240x40x192 cm ciemny brąz	08/671	brak półek, pęknięta ściana boczna i odpadająca ścianka wewnętrzna	Składnik zużyty
50	zamrażarka TRUE 1100 EZ 19 FZ	08/683	nie działa ,zepsuty mechanizm agregat	Składnik zużyty
51	zamrażarka TRUE 1100 EZ 19 FZ	08/684	nie działa ,zepsuty mechanizm agregat	Składnik zużyty
52	kostkarka LG 300207M B40 WS	08/685	nie działa, zepsuty mechanizm , braki elementów, nieszczelna	Składnik zużyty
53	Komputer przenosny HP	04-02-04	uszk.zasilacz, uszkodzona płyta gł.brak dysku,brak pamięci	Składnik zużyty
54	Stacja komputerowa po modernizacji	04-01-03/A	uszk.zasilacz, uszkodzona płyta gł.brak dysku,brak pamięci	Składnik zużyty
55	Stacja komputerowa + monitor	04-01-04/A	uszk.zasilacz, uszkodzona płyta gł.brak dysku,brak pamięci,zbity ekran	Składnik zużyty
56	krzesło do stołu	008-3/1180	pęknięte oparcie, wybrzuszenia elementów, tapicerka poplamiona,	Składnik zużyty
57	krzesło do stołu	008-3/1181	zniszczona i przetarta tapicerka,liczne plamy i ślady płynów, brak elementów oparcia	Składnik zużyty
58	krzesło do stołu	008-3/1182	pęknięta noga/niestabilny, tapicerka poplamiona	Składnik zużyty
59	krzesło do stołu	008-3/1183	tapicerka poplamiona z licznymi przetarciami, pęknięte siedzisko	Składnik zużyty