

Utrudnienia w żegludze od km 0+600 do km 37+700

L.p.	km		Przemiaty i inne przeszkody	Miejscowość	Lokalizacja w korycie, usytuowanie w stosunku do lustra wody	Przemiaty w nurcie rzeki			UWAGI
	od km	do km				Długość [m]	Szerokość [m]	Głębokość [m]	
1	1+100	1+550	Oświecim, Bobrek	Stara Opaska	Lewy brzeg, wystaje nad lustro wody				Nurt rzeki Wisły przy prawym brzegu.
2	1+800		Oświecim, Broszkowice	WySPA	Od środka koryta wystaje, nad lustro wody stara opaska,				Nurt rzeki Wisły przy prawym brzegu.
3	1+800		Oświecim, Broszkowice	pozostałość instalacji rurociągu	lewa strona szlaku żeglownego do środka koryta na dnie				zachować szczególną ostrożność
4	4+200		Oświecim, Gromiec	Przemiaty	Na wejściu do kanalu górnego Dwory	400	60	0,5 - 1,4	W osi kanalu górnego SW Dwory, Zachować szczególną ostrożność. Przy wejściu trzymać się lewego brzegu
5	4+100 kanalu	Dwory Drugie	Przemiaty	Ujście Macochy- prawy brzeg kanalu dolnego Dwory	100	20	0,6 - 1,4		Zachować szczególną ostrożność.
6	7+200 kanalu	Przeciszów	Przemiaty	Ujście kanalu dolnego do Wisły lewy brzeg	100	40	0,6 - 1,2		Zachować szczególną ostrożność.
7	19+450	Podolsze	Przemiaty	Początek kanalu górnego SW Smolice	400	60	0,7- 1,2		Zachować szczególną ostrożność. Przy wejściu trzymać się lewego brzegu

28 kwietnia 2023r.

8	22+500	22+800	Podolsze, Smolice	Przemiły	Na ujściu kanału dolnego Smolice, wyłot rzeki Skawy do rzeki Wisły	300	40	0,8- 1,4	Zachować szczególną ostrożność. Trzymać się lewego brzegu
9	36+900	37+400	Kępa	Zalegające pnie drzew	Pnie drzew wystające nad lustro wody 20-30 metrów od prawego brzegu	500	20		Zachować szczególną ostrożność.

Utrudnienia podano w odniesieniu do stanu wody na wodowskazie Smolice w dniu 26.04.2023r.

Wodowskaz	km rzeki Wisły	stan wody w dniu odczytu w [cm]	WWŻ [cm] *	SW [cm] **
SMOLICE	23+300	147	450	160

*WWŻ- najwyższa woda żeglowna, ustalony stan wody, po którego przekroczeniu uprawianie żeglugi jest zabronione

**SW-średnia roczna woda

STARSZY SPECJALISTA


Andrzej Janas