

HK. 9027.2.183.KW.2.2024

Nidzica 19 lipca 2024r.

## Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nad jeziorem miejskim w Nidzicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 344 ust 1 – ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (t.j.Dz.U. z 2019r.,poz.255). Po dokonaniu wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku nad jeziorem miejskim w Nidzicy w dniu 15 lipca 2024r. zawartego w protokole pobrania próbek wody HK.9027.2.183.KW.1.2024 i przeprowadzeniu analizy mikrobiologicznej jakości wody z ww. kąpieliska -wg sprawozdania LBŚiŻ-OBW/312z/2024 z dnia 18.07.2024r. (wykonanego zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności – Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza w Olsztynie)

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

**stwierdza, że woda w kąpielisku nad jeziorem miejskim w Nidzicy –  
jest przydatna do kąpeli**

Z upoważnienia  
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Nidzicy  
*Katarzyna Jabłońska*  
Kierownik Oddziału Nadzoru