

Zadanie nr 7 – naprawa mostu drogowego nr inw. 223/532 na potoku Barbara,
leśnictwo Wielka Łąka, oddział 122b,c, 126a, obręb leśny Wapienica,
działka nr 1419/1; 1420; 1540/1, obręb ewidencyjny Wapienica, jednostka ewidencyjna M. Bielsko-Biała, powiat M. Bielsko-Biała,
województwo śląskie;

Legenda

- granica oddziałów
- linie projektowane
- granica wydziałów
- granica ewidencyjna
- 2062 numer działki ewidencyjnej
- drogi leśne
- ścieżki
- rowy, potoki, rzeki
- las w innej własności
- powierzchnie nie stanowiące wydziałów: kępy, gniazda, luki
- budynki Lasów Państwowych
- zbiorniki wody
- tereny zabudowane
- linie energetyczne
- granica leśnictwa
- rurociąg
- wizura
- linowe elementy infrastruktury