



# EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

## ODDZIAŁ RZESZÓW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

35-111 RZESZÓW, ul. Wyspiańskiego 2, tel./fax 17 853 33 44, 853 96 96,

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: rzeszow@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH - EKSPERTMOT  
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

25 KWI. 2023

3423

R.83/B.C.

ISO

9001:2000



WYCENA Nr: 175/1/2023/RZ

z dnia: 2023/04/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Pisemne

z dnia: 2023/04/11

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny

Adres: al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

### PODSTAWA WYCENY

Pismo Dyrektora Oddziału Regionalnego nr BOR09.234.3.1.36.2023.JM z dnia 11.04.2023 r.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`13

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 7121S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00531403

Nr INFO-EKSPERT	036-00637
Data pierwszej rejestracji	2012/07/26
Data ważności badania technicznego	2023/07/27
Data oględzin	2023/04/13
Miejsce oględzin	Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów podkarpackie
Wskazanie drogomierza	207664 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/07/26-23/04/17)	129 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2012.11-2016.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 2 szt.	12	Sygnalizacja otwartych drzwi
2	Immobilizer	13	Sygnalizacja pozostawienia kluczyków w stacyjce
3	Klimatyzacja	14	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Napęd przedniego mostu dołączany	15	System wspomagania nagłego hamowania

3.211.5

14021 mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

System INFO-EKSPERT  
/SRTSiRD

Strona 1

5	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	16	Szyba przednia z filtrem UV
6	Obrotomierz	17	Szyba tylna ogrzewana
7	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	18	Światło dodatkowe STOP
8	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	19	Tapicerka tekstylna
9	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna pasażera	21	Zamek centralny
11	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy		

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	879
2	Wycieraczka szyby tylnej	426
3	Zagłówki foteli przednich	426

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		50
Przednie prawe:	NEXEN 205/70 R15 96T WINGUARD SUV TL		50
Tylne lewe:	BF GOODRICH 205/70 R15 95Q WINTER SLALOM TL		50
Tylne prawe:	BF GOODRICH 205/70 R15 95Q WINTER SLALOM TL		50

**STAN TECHNICZNY POJAZDU**

W dniu 13.04.2023 r. Rzeczoznawcy dokonali oględzin samochodu osobowego marki Suzuki Jimny o numerze rejestracyjnym WI7121S w trakcie, których stwierdzono:

a) nadwozie:

- pokrywa komory silnika, ściana tylna lewa, ściana tylna prawa - z odpryskami i zarysowaniami powłoki lakierowej,
- komora silnika, pokrywa wlewu paliwa - ze śladami korozji,
- pokrywa bagażnika - przerdzewiała na wskroś z ubytkami materiału,
- błotnik przedni lewy - wgnieciony,
- antena dachowa - złamana

b) reflektory lewy i prawy - zmatowiałe i porysowane,

c) rama i elementy podwozia, tarcze kół - ze śladami korozji.

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.)	39 750 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 731 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	257 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 6 287 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 772 PLN

**W tym:**

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 -1 772

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**33700 PLN**

(słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 6301,63 PLN

Rzecznawca certyfikowany (certyfikat nr 560/11/14/17/20/23) w zakresie kompetencji:

CA - technika samochodowa,

CB - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,

CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

CZ - pojazdy zabytkowe,


przez Centrum Certyfikacji Rzecznawców Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001379 na liście Rzecznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Ekspert z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozumiewawczy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzecznawców Samochodowych.

**CERTYFIKOWANY  
RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY**

**mgr inż. Maciej PACZOSA**



Rzecznawca Samochodowy w zakresie kompetencji:

A - technika samochodowa,

C - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

**RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY**

**mgr inż. Jacek KŁECZEK**





**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do wyceny nr: 175/1/2023/RZ

z dnia: 2023/04/17

Rzeczoznawca : mgr inż. Maciej PACZOSA, mgr inż. Jacek KŁECZEK

Zleceniodawca: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

Zlec. pismo, znak: Pisemne

z dnia: 2023/04/11

Właściciel: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podkarpacki Oddział Regionalny

Adres: al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] IV-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`13

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 7121S

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 036-00637

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 59 900 PLN brutto na 12/2016

**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2016	05	48800	48800
2015	05	46300	46300
2014	05	44000	44000
2013	05	41800	41800
2012	05	39750	39750
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (131 mies.)			<b>39 750 PLN</b>

Normatywny okres eksploatacji	<b>131 mies.</b>
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)	<b>2012/07/26</b>
Rzeczywisty okres eksploatacji	<b>129 mies.</b>
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	<b>257 PLN po korekcie: 40 007 PLN</b>

**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2012.11-2016.12

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Lakier metalizowany	0,50			3,33	0,66	879
2	Wycieraczka szyby tylnej	1,00			3,33	0,32	426
3	Zagłówki foteli przednich	1,00			3,33	0,32	426
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							<b>1 731 PLN</b>
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							<b>1 731 PLN po korekcie: 41 738 PLN</b>
Przebieg normatywny							<b>139 200 km</b>
Przebieg rzeczywisty odczytany							<b>207 664 km</b>
KOREKTA ZA PRZEBIEG							<b>- 6 287 PLN po korekcie: 35 451 PLN</b>

**ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 772
<b>KOREKTY RÓŻNE</b>		<b>- 1 772 PLN po korekcie: 33 679 PLN</b>

**STAN OGUMIENIA:**

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia	Lewe:	419	50		Prawe:	419	50									
	Tylna	Lewe:	486	50		Prawe:	486	50								

**UWAGI**

W oględzinach pojazdu oraz w sporządzeniu wyceny uczestniczyli asystenci rzeczoznawcy samochodowego: mgr inż. Jacek KAFEL oraz mgr inż. Łukasz STEPEK.

**WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU** ..... **33 700 PLN**

Rzeczoznawca certyfikowany (certyfikat nr 560/11/14/17/20/23) w zakresie kompetencji:

CA - technika samochodowa,

CB - ruch drogowy w tym: rekonstrukcja kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych,

CC - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

CZ - pojazdy zabytkowe,


przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068.

Numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS 001379 na liście Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury.

Ekspert z dziedziny historii motoryzacji i oceny pojazdów zabytkowych rekomendowany przez Zespół Porozumiewawczy Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych.

**CERTYFIKOWANY  
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY,**

**mgr inż. Maciej PACZOSA**



Rzeczoznawca Samochodowy w zakresie kompetencji:

A - technika samochodowa,

C - wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,

**RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY**

**mgr inż. Jacek KLECZEK**

