

**RZECZOZNAWCA TECHNIKI
SAMOCHODOWEJ I RUCHU
DROGOWEGO**

Kundera Dariusz
ul. 11-go Pułku Piechoty 75a
78-500 Drawsko Pom.
tel. kom. 604 164 372
e-mail: dkundera@vp.pl

BIEGŁY SKA 3OWY
W ZAKRESIE TECHNIKI OCHODOWEJ
I SZACOWANIA WARTO CI POJAZDÓW
SAMOCHODC YCH
IZBY SKARBOWEJ ' SZCZECINIE

nr uprawni 199

inż. Dariusz Kundera

Drawsko Pomorskie, dnia 09.01.2024r.

WYCENA NR 01/RZ/2024

ZLECENIODAWCA: Nadleśnictwo Świerczyna

ADRES: 78-531 Świerczyna 1A

ZLECENIE: Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu,

NR SPRAWY: NK.1130.1.2024

ZADANIE OCENY: Do celu własnego zleceniodawcy

Badanie wykonał rzeczoznawca z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego:
inż. Dariusz Kundera

Data oględzin: 05.01.2024r.

Data dodatkowych oględzin: -

Dane techniczne i identyfikacyjne:

Nr rejestracyjny:	ZDR20203
Kraj producenta:	Francja
Nr identyfikacyjny VIN lub nadwozia /podwozia:	VF77J9HP0CJ620668
Marka:	CITROEN
Model:	BERLINGO
Typ/wariant/wersja:	MULTISPACE/1.6
Rodzaj pojazdu/kod:	samochód osobowy
Przeznaczenie:	uniwersalne
Barwa nadwozia:	niebieski 2war
Masa własna:	1526kg
Maksymalna ładowność (konstrukcyjna - przewidziana przez producenta):	0514kg
Maksymalna masa całkowita (konstrukcyjna - przewidziana przez producenta):	2040kg
Dopuszczalna masa całkowita DMC (administracyjna - przewidziana przepisami):	2040kg
Liczba miejsc do siedzenia/ogółem :	5
Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy (bez hamulca):	0715kg
Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy (z hamulcem):	1300kg
Liczba osi/liczba kół:	2/4
Pojemność skokowa silnika:	1560cm ³
Rodzaj silnika/rodzaj paliwa:	9H0S/samoczynny/ON
Maksymalna moc netto silnika:	68kW(93KM)/4000min ⁻¹
Maksymalny moment obrotowy:	-
Rozstaw osi:	2728mm
Miejsce numeru VIN:	podszybie,
Miejsce mocowania tabliczki znamionowej:	słupek środkowy p
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:	3040kg
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów:	3040kg

Maksymalny udźwig podnośnika:	nie dotyczy
Wskazanie licznika przebiegu kilometrów/motogodzin pracy pojazdu:	122285
Rok produkcji:	2012
Data pierwszego dopuszczenia do ruchu:	26.11.2012r.
Data pierwszej rejestracji w kraju:	-
Badanie techniczne ważne do:	15.12.2024r.
Opony podstawowe:	195/65R15

OPIS DOTYCZĄCY POJAZDU

W dniu 05.01.2024r. przedstawiono do oględzin samochód osobowy marki CITROEN BERLIGO MULTISPACE 1.6HDI ZDR20203 nr VIN: VF77J9FP0CJ620668 w stanie techniczny i wizualnym **średnim**. Oględziny przeprowadzono w obecności przedstawiciela Nadleśnictwa Świerczyna na terenie garażowania pojazdu.

Pojazd jest w stanie wizualnym średnim. Pojazd nosi ślady zużycia eksploatacyjnego i napraw blacharsko-lakierniczych karoserii, tapicerka wnętrza pojazdu nie nosi śladów nadmiernego zużycia eksploatacyjnego. Elementy karoserii i podwozia nie noszą śladów skorodowania. Jednostka napędowa szczelna, uruchamia się i pracuje równomiernie. W trakcie oględzin stwierdzono następujące defekty pojazdu:

- próg p.: wgniecenie-deformacja;
- zderzak t: wgniecenie, zarysowania, otarcia i odpryski lakieru;
- błotnik t/l: powierzchniowe wgniecenie poszycia;
- próg l.: wgniecenie;
- reling p.: brak nakładki maskującej;
- drzwi przesuwne prawe: otarcie listwy ochronnej;

Dokonano pomiaru grubości lakieru, w celu stwierdzenia wcześniej dokonywanych napraw blacharsko-lakierniczych, choć są one widoczne i ze względu na ich stan i stopień uszkodzeń pojazdu już na tym etapie stwierdza się brak ekonomicznego uzasadnienia naprawy.

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU		
CITROEN BERLIGO MULTISPACE 1.6HDI ZDR20203 nr VIN: VF77J9FP0CJ620668		
Element karoserii	Najwyższa wartość pomiaru (µm)	Uwagi
Błotnik p/l	276	element po naprawie blacharsko-lakierniczej
Pokrywa silnika	128	-
Błotnik p/p	128	-
Drzwi p/p	139	element po naprawie blacharsko-lakierniczej
Drzwi t/p	118	-
Błotnik t/p	132	element po naprawie blacharsko-lakierniczej
Pokrywa bagażnika	132	element po naprawie blacharsko-lakierniczej
Błotnik t/l	123	-
Drzwi t/l	131	element po naprawie blacharsko-lakierniczej
Drzwi p/l	163	element po naprawie blacharsko-lakierniczej
Dach	107	-



Fot. 1 Widok ogólny pojazdu



Fot. 2 Widok ogólny pojazdu



Fot. 3 Widok ogólny pojazdu



Fot. 4 Widok ogólny pojazdu



Fot. 5 Widok ogólny pojazdu



Fot. 6 Widok ogólny pojazdu



Fot. 7 Widok ogólny pojazdu



Fot. 8 Widok ogólny pojazdu

BIEGŁY SKARBOWY
 W ZAKRESIE TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
 I SZACOWANIA WARTOŚCI
 POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
IZBY SKARBOWEJ
W SZCZECINIE
 Nr uprawnień 99
 inż. Dariusz Kundera
 76-200 Drawsko Pom. ul. 11-go Pułku Piechoty 15a



Fot. 9 Widok ogólny wklejki



Fot. 10 Widok pola numerowego VIN na podszybiu



Fot. 11 Widok ogólny tabliczki znamionowej



Fot. 12 Widok ogólny oznaczenia modelu



Fot. 13 Widok ogólny tablicy licznikowej



Fot. 14 Widok wskazania stanu przebiegu



Fot. 15 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 16 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki

BIURO SKARBOWE
 I SZACOWANIA WARTOŚCI
 POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
IZBY SKARBOWEJ
W SZCZECINIE
 Nr uprawnień 99
 inż. Dariusz Kundera
 76-500 Drawsko Pom. ul.11-go Pułku Piech. 75a



Fot. 17 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 18 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 19 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 20 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 21 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 22 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 23 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki



Fot. 24 Widok ogólny wnętrza pojazdu i stanu tapicerki

SIEGŁY SKARBOWY
 W ZAKRESIE TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
 SZCZEGÓLNYM WYKONANIEM
 POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
IZBY SKARBOWEJ
W SZCZECINIE
 Nr uprawnień 99
 inż. Dariusz Kundera
 76-500 Drawsko Pom. ul. 11-go Pułku Piechoty, 75a



Fot. 25 Widok ogólny wnętrza przestrzeni ładunkowej



Fot. 26 Widok ogólny stanu elementów karoserii



Fot. 27 Widok ogólny stanu elementów karoserii



Fot. 28 Widok ogólny stanu elementów karoserii



Fot. 29 Widok ogólny stanu elementów karoserii



Fot. 30 Widok ogólny stanu elementów karoserii



Fot. 31 Widok ogólny stanu elementów karoserii



Fot. 32 Widok ogólny stanu elementów karoserii

BIEGŁY SKARBOWY
 W ZAKRESIE TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
 I SZACOWANIA WARTOŚCI
 POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
IZBY SKARBOWEJ
W SZCZECINIE
 Nr uprawnień 99
 inż. Dariusz Kundera
 76-500 Drawsko Pom. ul. 11-go Pułku Piechoty 75a



Fot. 33 Widok ogólny stanu elementów karoserii

IZBY SKARBOWE
 W ZAKRESIE TECHNIKI SAMOCHODOWEJ...
 I SZACOWANIA WARTOŚCI
 POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
IZBY SKARBOWEJ
W SZCZECINIE
 Nr uprawnień 99

Inż. Dariusz Kundera
 76-300 Drawsko Pom. ul.11-go Pułku Piech.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przyciemniane szyby tylne;
- el. ustawiane lusterka zew. + ogrzewane (2);
- wycieraczka szyby tylnej;
- manualna skrzynia biegów (5);
- ABS+ESP;
- AIR (2);
- radio – odtwarzacz CD;
- immobilizer;
- hak holowniczy;
- relingi dachowe;
- ogrzewanie szyby tylnej;
- el. opuszczane szyby (2);
- tapicerka welurowa;
- centralny zamek;
- wspomaganie kierownicy;
- zagłówki na tylnych siedzeniach;
- siedzisko tylne dzielone;
- klimatyzacja automatyczna;
- dodatkowe światło STOP;
- światła p/m przednie;

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Opona p/l	- FULDA KRISTALL MONTER 3 M+S 195/65R15 91T	5mm
Opona p/p	- FULDA KRISTALL MONTER 3 M+S 195/65R15 91T	5mm
Opony t/p	- FULDA KRISTALL MONTER 3 M+S 195/65R15 91T	5mm
Opona t/l	- FULDA KRISTALL MONTER 3 M+S 195/65R15 91T	5mm
Opona koła zapasowego	- brak	