

Nr opinii: **160/2023/LM** z dnia **2023-03-27**

Opinię opracował:	mgr inż. Łukasz Mroczkowski Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy - RS001525
Zakres opinii:	Ustalenie wartości rynkowej
Obiekt badań:	Hyundai i40 Samochód osobowy
VIN / numer identyfikacyjny:	KMHLC41DAJU102352
Numer rejestracyjny:	WY5863K
Cel opinii:	Wycena na potrzeby własne zleceniodawcy

I. PODSTAWY OPINII

1. Formalna - zlecenie nr 2193/2023,
2. Merytoryczna - Info-Ekspert,

II. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC

1. Identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
2. Ocena stanu technicznego i optycznego,
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,
4. Opracowanie opinii.

III. CZAS I MIEJSCE OGLĘDZIN

2023-03-15, Warszawa.

IV. DANE IDENTYFIKACYJNE

Marka:	Hyundai
Model:	i40
Rok produkcji:	2017
Data pierwszej rejestracji:	2017-08-31
VIN / numer identyfikacyjny:	KMHLC41DAJU102352
Numer rejestracyjny:	WY5863K
Badanie tech. do:	2023-08-23
Przebieg / sposób ustalenia:	216 297 km / odczytany

V. DANE TECHNICZNE

Rodzaj/typ pojazdu:	Samochód osobowy
Nadwozie / ilość drzwi / miejsc:	Sedan / 4 / 5
Typ silnika / rodzaj paliwa:	Silnik o zapłonie iskrowym / benzyna bezołowiowa
Pojemność skokowa silnika:	1 999 cm³
Moc silnika:	131 kW

VI. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Pojazd sprawny technicznie, zdatny do dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowy opis stwierdzonych uwag w dalszej części opracowania.


Silnik i układ napędowy

Rozruch silnika prawidłowy, równomierna praca na biegu jałowym, jazda próbna w warunkach parkingowych nie wykazała niesprawności.

Zawieszenie, układ kierowniczy i układ hamulcowy

Stan utrzymania zawieszenia kół pojazdu zgodny ze stanem normatywnym, nie wnosi się uwag.

Nadwozie



● - element bez uwag, ● - zgłoszono uwagi lub/i odstępstwa od stanu normalnego.

Nr	Element	Grubość powłoki lakierowej	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
1	Pokrywa przednia	96-111 μm	
2	Błotnik przedni prawy	90-101 μm	
3	Drzwi przednie prawe	101-102 μm	
4	Drzwi tylne prawe	95-104 μm	
5	Błotnik tylny prawy	96-107 μm	
6	Pokrywa tylna	74-103 μm	
7	Błotnik tylny lewy	78-111 μm	
8	Drzwi tylne lewe	81-114 μm	
9	Drzwi przednie lewe	94-103 μm	
10	Błotnik przedni lewy	88-95 μm	
11	Poszycie dachu	91-102 μm	

Stwierdzone uszkodzenia elementów nadwozia pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Szyba czołowa - odprysk.



Szyba czołowa



Szyba czołowa

2. Pokrywa komory silnika - odprysk lakieru z korozją.



Pokrywa komory silnika



Pokrywa komory silnika



Pokrywa komory silnika

3. Obudowa lusterka prawego - otarcie lakieru.



4. Rama dachu strona lewa - rysa.



5. Drzwi przednie lewe - otarcie powłoki lakierowej na rancie.





Drzwi przednie lewe

6. Felga przednia lewa - otarcie na rancie.




Felga przednia lewa



Felga przednia lewa

Ogumienie i koła



■ - zużycie <50%,
 ■ - zużycie >50%,
 ■ - opona zużyta/uszkodzona,


Oś	Koło	Producent	Rozmiar	Bieżnik	Uwagi, stwierdzone uszkodzenia
I	Koło lewe	GOOD YEAR ULTRAGRIP	215/50R17 95 V	7,1 mm	
I	Koło prawe	GOOD YEAR ULTRAGRIP	215/50R17 95 V	7,1 mm	
II	Koło lewe	GOOD YEAR ULTRAGRIP	215/50R17 95 V	8,5 mm	
II	Koło prawe	GOOD YEAR ULTRAGRIP	215/50R17 95 V	8,3 mm	

Stwierdzone uszkodzenia wnętrza pojazdu wynikające z typowej eksploatacji zestawiono poniżej.

1. Tablica wskaźników - aktywna kontrolka nieodpowiedniego poziomu ciśnienia opon.



Tablica wskaźników



Tablica wskaźników

2. Gałka dźwigni zmiany biegów - wytarty lakier.



VII. WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca opinia:

Wartość rynkowa w/w pojazdu na dzień wykonania opinii:

55 100,00 PLN brutto

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto PLN brutto).

VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


























Wykonawca wyceny : mgr inż. Łukasz Mroczkowski RS001525

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2023

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2017

Model: i40 2.0 MR`15

Wersja: Business

Nr rejestracyjny: WY5863K

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: KMHLC41DAJU102352

Nr INFO-EKSPERT	016-01124
Data pierwszej rejestracji	31.08.2017
Wskazanie drogomierza	216297 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/08/31-23/03/27)	67 mies.
Dop. masa całkow.	2020 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 121kW (165KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.04-2017.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Autoalarm	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujnik deszczu	33	Radioodtwarzacz CD + MP3
4	Czujniki ciśnienia w oponach	34	Reflektory bi-ksenonowe
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Schówek chłodzony
6	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach	36	Siatka mocująca bagaż
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	37	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Głośniki 6 szt.	38	System Bluetooth
9	Gniazdo 12V	39	System kontroli podjazdu HAC
10	Hamulec postojowy elektryczny	40	System kontroli trakcji VSM
11	Immobilizer	41	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
12	Kierownica podgrzewana	42	System stabilizacji toru jazdy ESC
13	Kierownica pokryta skórą	43	System statycznych świateł doświetlających zakręty
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	44	System utrzymania pasa ruchu LKAS
15	Kluczyk zbliżeniowy	45	System wspomagania nagłego hamowania
16	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyba przednia ogrzewana częściowo
17	Koło zapasowe dojazdowe	47	Szyby atermiczne
18	Komputer pokładowy	48	Szyby przyciemniane
19	Kurtyny powietrzne boczne	49	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	50	Światła do jazdy dziennej
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	51	Światła p/mgielne LED
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	52	Tapicerka tekstylna
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Tarcze kół aluminiowe 17"
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
25	Nakładki ozdobne progów	55	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od

26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	56	Zaglówki aktywne
27	Podłokietnik centralny przedni	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Podłokietnik siedzeń tylnych	58	Złącze "AUX"
29	Poduszka powietrzna kierowcy	59	Złącze "USB"
30	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 5 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	System nawigacji satelitarnej pakiet System nawigacji satelitarnej Głośnik subwoofer Kamera cofania Tuner radiowy cyfrowy Wyświetlacz 7"	1 811

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (70 mies.) **65 100 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 811 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **1 181 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2017. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 3 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 12 980 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 110 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 105 897 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -19,06%.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

55100 PLN

(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 10303,25 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,

- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.