

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

BUDYNEK MIESZKALNY (NR INW. 165/104)



Fot. 1 Budynek mieszkalny – elewacja boczna i frontowa



Fot. 2 Budynek mieszkalny – elewacja tylna



Fot. 3 Budynek mieszkalny – elewacja tylna



Fot. 4 Budynek mieszkalny – uszkodzenia rynny



Fot. 5 Budynek mieszkalny – uszkodzenia rynny



Fot. 6 Budynek mieszkalny – uszkodzenia rynny



Fot. 7 Budynek mieszkalny – uszkodzony (pęknięty) narożnik rynny