

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
BUDYNEK MIESZKALNY (NR INW. 165/209)



Fot. 1 Budynek mieszkalny – elewacja frontowa



Fot. 2 Budynek mieszkalny – uszkodzone rynny



Fot. 3 Budynek mieszkalny – elewacja tylna