

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie

L.p.	Rodzaj	Nr inwentarzowy	Rok nabycia	Okres użytkowania (rok)	Ilość	Opis stopnia technicznego Zużyty/zbędny, opis uszkodzonych części	Wnioski
1.	Komputer	POSM II-a/73	2008	16	1	Zdekompletowany, usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
2.	Komputer	POSM II-a/87	2012	12	1	Zdekompletowany, usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
3.	Komputer	POSM II-a/248	2018	6	1	Zdekompletowany, usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
4.	Komputer	POSM II-a/209	2015	9	1	Zdekompletowany, usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
5.	Komputer	POSM II-a/210	2015	9	1	Zdekompletowany, usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
6.	Komputer	POSM II-a/247	2018	6	1	Zdekompletowany, usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
7.	Monitor	POSM II-a/148	2012	12	1	Przestarzały, zużyty ekran	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
8.	Monitor	POSM II-a/150	2012	12	1	Przestarzały, zużyty ekran	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
9.	Monitor	POSM II-a/189	2014	10	1	Przestarzały, zużyty ekran	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
10.	Monitor	POSM II-a/213	2015	9	1	Przestarzały, zużyty ekran	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
11.	Mikrofon	POSM II-a/140	2012	12	1	Rozbita obudowa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
12.	Laptop	POSM II-a/60	2006	18	1	Usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
13.	Laptop	POSM II-a/76	2008	16	1	Usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
14.	Laptop	POSM II-a/81	2011	13	1	Usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
15.	Laptop	POSM II-a/84	2011	13	1	Usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
16.	Laptop	POSM II-a/85	2011	13	1	Usunięty dysk twardy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
17.	Gramofon	PLM I-o/221	1990	34	1	Spalony silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
18.	Gramofon	PLM I-o/491	1990	34	1	Spalony silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
19.	Wzmacniacz	PLM I-o/229	1986	38	1	Zniszczony, nie działa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
20.	Wzmacniacz	PLM I-o/382	1989	35	1	Spalony silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
21.	Wzmacniacz	PLM I-o/446	1990	34	1	Zniszczony, nie działa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
22.	Wzmacniacz	PLM I-o/615	1999	25	1	Zniszczony, nie działa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
23.	Rzutnik	PLM I-o/233	1987	37	1	Spalona lampa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
24.	Odtwarzacz	PLM I-o/593	1992	32	1	Zepsuty silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
25.	Odtwarzacz	PLM I-o/630	2006	18	1	Zepsuty silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
26.	Magnetowid	PLM I-o/380	1989	35	1	Spalony silnik, uszkodzony mechanizm kieszeni	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
27.	Radiomagnetofon	PLM I-o/608	1997	27	1	Spalony silnik, uszkodzony mechanizm kieszeni	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
28.	Magnetofon	PLM I-o/617	2001	23	1	Spalony silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
29.	Magnetofon	POSM I-o/640	2008	16	1	Spalony silnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
30.	Kolumny	PLM I-o/437-444	1990	34	8	Zniszczone głośniki	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
31.	Kolumna	PLM I-o/604	1997	27	1	Zniszczony głośnik	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
32.	Kolumny głośnikowe	POSM I-o/618	2001	23	4	Zniszczone głośniki	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
33.	Inter Nero Studio	PLM I-o/610	1999	25	1	Przestarzałe oprogramowanie	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
34.	Inter Nero Studio	PLM I-o/611	1999	25	Komplet	Przestarzałe oprogramowanie	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
35.	Inter Nero Studio	PLM I-o/612	1999	25	Komplet	Przestarzałe oprogramowanie	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
36.	Uchwyty głośnikowe	POSM I-o/619	2001	23	4	Zniszczone, połamane	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia

37	Projektor	POSM I-o/628	2001	23	1	Uszkodzony, spalona lampa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
38	Kamera	POSM I-o/643	2009	15	1	Zniszczona optyka	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
39	Statyw	POSM I-o/645	2010	14	1	Zdekompletowany	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
40	Kasety video	PLM I-o/403-411	1990	34	9	Zniszczone taśmy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
41	Kasety video	PLM I-o/551-554	1991	33	4	Zniszczone taśmy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
42	Kasety video	POSM I-o/558-559	1991	33	2	uszkodzenie taśmy	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
43	Drukarka	POSM I-o/728	2022	2	1	Zepsute zasilanie, uszkodzona głowica	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
44	Tablica	PLM III-g/84	1991	33	1	Zniszczona, starta powierzchnia, brak uchwytów	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
45	Taboret do fort.	POSM III-c/59	2017	7	1	Połamane nogi, zniszczone siedzisko	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
46	Mikrofon	PLM I-o/596-599	1992	32	4	Rozbita obudowa	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
47	Drukarka	POSM II-a/190	2014	10	1	Uszkodzona głowica	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia
48	Kserokopiarka	POSM III-j/1190	Nie znany (dar)	Nie znany (dar)	1	Zepsuty bęben	Naprawa nieopłacalna z uwagi na wysoki stopień zużycia