



Łódź, dn. 21.12.2021 r.

Dotyczy postępowania: BOR05.2305.162.2021.MS

Wykonawcy

Informujemy, iż w dniach 16 – 20.12.2021 r., do Zamawiającego, tj. Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Łodzi (kod: 92 – 202) przy al. Piłsudskiego 84, wpłynęły pytania dotyczące zapisów postępowania na **„Obsługę serwisową systemu sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia gazem i systemu kontroli dostępu zlokalizowanych w serwerowni Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR”**

Zgodnie z pkt 15 ppkt 4) Zaproszenia, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1:

Dzień dobry,

Czy możemy otrzymać jakieś podstawowe dane dotyczące systemu? Ilość czujek, pojemność butli, powierzchnia pomieszczenia gaszonego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż powierzchnia pomieszczenia objętego systemem gaszenia gazem FM-200 to ok. 36 m². Ilość czujek optycznych dymu to 8 sztuk. Masa brutto wyrażona w kg: ładunku 88,44 kg, butli 141,1 kg.

Pytanie 2:

Dzień dobry,

Proszę o wykaz urządzeń, który będzie podlegał konserwacji zgodnie z: „Obsługę serwisową systemu sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia gazem i systemu kontroli dostępu zlokalizowanych w serwerowni Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR”

W tabeli piszecie: „Jednorazowa usługa naprawy systemu sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia gazem i systemu kontroli dostępu zlokalizowanych

w serwerowni Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, świadczona zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu i projekcie umowy”

krotność napraw będzie wynosiła 3kpl, proszę o wskazanie co będzie wchodziło w zakres powyższych prac (czy materiały, czy sama robocizna za usługę i czego będzie dotyczyła usługa ?)

Odpowiedź 2:

Wykaz urządzeń objętych świadczeniem usługi wskazany został w Załączniku nr 1 do Projektu umowy. Zamawiający informuje, iż w zakresie świadczenia usługi naprawy będzie wchodziło wykonanie czynności dotyczących naprawy systemu sygnalizacji pożaru, systemu gaszenia gazem i systemu kontroli dostępu, dojazd do miejsca świadczenia usługi oraz inne czynności, które Wykonawca uważa za konieczne do prawidłowej realizacji usługi. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 4 Projektu



umowy, w przypadku konieczności wymiany części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji usługi naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu. Wykonawca przygotowując ofertę dla usługi naprawy nie uwzględnia w cenie jednostkowej netto oferty materiałów do realizacji ww. usługi.

Pytanie 3:

Dzień dobry,

zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz przesłanie materiałów:

- 1) Czy systemu SUG wraz z systemem sygnalizacji pożarowej posiada dokumentację powykonawczą? Czy dokumentacja ta może zostać przesłana w formie skanu na nasz adres e-mail.
- 2) Czy system kontroli dostępu posiada dokumentację powykonawczą i czy może zostać przesłana w formie skanu na nasz adres e-mail.
- 3) Jeżeli systemy nie posiadają dokumentacji powykonawczych prosimy o zestawienie ich głównych urządzeń wraz z ilością sztuk składowych.
- 4) W którym roku wybudowano system SUG wraz z systemem detekcji pożaru oraz system SKD?
- 5) Jakiego producenta jest SUG.
- 6) Jakiego producenta jest SKD.
- 7) Jaki podmiot ostatnio wykonywał przeglądy tych systemów?
- 8) Kiedy był ostatni przegląd SUG i SKD. Prosimy o przesłanie ostatnich protokołów z przeglądów.
- 9) Czy systemu SUG i SKD są aktualnie w stanie awarii? Jakie to uszkodzenia? Jeżeli nie, to czy systemy są całkowicie sprawne?
- 10) Czy zbiornik SUG był badany przez UDT? Jeżeli tak to kiedy ostatnio.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji powykonawczej dla SUG, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu kontroli dostępu. Wykaz urządzeń podlegających usługom wskazany został w Załączniku nr 1 do Projektu umowy. Producentem SKD jest Solid card Integra 6300, natomiast producentem SKD CSG Polon-Alfa Ignis 1520. Systemy zostały zamontowane w 2003 r. Ostatni przegląd miał miejsce 10 grudnia 2021 r. i został wykonany przez firmę DEKK Fire Solutions Sp z o. o., ul. Dawidowska 23, 05 – 500 Zamienie. Skan protokołu z wykonania usługi przeglądu został załączony do niniejszego pisma. Zgodnie z protokołem, SUG i SKD są sprawne, nie stwierdzono awarii ani uszkodzenia żadnego z elementów systemów. Zbiornik SUG był badany przez UDT w 2013 r.

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe warunki określone w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej nie ulegają zmianie.

**DYREKTOR
ODDZIAŁU REGIONALNEGO**

Dominik Hamrin

/podpis Zamawiającego/



PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI PRZEGLĄDU / USŁUGI NAPRAWY*

Data zgłoszenia** 10-12-2021	Numer zgłoszenia**	Numer Umowy 9/OR05/2021/2308				
Typ Sprzętu	Numer seryjny					
Zamawiający (adres) ARiMR Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź		Wykonawca DEKK Fire Solutions Sp z o.o. ul. Dawidowska 23 05-500 Zamienie				
Przyczyny zgłoszenia / objawy**: Usługa przeglądu systemu SUG FM 200 oraz systemu kontroli dostępu						
Opis uszkodzenia**: NIE DOTYCZY						
Przeprowadzone czynności / inne uwagi: Przeгляд*: System sprawdzony. Sprawny. Bez uwag. (wypisać zrealizowane czynności) Pozostawiony w stanie czuwania w trybie pracy "AUTOMATYCZNY". Naprawa*: (wypisać zrealizowane czynności)						
Użyte części zamienne i materiały eksploatacyjne						
Nazwa	Ilość	Jednostka miary				
Sposób zapewnienie (wskazać numer zgodnie z klasyfikacją wymienioną poniżej)						
<table border="1"> <tr> <td>Wykonawca: DEKK Fire Solutions <i>[Signature]</i> Ludwik Skolimowski Upr. nr EGAZ-O/27/00425/16 Imię Nazwisko + podpis</td> <td>Data wykonywania Usługi Przeglądu / Usługi Naprawy* 10-12-2021 Łódź</td> </tr> <tr> <td>Zamawiający: STARSZY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Imię Nazwisko + podpis</td> <td>Uwagi: Nie stwierdzono wykonania przepustu porawowego w stropie. Zaleca się wykonanie testu szczelności pomieszczenia.</td> </tr> </table>			Wykonawca: DEKK Fire Solutions <i>[Signature]</i> Ludwik Skolimowski Upr. nr EGAZ-O/27/00425/16 Imię Nazwisko + podpis	Data wykonywania Usługi Przeglądu / Usługi Naprawy* 10-12-2021 Łódź	Zamawiający: STARSZY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Imię Nazwisko + podpis	Uwagi: Nie stwierdzono wykonania przepustu porawowego w stropie. Zaleca się wykonanie testu szczelności pomieszczenia.
Wykonawca: DEKK Fire Solutions <i>[Signature]</i> Ludwik Skolimowski Upr. nr EGAZ-O/27/00425/16 Imię Nazwisko + podpis	Data wykonywania Usługi Przeglądu / Usługi Naprawy* 10-12-2021 Łódź					
Zamawiający: STARSZY SPECJALISTA <i>[Signature]</i> Imię Nazwisko + podpis	Uwagi: Nie stwierdzono wykonania przepustu porawowego w stropie. Zaleca się wykonanie testu szczelności pomieszczenia.					

*-niepotrzebne skreślić,

**-dotyczy Usługi Naprawy

Certyfikat przedsiębiorcy EGAZ-P/27/0052/16.