

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I  
URZĄDZEŃ

**AUTO CONSULTING**

00-872 Warszawa, ul. Chłodna 36/46, tel/fax: 022-624-02-71.

**ZAKRES  
ŚWIADCZONYCH  
USŁUG**



Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;



Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:

- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;



- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;

- identyfikacji pojazdów;



Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;



Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;



Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;



Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;



Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;



Szkolenie rzeczoznawców;

Rodzaj i nr opracowania: **Ś/1919/77/23**

Data wykonania: **19.05.2023r.**

Zleceniodawca: **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**

Zlecenie z dnia: **10.05.2023r.**

Wyłączne przeznaczenie opracowania: **ARiMR w Częstochowie**


Tytuł/zakres opracowania: **Wycena wartości pojazdu**

Obiekt oceny: **poj. Sam. Marki Dacia Duster WI 9203S**

Cel opracowania: **Wycena kosztów naprawy pojazdu i jego wartości**

Przedmiot badań: **Elementy i zespoły pojazdu.**

Autor opracowania: **Konrad Rajs**



**KOSZTORYS EUROTAX nr 40179**

wykonał(a): Autovista Polska sp. z o.o., dnia 2023-05-22


nr licencji: 74359, wersja danych: 5.2023 wydrukowano dnia: 2023-05-22

**DANE POJAZDU**

Marka	DACIA	Nr rejestracyjny	WI9203S
Model	Duster 10-14	Nr nadwozia	UU1HSDARN47697546
Typ	Duster 1.6 Ambiance 4x4		
Kod EC	0084640	Data 1. rejestracji	2012-09-11
		Rok produkcji	2012
Przebieg		Przebieg	127921
Przebieg następny		Lakier	

**POZYCJE KOSZTORYSU**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
<b>Szyba przednia barwiona</b>		<b>WY</b>	<b>1,50</b>	<b>664,92</b>
Ramię wycieraczki	L			
Ramię wycieraczki	R			
Lusterko wewn.				
Nakładka pasa podszybia góra cz.boczna	L			
Nakładka pasa podszybia góra cz.boczna	R			
Nakładka słupka A góra	L			
Nakładka słupka A góra	R			
Uwagi (materiał): Część ze szkła				
<b>Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia</b>		<b>WY</b>	<b>0,00</b>	<b>161,19</b>
<b>Podkładki dystansowe szyby przedniej</b>	L	<b>WY</b>	<b>0,00</b>	<b>8,96</b>
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
<b>Podkładki dystansowe szyby przedniej</b>	R	<b>WY</b>	<b>0,00</b>	<b>8,96</b>
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
<b>El. dystansowy szyby przedniej, górny</b>	L	<b>WY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>El. dystansowy szyby przedniej, górny</b>	R	<b>WY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Błotnik tylny</b>	L	<b>NA</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
<b>Ośłona z tworzywa, wewn. przód</b>	L	<b>WZ</b>	<b>0,40/0,20</b>	<b>0,00</b>
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
<b>Ośłona z tworzywa, wewn. tył</b>	L	<b>WZ</b>	<b>0,40/0,00</b>	<b>0,00</b>
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
<b>Zderzak przód-przebrojenie do lak.</b>		<b>WZ</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Okładzina zderzaka przedniego				
Przysłona, dół				
Krata wlotu powietrza				
Reflektory przeciwmgłowe (oba)				
Ośłona chłodnicy				
Uwagi dot. RBG: Czas zawiera wy-/za- zderzaka				
<b>Ściana boczna-przebrojenie do lak.</b>	L	<b>WZ</b>		
Lampa tylna	L			
Listwa ochronna ściany bocznej	L			
Koło tył wy-/za-	L			



<b>Łącznie</b>	<b>5,60</b>	<b>844,03</b>
----------------	-------------	---------------

Koszty dodatkowe	Miejsce	Rodzaj	Czas	Kwota
Polerowanie nadwozia		KD	0,00	500,00 F
Czyszczenie/pranie wnętrza pojazdu		KD	3,00	0,00 F
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów		KD	0,20	0,00 F
Opis operacji: błotnik TL				
<b>Łącznie</b>			<b>3,20</b>	<b>500,00</b>


Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni k		200	K3	1,70	630,45
Błotnik tylny K	L	200	III	1,50	324,00
Przygotowanie blacha (Na pojeździe bez lak. wstępnego)		200	L	2,30	166,80
Przygot.tworzyw(Praca dodatkowa)		200	L	0,80	83,00
Prace związane z oklejeniem szyb (1)			L	0,30	3,00
<b>Łącznie</b>				<b>6,60</b>	<b>1 207,25</b>

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			844,03
Koszty dodatkowe			500,00
Materiał lakierniczy	100%		1 207,25
Blacharz	3,70	120,00	444,00
Lakiernik	6,60	120,00	792,00
Prace dodatkowe	5,10	120,00	612,00
Mat. drobne i dodatkowe (2% od części)			16,88
<b>Koszty naprawy łącznie (netto)</b>			<b>4 416,16</b>
<b>VAT (Materiał) 23%</b>			<b>590,68</b>
<b>VAT (Robocizna) 23%</b>			<b>425,04</b>
<b>Koszt naprawy łącznie (brutto)</b>			<b>5 431,88</b>

Koszt naprawy kwota słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden zł, groszy 88/100

**Zestawienie części wykorzystanych w rozliczeniu kosztorysowym**

Ident/ETNR	Opis części	Dostawca	Kwota
727128759R	○ Szyba przednia barwiona (1100400) <i>Producent: DACIA</i>	DACIA	664,92
7711785626	○ Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia (1102400) <i>Producent: DACIA</i>	DACIA	161,10
903562759R	○ Podkładki dystansowe szyby przedniej (1102551) <i>Producent: DACIA</i>	DACIA	8,96



Nie wykonano optymalizacji

**Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe**

#### Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

#### Wyposażenia


- Klimatyzacja
- Światła przeciwmgielne
- System asystenta parkowania, tył

#### Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki  
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie  
Dane - baza oryginalna: 5.2023, baza użyta do przeliczenia 5.2023

#### Notatka

.....  
podpis klienta



Numer wyceny	40180	Ergo Auto Serwis Konrad Rajs
Data wyceny	2023-05-22	42-200 Częstochowa, Fromborska 3
Wycena na dzień	22.05.2023	tel. 601-541-388, fax
Numer licencji / użytkownik	74359 / Autovista Polska sp. z o.o.	

### DANE POJAZDU - kod EC 0084640

Numer rejestracyjny / numer VIN	WI9203S / UU1HSDARN47697546
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	2012-09-11 / 128
Rok produkcji	2012
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	127 921 / Nie podano
Przebieg standardowy / różnica (km)	151 000 / -23 079
Lakier	metalik
Liczba właścicieli	1
Stan pojazdu	Przecięty
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE


Marka	DACIA
Model	Duster 10-14
Typ	Duster 1.6 Ambiance 4x4
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	2010-03-01 - 2014-02-28
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	77 / 105
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

### WYCENA POJAZDU

### Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2023.05)	PLN	28 600
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	340
Korekta na przebieg	PLN	670
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	870
Wartość wyposażenia dodatkowego	PLN	320
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 910
Wartość korekt	PLN	-870

<b>Wartość pojazdu (brutto)</b>	<b>PLN</b>	<b>23 000</b>
---------------------------------	------------	---------------



**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- 4/5 zagłówki
- ABS
- Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód)
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Immobilizer
- Instalacja radiowa
- Klamki drzwi w kolorze czarnym
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane mechanicznie od wewnątrz
- Obrotomierz
- Oświetlenie bagażnika
- Popielniczka + zapalniczka
- Relingi dachowe
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
- System wspomagania hamowania
- Tapicerka materiałowa
- Trzecie światło Stop
- Tylne oparcie składane
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza w kolorze Szary etoile (konsola centralna, dysze nawiewu, uchwyty drzwi)
- Wylącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze czarnym

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Sprzedaż**

• Klimatyzacja manualna	PLN	510
• Lakier metalik	PLN	310
• Światła przeciwmgielne	PLN	50

**SUMA****PLN****870****WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA****Sprzedaż**

• Radio CD	PLN	320
------------	-----	-----

**SUMA****PLN****320****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Sprzedaż**

• Pojazd firmowy (-5%)	PLN	-1 480
• Uszkodzenia elementów nadwozia	PLN	-5 430

**SUMA****PLN****-6 910****KOREKTY****Sprzedaż**


Stan pojazdu	PLN	-870	A
--------------	-----	------	---

**SUMA****PLN****-870****Dodatkowy opis stanu technicznego wprowadzony przez użytkownika:**

- Nadwozie widoczne wgniecenia, wyraźne ślady przeprowadzonych napraw
- Wnętrze widoczne ślady zużycia tapicerki i elementów wyposażenia, drobne ubytki
- Układ napędowy bez wad i śladów wycieków, wymagane drobne regulacje lub wymiana oleju
- Ogólny stan techniczny co najwyżej konieczność wymiany klocków hamulcowych oraz/lub płynów eksploatacyjnych
- Historia użytkowania wymagane bieżące naprawy

**OPONY****Sprzedaż****Oś 1, Opona 1 (lewa), Barum BPolaris3, 215/65 R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0



<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), Barum Polaris3, 215/65 R16</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), Barum Polaris3, 215/65 R16</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), Barum Polaris3, 215/65 R16</b>	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

## DEFINICJE KOREKT

### Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji

Korekta uwzględnia wpływ miesiąca pierwszej rejestracji na wartość wycenianego pojazdu. Notowanie bazowe określa wartość pojazdu dla miesiąca 'MAJ'.

Miesiąc pierwszej rejestracji wycenianego pojazdu to wrzesień. Pojazd jest młodszy od pojazdu bazowego o 4 miesiące, co daje korektę w wysokości (+) 340 PLN.

### Korekta na przebieg

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu na wartość wycenianego pojazdu.

Standardowy przebieg dla wycenianego pojazdu wynosi 151 000 km, przebieg określony do wyceny 127 921 km, jest zatem o 23 079 km niższy od standardowego, co daje korektę wartości w wysokości (+) 670 PLN.

### Korekta na wyposażenie dodatkowe pojazdu

Korekta stosowana jest w przypadku różnicy w elementach wyposażenia pojazdu wycenianego w stosunku do seryjnego wyposażenia pojazdu bazowego.

Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej w opisie elementy wyposażenia dodatkowego, co daje korektę wartości w wysokości (+) 1 190 PLN.

### Korekta na czynniki obniżające wartość

Korekta uwzględnia wpływ czynników obniżających wartość wycenianego pojazdu.

Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej w opisie czynniki obniżające wartość, co daje łączną korektę wartości w wysokości (-) 6 910 PLN.

### Korekta na stan techniczny

Korekta stosowana jest w przypadku, gdy stan techniczny wycenianego pojazdu odbiega od stanu technicznego pojazdu bazowego.

Stan techniczny dla wycenianego pojazdu został określony jako "przeciętny", co daje korektę wartości w wysokości (-) 870 PLN.


### Informacja ogólna do wyceny

Wycena wartości pojazdu w systemie Eurotax oparta jest o tzw. notowanie pojazdu bazowego. Notowania publikowane w produktach Eurotax są ustalane dla pojazdów spełniających warunki pojazdu bazowego tj. posiadającego wyposażenie seryjne przewidziane dla danego typu, datę pierwszej rejestracji w miesiącu maju roku produkcji, będących w stanie technicznym dobrym (pojazdy w wieku do 12 lat) lub przeciętnym (pojazdy w wieku 12-24 lata), mających standardowy przebieg stosowny do okresu eksploatacji i posiadających opony zużyte nie więcej niż w 50%. Ponieważ w rzeczywistości pojazdy różnią się od pojazdu bazowego, przy wykonywaniu wyceny stosowane są korekty mające za zadanie uwzględnić różnice pomiędzy pojazdem rzeczywistym a pojazdem bazowym.

Przebieg standardowy (normatywny) pojazdu jest to przeciętny całkowity przebieg pojazdu, który określany jest dla przyjętego okresu użytkowania na podstawie badań grup pojazdów o zbliżonym rodzaju, klasie, przeznaczeniu i pojemności silnika.

### Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









Wartość opiniowanego pojazdu po uwzględnieniu jego wad i uszkodzeń to kwota 23000 BRUTTO. Kwotę tą ustalono na podstawie kosztorysu naprawy oraz wyceny wartości pojazdu sporządzonych w programie eksperckim EUROTAX.

1. Za powyższe opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opracowania i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu, wady zespołów oraz za zmiany dokonane po wydaniu opinii.
5. Rzeczoznawca wydając niniejszą opinię nie odpowiada za:
  - a) ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu, niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania,
  - b) treść opinii opartą na informacjach, co do których został wprowadzony w błąd,
  - c) weryfikację uszkodzeń pod kątem ich zgodności i z powstaniem awarii, ze względu na zakres zlecenia,
6. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
7. Wydana ocena techniczna nie stanowi rękojmi ani gwarancji pojazdu, żadnego jego podzespołu i części.
8. Badanie przeprowadzono za zgodą i w obecności zleceniodawcy.
9. Dokumentacja fotograficzna do wglądu w biurze rzeczoznawcy.

Na tym opinię zakończono i podpisano

Częstochowa 19.05.2023r.



Konrad Rajs