

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	Samochód osobowy DLU59992
2. Marka, typ	VW Passat [B8] 14-19, Passat 2.0 TDI Bi-Turbo BMT 4Mot. Highline DSG 240 KM
3. Numer fabryczny/seryjny	WVWZZZ3CZHE151396
4. Numer inwentarzowy	74100090295
5. Rok produkcji/budowy	2017
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Sprawny.
7. Historia napraw środka trwałego	Zgodnie z historią serwisową.
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	Nie wymaga.
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	Zgodnie z historią serwisową.
10. Data ostatniego serwisu	13-10-2022
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	16-03-2023
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Tak, naprawy z pkt. 15.
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie posiada.
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Tak.
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Opony 45%, pokrywa komory silnika i dach - liczne odpryski i ubytki lakieru, błotnik przedni prawy łagodne odkształcenie, błotnik tylny prawy mocne odkształcenie, drzwi przednie lewe zarysowanie, zderzak przedni głębokie zarysowanie, przednia felga prawa zarysowanie głębokie, rozładowany akumulator.
16. Uwagi	Przebieg 250 499 km.