




OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

AUTO CONSULTING

Warszawa, tel/fax: 022-624-02-71, 022-620-44-22.



ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

- ▼
Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;
- ▼
Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:
 - stanu pojazdów;
 - stanu podzespołów i elementów;
 - zakresu napraw;
 - jakości wykonanych napraw;
 - przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
 - identyfikacji pojazdów;
- ▼
Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;
- ▼
Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;
- ▼
Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;
- ▼
Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;
- ▼
Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;
- ▼
Szkolenie rzeczoznawców;

Opracowanie wykonane przez:
Rzecznawca Techniki Motoryzacyjnej
Maszyn i Urządzeń inż. Damian Kalota
Ul. Starzyńskiego 2/49 42-224 Częstochowa
Tel. 600-647-937

OPINIA

Nr Ś/1943/48/24

Rodzaj opracowania:

Data wykonania:

Częstochowa, dnia 10.03.2024r.

Autor opinii:

inż. Damian Kalota, nr. upr.1943

Zakres opinii:

Ocena stanu technicznego i ustalenie wartości rynkowej pojazdu.

Przedmiot badań

Parametry techniczne, funkcje fizyczne, zjawiska fizyczno-chemiczne.

Obiekt badań:

Pojazd marki Dacia Duster nr.rej. WI9201S

Cel opinii:

Wycena wartości rynkowej pojazdu.

Zleceniodawca:


Śląski Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul.Jana III Sobieskiego 7- 42-200; Częstochowa

Zlecenie z dnia:

05.03.2024r.

Wyłączne przeznaczenie opinii:

Dla zleceniodawcy na potrzeby sprzedaży.



podpis i pieczęć rzeczoznawcy

1. Podstawa opinii:

- 1) formalna - ww. zlecenie;
- 2) merytoryczna – system Info – Ekspert, dane rynkowe, ocena stanu technicznego pojazdu, analiza przedstawionych dokumentów.

2. Ogólny harmonogram prac:

- 1) identyfikacja pojazdu, weryfikacja dokumentów,
- 2) ocena stanu technicznego i optycznego,
- 3) wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- 4) jazda próbna w warunkach parkingowych
- 5) opracowanie opinii,

3. Czas, miejsce i obecne osoby:

- 1) 05.03.2024r. godz 10.00
- 2) Teren parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie
- 3) Przedstawiciele zlecniodawcy, rzeczoznawca.

4. Metoda badań:

- 1) Organoleptyczna,
- 2) Miernik grubości powłoki lakierniczej.
- 3) Miernik wysokości bieżnika.

5. Dane rejestracyjne:

Nr rej.	WI9201S
Data pierwszej rejestracji:	11.09.2012r
Data ważności badań technicznych:	22.09.2024r.
Właściciel pojazdu:	ARiMR Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa
Nr dowodu rejestracyjnego pojazdu:	DR/BAR4378304

6. Dane techniczno – identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny (VIN):	UU1HSDARN47697543
Marka:	Dacia
Model:	Duster
Wersja:	Laureate 4x4
Typ:	SD
Rok produkcji:	2012r.
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy
Rodzaj nadwozia:	Kombi (uniwersalne)
Kolor powłoki lakierowej kabiny/ nadwozia:	Srebrny metalik
Rodzaj silnika:	ZI
Układ/ilość cylindrów silnika:	R4
Pojemność skokowa silnika:	1598 ccm
Moc silnika:	77 kW
Rodzaj napędu:	4 x 4 (AWD)
Skrzynia biegów:	Manualna 6-biegów
Wskazania drogomierza:	131161 km

7. Ocena stanu:

Do oceny przedstawiono pojazd Dacia Duster z silnikiem benzynowym z napędem na wszystkie koła z możliwością rozłączenia. Przedmiotowy pojazd służy jako pojazd służbowy pracownikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PODWOZIE – Stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- 1) Odgłosy (stuki) z okolicy zawieszenia koła przedniego prawego

Innych wad ani niesprawności nie stwierdzono.

NADWOZIE – stwierdzono następujące wady i uszkodzenia:

- 1) Pokrywa bagażnika - wgniecenie w części górnej + ubytek powłoki lakierniczej z korozją przy krawędzi w części dolnej prawej
- 2) Błotnik tylny prawy – 2 wgniecenia + ubytek i odpryski powłoki lakierniczej z korozją
- 3) Błotnik przedni prawy oraz przedni lewy - miejscowe ogniska korozji w części montażowej do wzmocnienia (widoczne po otwarciu pokrywy silnika)
- 4) Wzmocnienie (usztywnienie) pokrywy silnika - miejscowa korozja od strony komory silnika
- 5) Miejscowa korozja wzmocnienia pod pokrywą wlewu paliwa
- 6) Drzwi przednie prawe od strony uszczelki – miejscowe uszkodzenie powłoki lakierniczej z korozją

Innych wad ani niesprawności nie stwierdzono.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU – stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- 1) Uszczelka drzwi tylnych lewych obłuzowana
- 2) Poszycie zderzaka tył zarysowania po stronie prawej oraz w części środkowej
- 3) Wkład styropianowy wnęki koła zapasowego pęknięty
- 4) Nakładka (listwa) progu lewego zarysowana
- 5) Osłona (nadkole) PCV wnęki koła tylnego prawego pęknięta
- 6) Brak tapicerki pokrywy silnika

Innych braków, wad ani niesprawności nie stwierdzono

SILNIK I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU - stwierdzono następujące wady i niesprawności:

- 1) Napęd na wszystkie koła nie załącza się
- 2) Świecąca kontrolka świec żarowych

Innych braków, wad ani niesprawności nie stwierdzono

UWAGI: Pojazd wymaga diagnostyki układu napędowego 4 x 4.

8. Wyliczenie wartości rynkowej brutto :

Wyliczenie wartości rynkowej w załączonych do opinii wydrukach Info-Ekspert.

Na podstawie badań organoleptycznych stanu technicznego ww. poj. sam. zostaje wydana następująca OPINIA:

Pojazd zdolny do dalszej eksploatacji po wykonaniu diagnostyki, naprawy lub regulacji układu napędowego 4x4. Celem przywrócenia estetyki wymaga usunięcia drobnych uszkodzeń blacharsko lakierniczych , na elementach pojazdu zgodnie z powyższą oceną techniczną.

Wartość rynkowa brutto w/w pojazdu w przedstawionym stanie na dzień 10.03.2024r. wynosi 27800 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset PLN), w tym VAT 23% = 5198,37PLN.

9. Klauzule i zastrzeżenia:

1. Za niniejsze opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.
2. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
6. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie badania pojazdu i dokumentów w warunkach istniejących na miejscu.

ZAŁĄCZNIKI: wydruki Info-Ekspert

1. Wycena wartości - druk podstawowy.
2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Opis powłoki lakierowej.

Opinię wykonano w 2-ch egz.

Na tym opinię zakończono i podpisano.



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Częstochowa, dn. 10.03.2024r.

Wykonawca opinii: inż. Damian Kalota

Zlecniodawca: Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

Zlec. pismo, znak: Zlecenie

z dnia: 05.03.2024 r.

Zadanie: Ocena stanu i wycena wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: DACIA Model pojazdu: Duster MR`10 E5
 Wersja: Laureate 4x4 Nr rejestracyjny: WI9201S Rok prod.: 2012
 Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy VIN: UU1HSDARN47697543

Nr INFO-EKSPERT	009-00155
Data pierwszej rejestracji	11.09.2012 r.
Data ważności badania technicznego	22.10.2024 r.
Wskazanie drogomierza	131161 km
Okres eksploatacji pojazdu (11.09.2012 r.-13.03.2024 r.)	138 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1800 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 77 kW (105 KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Norma spalin	E5
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2011.10 - 2013.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	11	System wspomagania nagłego hamowania
2	Immobilizer	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Obrotomierz	13	Szyby przyciemniane
4	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Światło dodatkowe STOP
5	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	15	Tarcze kół stalowe 16"
6	Poduszki powietrzne boczne przednie	16	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Przygotowanie do montażu radia	17	Wycieraczka szyby tylnej
8	Relingi dachowe	18	Zaglówki foteli przednich aktywne
9	Siedzenia tylne składane	19	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
10	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich	20	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [zł]
1	+ Autoalarm	223
2	+ Czujniki parkowania - tył	263
3	Klimatyzacja	1 255
4	Lakier metalizowany	706
5	+ Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	89
6	+ Osłona dolna silnika	131
7	Radiodtwarzacz CD + MP3	294
8	Światła p/mgielne przednie	58
9	+ Zamek centralny (dopłata)	0

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Kolo	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	Continental Cross Contact 215/65R16 98H	5.8	41
Przednie prawe:	Continental Cross Contact 215/65R16 98H	6.1	37
Tylne lewe:	Continental Cross Contact 215/65R16 98H	5.6	44
Tylne prawe:	Continental Cross Contact 215/65R16 98H	5.9	40
Zapasowe:	Continental Cross Contact 215/65R16 98H	5.5	45

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (142 mies.) **29 550 zł**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **3 019 zł**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **400 zł**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **2 415 zł**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 180 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 48 839 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 7.33%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **209 zł**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 7 807 zł**

Opis korekty:	[%]	Wartość [zł]
Korekta ze względu na liczbę właścicieli lub użytkowników	-5.0	-1 769
<i>Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.</i>		
<i>Kilku kierowców przedmiotowego pojazdu w okresie eksploatacji pojazdu, z różną techniką jazdy oraz sposobem dbania o powierzony pojazd</i>		
Szczególny charakter eksploatacji	-10.0	-3 538
<i>Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć używanie pojazdu w nietypowych warunkach, jak też w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazd sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, częsta jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość tej korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.</i>		
<i>Pojazd wykorzystywany przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako samochód służbowy.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-7.1	-2 500
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		
<i>Przeprowadzenie diagnostyki napędu, wykonanie napraw wgnieceń, napraw ognisk korozji i ubytków lakierniczych według oceny technicznej.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

27 800 zł

(Słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych)

W tym VAT (23.0%) 5 198.37 zł

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów 'Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT' na III-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: Ś/1943/48/24

z dnia: 10.03.2024 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

[T]III-2024

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster MR`10 E5

Wersja: Ambiance 4x4

Nr rejestracyjny: WI9201S

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



Fot.1



Fot.2



Fot.3



Fot.4



Fot.5



Fot.6



Fot.7



Fot.8



Fot.9



Fot.10



Fot.11



Fot.12



Fot.13



Fot.14



Fot.15



Fot.16



Fot.17



Fot.18



Fot.19



Fot.20



Fot.21



Fot.22



Fot.23



Fot.24



Fot.25



Fot.26



Fot.27



Fot.28



Fot.29



Fot.30



Fot.31



Fot.32



Fot.33



Fot.34



Fot.35



Fot.36



Fot.37



Fot.38

1943
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie
 Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
 Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń
 AUTOCONSULTING
Kalota
 RZECZOZNAWCA
 inż. Damian Kalota

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: **Ś/1943/48/24**

z dnia: 10.03.2024 r.

Wykonawca opinii: inż. Damian Kalota

Zleceniodawca: Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa

Zlec. pismo, znak: Zlecenie

z dnia: 05.03.2024 r.

Zadanie: Ocena stanu i wycena wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2024

Marka: DACIA

Model pojazdu: Duster MR`10 E5

Wersja: Ambiance 4x4


Nr rejestracyjny: WI9201S

Rok prod.: 2012

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDARN47697543

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



1943
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Rajonu Drogowo-Transportowego
AUTOMOTORSKI
Kalota
RZECZOZNAWCA
inż. Damian Kalota