

Malbork, dnia 30 grudnia 2022 r.

SE.NS.30.4421.369.2022.BR

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Dzierzgoń**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku**

po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach i sprawozdaniach z badań nr 1116/2022, 1117/2022, 1118/2022, 1555/2022, 1556/2022, SCR/1/3597/RT, SCR/1/3597/RD, 1372/2022, 1808/2022, 1809/2022, 1810/2022, 1811/2022, 2006/2022, 2007/2022, 2008/2022, 2009/2022, 2337/2022, 2338/2022, 2339/2022, 2340/2022, 2556/2022, 2557/2022, 2558/2022 próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z **urządzeń wodnych i instalacji wodociągowych służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z ujęć podziemnych wodociągu publicznego Dzierzgoń zasilających obszar gminy Dzierzgoń oraz część gminy Stary Dzierzgoń :**

- raport z badań nr 1116/2022 z dnia 14.06.2022 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody do sieci w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1117/2022 z dnia 14.06.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1 w Moranach,
- raport z badań nr 1118/2022 z dnia 14.06.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1 w Żuławce Sztumskiej,
- raport z badań nr 1555/2022 z dnia 5.08.2022 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody do sieci w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1556/2022 z dnia 5.08.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bągarcie,
- sprawozdanie z badań nr SCR/1/3597/2022/RT z dnia 24.06.2022 r. próbki wody surowej pobranej w stacji uzdatniania wody,
- sprawozdanie z badań nr SCR/1/3597/2022/RD z dnia 11.08.2022 r. próbki wody surowej pobranej w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1372/2022 z dnia 15.07.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 3/5 w Prakwicach,
- raport z badań nr 1808/2022 z dnia 13.09.2022 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody do sieci w stacji uzdatniania wody,
- raport z badań nr 1809/2022 z dnia 13.09.2022 r. . próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku szkoły podstawowej w Dzierzgoniu przy ul. Krzywej 16,
- raport z badań nr 1810/2022 z dnia 13.09.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 15 w Poliksach,
- raport z badań nr 1811/2022 z dnia 13.09.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 3/1 w Chojtach,

- raport z badań nr 2006/2022 z dnia 13.10.2022 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody do sieci w stacji uzdatniania wody,
 - raport z badań nr 2007/2022 z dnia 13.10.2022 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wyrównawczego II w Dzierzgoniu
 - raport z badań nr 2008/2022 z dnia 13.10.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1 w Pacholach,
 - raport z badań nr 2009/2022 z dnia 13.10.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku sklepu w Starym Mieście,
 - raport z badań nr 2337/2022 z dnia 14.11.2022 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody do sieci w stacji uzdatniania wody,
 - raport z badań nr 2338/2022 z dnia 14.11.2022 r. próbki wody pobranej ze zbiornika wyrównawczego II w Dzierzgoniu,
 - raport z badań nr 2339/2022 z dnia 14.11.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1 w Moranach,
 - raport z badań nr 2340/2022 z dnia 14.11.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 2 w Budziszu,
 - raport z badań nr 2556/2022 z dnia 16.12.2022 r. próbki wody pobranej z miejsca podawania wody do sieci w stacji uzdatniania wody,
 - raport z badań nr 2557/2022 z dnia 16.12.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bruku,
 - raport z badań nr 2558/2022 z dnia 16.12.2022 r. próbki wody pobranej z instalacji wodociągowej w budynku nr 1 w Żuławce Sztumskiej,
- dokonał oceny ogólnej pobranych próbek i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń i instalacji wodociągowych z wodociągu publicznego Dzierzgoń,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- w ramach kontroli wewnętrznej dokonano poboru próbek wody do podstawowych i rozszerzonych badań bakteriologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie, gm. Stare Pole oraz pomiaru substancji promieniotwórczych przeprowadzonych przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach.

Jakość wody analizowanych próbek w badanym zakresie odpowiadała wymaganiom sanitarnym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Małopolsce
Elżbieta Zybko

przesłano pocztą elektroniczną

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dzierżgoń (do wiadomości mieszkańców)
Pl. Wolności 1, 82 - 440 Dzierżgoń
sekretariat@dzierzgon.pl
2. Wójt Gminy Stary Dzierżgoń (do wiadomości mieszkańców)
Stary Dzierżgoń 71, 82 - 450 Stary Dzierżgoń
urząd@starydzierzgon.pl
3. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Słowackiego 24, 82 – 440 Dzierżgoń
rpwik_dz@obs.com.pl

aa

