



# POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM  
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.  
BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,  
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ

31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4; tel. 12 422 34 90, 668 563 526; fax 12 425 85 14; e-mail: rzeczoznawcy.krakow@pzm.pl  
Oddziały: 28-200 Staszów, ul. Opatowska 63, 25-023 Kielce, ul. Krakowska 32

Wycena numer: 156/BR/2023

z dnia: 2023/03/06

Wykonawca wyceny : mgr inż. Wojciech Pawlikowski

Właściciel: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: Aleja JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

ODDZIAŁ REGIONALNY  
ARIMB  
08.03.2023  
7007/23  
1375 B02

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 2086T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JSAFJB43V00532787

Nr INFO-EKSPERT	036-00564
Data pierwszej rejestracji	2012/11/19
Data ważności badania technicznego	2023/11/02
Data oględzin	2023/03/06
Wskazanie drogomierza	210055 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/11/19-23/03/06)	124 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całk.	1420 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe
Konstrukcja	rama
Oznaczenie silnika	M13A VVT
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1328 ccm / 63kW (86KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**30000 PLN**

w tym VAT (23,0%) 5609,76 PLN

## ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Dokumentacja fotograficzna

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY  
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.z.o.o.  
Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców  
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego  
31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4  
Tel.668 563 526 NIP:676-007-78-04

Wykonawca wyceny : mgr inż. Wojciech Pawlikowski  
 Właściciel: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA  
 Adres: Aleja JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA  
 Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

Techniki Samochodowej i Kuchni Drogowego  
 31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4  
 Tel.668 563 526 NIP:676-007-78-04

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI Rok produkcji: 2012  
 Model: Jimny 1.3 MR`98  
 Wersja: Club Nr rejestracyjny: WI 2086T  
 Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy VIN: JSAFJB43V00532787

Nr INFO-EKSPERT 036-00564  
 Data pierwszej rejestracji 2012/11/19  
 Data ważności badania technicznego 2023/11/02  
 Data oględzin 2023/03/06  
 Wskazanie drogomierza 210055 km  
 Okres eksploatacji pojazdu (12/11/19-23/03/06) 124 mies.  
 Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym  
 Dop. masa całk. 1420 kg  
 Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 3 drzwiowe 4 osobowe  
 Konstrukcja rama  
 Oznaczenie silnika M13A VVT  
 Jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
 Pojemność / Moc silnika 1328 ccm / 63kW (86KM)  
 Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16  
 Rodzaj skrzyni biegów manualna  
 Rodzaj napędu 4WD (4x4)

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2009.03-2012.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Głośniki 2 szt.	11	Szyba tylna ogrzewana
2	Immobilizer	12	Szyby atermiczne
3	Klimatyzacja	13	Światło dodatkowe STOP
4	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	14	Tapicerka tekstylna
5	Obrotomierz	15	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Oparcie siedzeń tylnych dzielone	16	Wycieraczka szyby tylnej
7	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	17	Zagłówki foteli przednich
8	Poduszka powietrzna kierowcy	18	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
9	Poduszka powietrzna pasażera	19	Zegar cyfrowy
10	Przygotowanie do montażu radia		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Autoalarm	219
2	Lakier metalizowany	824
3	+Radioodtwarzacz CD	29
4	+Światła do jazdy dziennej	57

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 205/70 R15 96S	DM-V2 TL FR	7,0 42
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 205/70 R15 96S	DM-V2 TL FR	7,0 42

Tylnie lewe:	BRIDGESTONE 205/70 R15	96S	1-982 Kraków, ul. Sp. Przemysłowego 4	7,0	42
Tylnie prawe:	BRIDGESTONE 205/70 R15	96S	tel. 668 563 526, NIP: 676-007-78-04	7,0	42
Zapasowe:	BRIDGESTONE 205/70 R15	96T	DM-VZ TLFR	7,0	24

**KOREKTY**

<b>WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (130 mies.)</b>	<b>35 450 PLN</b>
<b>KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>	<b>1 129 PLN</b>

*Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.*

<b>KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ</b>	<b>728 PLN</b>
--	----------------

*Korekta uwzględni wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2012/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.*

<b>KOREKTA ZA PRZEBIEG</b>	<b>- 6 144 PLN</b>
----------------------------	--------------------

*Korekta uwzględni wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 135 200 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 74 855 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -16,47%.*

<b>KOREKTA ZA OGUMIENIE</b>	<b>399 PLN</b>
-----------------------------	----------------

*Korekta uwzględni wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.*

<b>KOREKTY RÓŻNE</b>	<b>- 1 576 PLN</b>
----------------------	--------------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 558
<i>Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-9,6	-3 000
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		
Pojazd służbowy	-3,0	- 934
Komplet opon wielosezonowych Yokohama	2,6	800

**KOMENTARZ**

Pojazd pochodzi z Polskiej sieci dealerskiej.  
 ARiMR jest w posiadaniu pojazdu od początku eksploatacji.  
 Serwisowany.  
 Posiada pełną dokumentację serwisową (do wglądu u właściciela) oraz dwa oryginalne kluczyki.

Numery identyfikacyjne VIN pojazdu odczytane z natury:  
 - tabliczka znamionowa czytelna, zgodna z dowodem rejestracyjnym, bez widocznych zmian mechanicznych  
 - stały VIN oznaki korozji

Silnik:  
 Poziom płynów eksploatacyjnych w normie.  
 Widoczne zabrudzenia eksploatacyjne silnika.  
 Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie.  
 Wycieków nie stwierdzono.

Podwozie:

Podwozie ok. 3 lata temu zakonserwowane.

Działanie układu hamulcowego w warunkach parkingowych w normie.

Hamulec postojowy sterowany manualnie. Działanie hamulca postojowego w warunkach parkingowych w normie.

Działanie układu kierowniczego w warunkach parkingowych w normie, na elementach układu ogniska korozji.

Układ wydechowy - sprawny, na elementach układu widoczne ogniska korozji

Zawieszenie - sprawne, na elementach układu widoczne ogniska korozji

Układ przeniesienia napędu:

Skrzynia biegów manualna 5-cio stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie.

Układ sprzęgła sprawny.

Napęd 4WD 4x4.

Obręcze kół stalowe korodują.

Na wyposażeniu pojazdu komplet opon wielosezonowych Yokohama.

Nadwozie:

Barwa nadwozia zielona, lakier 2 - warstwowy metalizowany

Obecne uszkodzenia:

Ma wszystkich elementach nadwozia zarysowania powłoki lakierowej.

Korozja w okolicach wlewu paliwa, klapy tylnej.

Wnętrze:

Deska rozdzielcza, wykładziny podłogi, dachu, drzwi, foteli, komory bagażnika - widoczne zabrudzenia eksploatacyjne

Układ klimatyzacji:

Działanie prawidłowe.

Instalacje elektroniczne:

Prawidłowe działanie poszczególnych układów.

Komputer i inne urządzenia pokładowe:

Działanie prawidłowe.

Oświetlenie kompletne i sprawne technicznie.

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**30000 PLN**

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 5609,76 PLN

**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**

do wyceny nr: 156/BR/2023

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

gospodarczy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.z.o.o.  
 Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców  
 Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego  
 31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4  
 Tel.668 563 526 NIP:676-007-78-04

z dnia: 2023/03/06

Wykonawca wyceny : mgr inż. Wojciech Pawlikowski

Właściciel: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Adres: Aleja JANA PAWŁA II 70, 00-175 WARSZAWA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimny 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 2086T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

Nr IE: 036-00564

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**

Ostatnia cena nowego pojazdu: 57 900 PLN brutto na 12/2012

**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2012	05	35450	35450
2011	05	33700	33700
2010	05	32000	32000
2009	05	30400	30400

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (130 mies.)

35 450 PLN

Normatywny okres eksploatacji ..... 130 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) ..... 2012/11/19

Rzeczywisty okres eksploatacji ..... 124 mies.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ..... 728 PLN *po korekcie:* 36 178 PLN**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2009.03-2012.12

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Autoalarm	0,75			1,24*	0,49	219
2	Lakier metalizowany	0,50			3,45	0,66	824
3	Radioodtwarzacz CD	1,00			0,25*	0,32	29
4	Światła do jazdy dziennej	1,00			0,49*	0,32	57

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE ..... 1 129 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ..... 1 129 PLN *po korekcie:* 37 307 PLN

Przebieg normatywny ..... 135 200 km

Przebieg rzeczywisty odczytany ..... 210 055 km

KOREKTA ZA PRZEBIEG ..... - 6 144 PLN *po korekcie:* 31 163 PLN**ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	5,0	1 558
Konieczne naprawy pojazdu	-9,6	-3 000
Pojazd służbowy	-3,0	- 934
Komplet opon wielosezonowych Yokohama	2,6	800

KOREKTY RÓŻNE ..... - 1 576 PLN *po korekcie:* 29 587 PLN

## STAN OGUMIENIA:

31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4  
 Tel.668 563 526 NIP:676-007-78-04


Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	624	42	7					Prawe:	624	42	7
					Tylna	Lewe:	624	42	7				Prawe:	624	42	7
													Zapasowe:	765	24	7

KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... **399 PLN po korekcie: 29 986 PLN**

<b>UWAGI</b>
--------------

Podpisując niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady tworzywa lub montażu badanego obiektu oraz zmiany zaistniałe po dniu badania.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU ..... **30 000 PLN**

  
 mgr inż. Wojciech Pawlikowski.  
 Polski Związek Motorowy  
 5.05 RZECZOZNAWCA

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 156/BR/2023

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY  
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.z.o.o.  
Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców  
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego  
31-982 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4  
Tel.668 563 526 NIP:676-007-78-04

z dnia: 2023/03/06

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2023

Marka: SUZUKI

Rok produkcji: 2012

Model: Jimmy 1.3 MR`98

Wersja: Club

Nr rejestracyjny: WI 2086T

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy



20230306\_094413



20230306\_094423



20230306\_094430



20230306\_094435



20230306\_094440



20230306\_094455



20230306\_094509



20230306\_094521



20230306\_094531



20230306\_094533



20230306\_094534



20230306\_094539



20230306\_094541



20230306\_094555



20230306\_100237



20230306\_100246





