



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ KIELCE

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
25-514 Kielce, ul. Koźia 10 b, tel./fax (41) 344 24 86, 344 85 63, kom. 0-697 032 819
www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: kielce@rzeczoznawcy-pzm.pl

ISO
9001:2000

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: 62/2023

z dnia: 2023/02/06

Wykonawca opinii: mgr inż. Andrzej Janus

Właściciel: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce

Zadanie: Określenie wartości pojazdu do celów przetargowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2014

Model: Fluence MR 13

Wersja: Life 110

Nr rejestracyjny: TK 3951M

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF1LZLC0550823410

Nr INFO-EKSPERT	031-07558
Data pierwszej rejestracji	2014/12/16
Data ważności badania technicznego	2023/03/23
Wskazanie drogomierza	205836 km
Okres eksploatacji pojazdu (14/12/16-23/02/06)	98 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1725 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 81kW (110KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2014.02-2014.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	16	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Immobilizer	17	Poduszki powietrzne boczne
3	Kieszenie w oparciach foteli przednich	18	+Radioodtwarzacz CD
4	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	19	Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
5	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	20	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Kolumna kierownicy regulowana	21	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Komputer pokładowy	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Końcówka układu wydechowego chromowana	23	Szyby tylne regulowane elektrycznie
9	Kurtyny powietrzne boczne	24	Światła hamowania awaryjnego
10	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	25	Światła p/mgielne przednie
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	26	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
12	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne	27	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
13	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	28	Zamek centralny
14	Nawiew powietrza na siedzenia tylne		
15	Poduszka powietrzna kierowcy	29	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem
Podłokietnik centralny przedni
Konsola centralna
- 3 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 4 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia****Wartość [PLN]**

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1 +Autoalarm | 261 |
| 2 +Czujniki parkowania - tył | 326 |
| 3 Lakier metalizowany | 711 |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*NEXEN 205/60 R15		50
Przednie prawe:	*NEXEN 205/60 R15		50
Tylne lewe:	*NEXEN 205/60 R15		50
Tylne prawe:	*NEXEN 205/60 R15		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu wykonano w miejscu i w warunkach jego udostępnienia.

Pojazd na bieżąco jest eksploatowany.

Pojazd wyposażony jest w czterocylindrowy, rzędowy silnik o zapłonie iskrowym (wtrysk paliwa).

Silnik jest kompletny z osprzętem.

Rozruch silnika nie nastręcza trudności.

Nie stwierdzono wycieków spod uszczelnień technologicznych kadłuba silnika.

Samochód wyposażony jest w manualną skrzynię biegów.

Hamulce kół tylnych wymagają naprawy.

Oblachowanie nadwozia bez widocznych uszkodzeń.

Powłoka lakierowa koloru szarego jest jednorodna i błyszcząca.

Oblachowanie nadwozia:

- błotnik przedni prawy - zarysowany lakier w części przedniej

- błotnik tylny lewy - miejscowe uszkodzenie powłoki lakierniczej przy przedniej krawędzi

Osprzęt nadwozia:

- zderzak tylny - miejscowe ubytki powłoki lakierniczej.

Wykładziny tapicerskie foteli przednich, drzwiowe, kanapy tylnej są w dobrym stanie technicznym.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (105 mies.)	26 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 298 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje zwiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ**985 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2014/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG**- 3 306 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 147 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 58 236 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,65%.

KOREKTY RÓŻNE**- 6 765 PLN****W tym:**

	[%]	Wart. [PLN]
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-3,0	- 752
Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich, zwykle użytkowanych powyżej 6 lat, profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.		
Korekta ze względu na liczbę właścicieli (1)	-5,0	-1 253
Najwyższą wartość uzyskują na rynku pojazdy kupowane od pierwszego właściciela. Większa liczba użytkowników szczególnie dla pojazdów kilkuletnich oznacza najczęściej niższą dbałość o pojazdy, co powoduje obniżenie ich wartości rynkowej.		
Konieczne naprawy pojazdu	-4,0	-1 000
Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.		
Ze względu na procedury przetargowe	-10,0	-2 507
Ewentualne wady ukryte	-5,0	-1 253

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18300 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 3421,95 PLN**Wartość określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2023 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wydając niniejszą ocenę techniczną Dyrektor Oddziału zastrzega wraz z rzeczoznawcą, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny.

Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu S.A. za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

Dyrektor

Rzeczoznawca

DYREKTOR
mgr inż. Kamil Wilczyński

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
„RZECZOZNAWCY-PZM”
Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 45/5, 01-864 Warszawa
ODDZIAŁ - KIELCE
ul. Warszawska 9/11 (d. Kozia 10b), 25-512 Kielce
tel./fax 41 344 24 86, 41/344 24 83
NIP 526-020-05 18



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 62/2023

z dnia: 2023/02/06

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2023

Marka: RENAULT

Model: Fluence MR'13

Wersja: Life 110

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2014

Nr rejestracyjny: TK 3951M



SAM_1346



SAM_1347



SAM_1349



SAM_1351



SAM_1354



SAM_1355



SAM_1356



SAM_1360



SAM_1361



SAM_1373



SAM_1378



SAM_1379



SAM_1382



SAM_1384