

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Białymstoku

| Siedziba | Adres | Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. | Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. | Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. | Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych | Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. | Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. | Inne informacje |
|---------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|
| Budynek A | ul. Zwycięstwa 2 15-703 Białystok | Do budynku A jest jedno wejście dla interesantów. Budynek A i B połączone są łącznikiem (schody pięciostopniowe). Nie występuje obszar kontroli. | Przy wejściu do budynku A na zewnątrz jest winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku w punkcie ochrony zamontowany jest videodomofon. Punkt Obsługi Klienta oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na parterze budynku A. | Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze budynku A. Wewnątrz budynku A i B nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Przed budynkiem przy ul. Zwycięstwa jest jedno miejsce parkingowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych. | W budynku A i B nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku A i B z psem asystującym. | Oddział nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonane w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Oddziale nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| Budynek B | | | | | | | | |
| Rejon w Augustowie | ul. Wojska Polskiego 54 16-300 Augustów | W budynku są dwa wejścia, do których prowadzą schody. Nie występuje obszar kontroli. | Rejon zajmuje pierwsze piętro budynku, które jest własnością GDDKiA. Prowadzą do niego schody, brak jest windy oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. | Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Na terenie Rejonu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Rejonu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Rejonu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonane w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Rejonie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| Rejon w Białymstoku | ul. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok | Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście główne oraz przejście służbowe. Oba wejścia prowadzą po schodach, przy czym wejście główne wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie występuje obszar kontroli. | Siedziba Rejonu jest budynkiem parterowym, w którym wszystkie korytarze dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Windy oraz schody nie występują. | Pochylnia z barierką znajduje się przy wejściu głównym i nie jest wyposażona w dodatkowe urządzenia. | Miejsce parkingowe dostępne jest bezpośrednio przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Rejonu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Rejonu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonane w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Rejonie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| Rejon w Bielsku Podlaskim | ul. Sportowa 4 17-100 Bielsk Podlaski | Do budynku prowadzą dwa wejścia, do których prowadzą schody. Nie występuje obszar kontroli. | Budynek I-pietrowy z wykorzystaniem piwnicy jest własnością GDDKiA. Na I piętro i do piwnicy prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Łazienki i toalety na wszystkich kondygnacjach nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Na terenie Rejonu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Rejonu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Rejonu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonane w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Rejonie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| Rejon w Łomży | ul. Sikorskiego 156 18-400 Łomża | Do budynku prowadzą dwa wejścia, do których prowadzą schody. Nie występuje obszar kontroli. | Na I piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. | Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Na terenie Rejonu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Rejonu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Rejonu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonane w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Rejonie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |

Dostępność architektoniczna siedziby Oddziału i siedzib Rejonów

Oddział GDDKiA w Białymstoku

| Siedziba | Adres | Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. | Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. | Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. | Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych | Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. | Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. | Inne informacje |
|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| Rejon w Suwałkach | ul. Przytorowa 24 16-400 Suwałki | Dwa wejścia do budynku (A i B). Wejście A od strony ul. Przytorowej zamknięte, wejście B od strony wjazdu na teren Rejonu. Nie występuje obszar kontroli. | Część administracyjna znajduje się na I piętrze, korytarze o szerokości 1,30 m, wejście schodami. W budynku nie ma windy. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. | Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Na terenie Rejonu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Rejonu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Rejonu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonne w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Rejonie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| OUW w Raczkach | m. Szkocja 38 16-420 Raczki | Do budynku prowadzi jedno wejście. Nie występuje obszar kontroli. | Budynek parterowy z podjazdem dla osób na wózkach. W budynku administracyjnym jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. | Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Na terenie Obwodu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Obwodu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Obwodu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online w budynku Obwodu. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonne w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Obwodzie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| Rejon w Zambrowie | ul. Magazynowa 14 18-300 Zambrów | Do budynku jest jedno wejście, nie występuje obszar kontroli. | W budynku administracyjnym znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Korytarze i łazienka są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na I piętro budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy. | Pochylnia z barierką przy wejściu głównym. Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. | Na terenie Rejonu nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Rejonu nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Obwodu z psem asystującym. | Rejon nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonne w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Rejonie nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |
| Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe | ul. Zambrowska 2 16-001 Kleosin | Jedno wejście do budynku administracyjnego. Obszar kontroli występuje przy głównej bramie wjazdowej. | Przy wejściu do budynku administracyjnego "A" jest zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Jedynie parter budynku jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, gdzie znajduje się również przystosowana toaleta. W budynku nie ma windy. | Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku administracyjnego "A". Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platformy, informacji głosowych i pętli indukcyjnych | Na terenie Laboratorium jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. | W budynku Laboratorium nie ma widocznych informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Wewnętrzne regulacje Oddziału nie zabraniają wstępu do budynku Laboratorium z psem asystującym. | Laboratorium nie umożliwia skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Informacje udostępniane w miejscach ogólnodostępnych nie są wykonne w formie alfabetu braila, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonego. | W Laboratorium nie ma urządzeń wywołania lub porozumiewania dla osób niepełnosprawnych. |