

OCENA TECHNICZNA nr: 12/06/2024

z dnia: 2024/06/05

Wykonawca opinii : Hubet Guzek  
Zlecniodawca: Zaklad Usług Lesnych  
Adres: Ul. Nadbrzezna 11, 57-500 Bystrzyca Kłodzka  
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2024
Marka: NISSAN		Rok produkcji: 2008
Model: X-Trail 2.0 dCi DPF MR`07 E4		
Wersja: XE 4WD		Nr rejestracyjny: DKL50181
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy		VIN: JN1TCNT31U0037911

Nr INFO-EKSPERT	025-01554
Data pierwszej rejestracji	2008/08/19
Wskazanie drogomierza	223734 km
Okres eksploatacji pojazdu (08/08/19-24/06/05)	190 mies.
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Oznaczenie silnika	M9R 110KW
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 110kW (150KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)

WYPOSAŻENIE (2008.04-2008.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	17	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
2	Filtr czysteczek stałych	18	Podokietnik centralny przedni
3	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	19	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	20	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
5	Głośniki 4 szt.	21	Radioodtwarzacz CD
6	+Hak holowniczy	22	Relingi dachowe
7	Immobilizer	23	Sterowanie systemem audio w kierownicy
8	Klimatyzacja automatyczna	24	System Bluetooth
9	Kolumna kierownicy regulowana	25	System wspomagania nągiego hamowania
10	Komputer pokładowy	26	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
11	Kurtyny powietrzne boczne	27	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/65
12	Lakier metalizowany	28	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
13	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	29	Zagłówki foteli przednich aktywne
14	Napęd 4x4 All Mode	30	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolnąci	31	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Światła z regulacją kąta pochylenia		

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Stwierdzono uszkodzenia:  
• liczne zarysowania i wgniecenia powłoki lakierniczej

- szyby czołowej- uszkodzenie od kamienia
- tarcz hamulcowych osi przedniej i tylnej - zużycie eksploatacyjne
- korozja wspornika osi przedniej
- zapocenie silnika - konieczne uszczelnienie

Braki wyposażenia:

- elementy wyp. wnętrza - roleta bagażnika
- szuflady bagażnika lewej

#### UWAGI

Wydając niniejszą opinię techniczną rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukryte samochodu. Niniejsza opinia techniczna nie jest ekspertyzą stanu technicznego, przedstawia jedynie podstawowe dane pojazdu, i została opracowana na podstawie oględzin pojazdu oraz pozyskanych danych i informacji. Opinię sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK  
SAMOCHODOWY  
mgr inż. Hubert Guzek  
Ministerstwo Transportu, Bud. i Gosp. Morskiej  
Nr RS 001451



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 12/06/2024

z dnia: 2024/06/05

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VI-2024

Marka: NISSAN

Rok produkcji: 2008

Model: X-Trail 2.0 dCi DPF MR'07 E4

Wersja: XE 4WD

Nr rejestracyjny: DKL50181

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

























