

Nr zlecenia: 106/16/03/2023/PGE Energia

z dnia: 2023/03/16

**Zleceniodawca:**

PGE Energia  
ul. Ogrodowa  
Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Bogdan K dzior/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## P o g l d o w y r a p o r t s t a n u t e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2023

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **K M H L C 4 1 U A G U 0 9 2 9 7 3**

Marka: **HYUNDAI**

Nr rejestracyjny: **WY7189J**

Model pojazdu: **i40 1.7 CRDi MR`15**

Nr Info-Ekspert: **016-01154**

Wersja: **Style**

Rok produkcji: **2016**

**Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)** .....

**38 600 PLN**

Wskazanie drogomierza	260870 km
Data pierwszej rejestracji	2016/10/11
Data wykonania badania technicznego	2023/09/13
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkowita	2090 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1685 ccm / 104kW (141KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Reflektory bi-ksenonowe
2	Autoalarm	36	Roleta przeciwsłoneczna tylnej szyby regulowana

3	Czujnik deszczu	37	Schowek chłodzony
4	Czujniki ciśnienia w oponach	38	Siatka mocująca bagaż
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	39	Siedzenia tylne podgrzewane
6	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach	40	Sterowanie radiem w kierownicy
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	41	System Bluetooth
8	Głośniki 6 szt.	42	System kontroli podjazdu HAC
9	Gniazdo 12V	43	System kontroli trakcji VSM
10	Hamulec postojowy elektryczny	44	System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
11	Immobilizer	45	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
12	Kierownica podgrzewana	46	System stabilizacji toru jazdy ESC
13	Kierownica pokryta skórą	47	System utrzymania pasa ruchu LKAS
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	System wspomagania naglego hamowania
15	Kluczyk zbliżeniowy	49	Szyba przednia ogrzewana cz. ciowa
16	Kolumna kierownicy regulowana	50	Szyby atermiczne
17	Koło zapasowe z tarcz aluminiowych	51	Szyby przyciemniane
18	Komputer pokładowy	52	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
19	Kurtyny powietrzne boczne	53	wiatła do jazdy dziennej
20	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	wiatła drogowe adaptacyjne
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	55	wiatła drogowe automatycznie włączane
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	56	wiatła p/mgienne LED
23	Lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie	57	Tapicerka tekstylna
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	58	Tarcze kół aluminiowe 17"
25	Nakładki na pedały aluminiowe	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
26	Nakładki ozdobne progów	60	Wyświetlacz TFT
27	Oparcie siedzenia tylnych dzielone asymetrycznie	61	Wzmacniacz audio
28	Podłokietnik centralny przedni	62	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
29	Podłokietnik siedzenia tylnych	63	Zagłówki aktywne
30	Poduszka powietrzna kierowcy	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
31	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	65	Zestaw wskaźników Supervision
32	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	66	Złącze "AUX"
33	Poduszki powietrzne boczne przednie	67	Złącze "USB"
34	Radioodtwarzacz CD + MP3		

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 System nawigacji satelitarnej pakiet  
System nawigacji satelitarnej  
Głośnik subwoofer  
Kamera cofania  
Tuner radiowy cyfrowy  
Wyświetlacz 7"
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Lakier metalizowany

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/50 R17 96V XL UG TL	7,8
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/50 R17 96V XL UG TL	6,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/50 R17 96V XL UG TL	3,3
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/50 R17 96V XL UG TL	3,7

## WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

<b>WARTO BAZOWA BRUTTO (82 mies.)</b>			<b>59 000 PLN</b>
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	1 813 PLN	<i>po korekcie:</i>	60 813 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	768 PLN	<i>po korekcie:</i>	61 581 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 14 210 PLN	<i>po korekcie:</i>	47 371 PLN
KOREKTY RÓ NE:			
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw	-2 368 PLN		
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-6 158 PLN		
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 8 526 PLN	<i>po korektach:</i>	38 845 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 215 PLN	<i>po korekcie:</i>	38 630 PLN
<b>WARTO RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKR GLENIU</b>			<b>38 600 PLN</b>

Warto rynkowa brutto wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c marzec 2023 roku wynosi:

**38600 PLN**

(słownie: trzydzie ci osiem tysi cy sze set złotych)

w tym VAT (23,0%) 7217,89 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2023 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
8	Błotnik tylny	P	Zmatowiała powierzchnia lakieru		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		140-150	
2	Dach		140-150	
3	Błotnik przedni	L	120-150	
4	Drzwi przednie	L	120-150	
5	Drzwi tylne	L	120-150	
6	Błotnik tylny	L	120-150	
7	Błotnik przedni	P	220-900	
8	Drzwi przednie	P	120-150	
9	Drzwi tylne	P	120-150	
10	Błotnik tylny	P	290-900	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odbarwienia owłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Lampa zespolona tylna	L	Rozszczelniona		
6	Lampa zespolona tylna	P	Rozszczelniona		
7	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zuycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                       |          |
|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | Gło no pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu                | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczno hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczno hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Wska nik temperatury silnika          | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczno ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prdko ci do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| 1 | Ksi ka serwisowa     | TAK            |
| 2 | Kluczyki (ilo sztuk) | 1 szt. okazano |
| 3 | Dowód rejestracyjny  | TAK            |
| 4 | Instrukcja obsługi   | TAK            |

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii zało ono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawca części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82





Fot. nr 89

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*