

Miejscowość: Ligota Turawska

Gmina: Turawa

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Objekt: drogi leśne nr 022 i 281

Inwestor: Nadleśnictwo Olesno

Wiercenie wykonał: N.Chryst



Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 2020-01-10

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość	
	[m.p.p.t]		[m]	[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy	1.0			nasyp (kruszywo i humus), c.brunanto-j.brązowy	n(kr+H)				I			
		Nasyp												
		Czwartorzęd			0.28	głina przewarstwiana piaskiem drobnym z domieszką żwiru, j.szaro-brązowa	G//Pd(+Z) _{mw}		0/0	pzw	IIb3	G4	GBW	
		Pleistocen			0.70	piasek drobny, j.szary	Pd			szg	IIa1		GN	
					1.00									