

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przyczepa ciężarowa rolnicza SIW 529E

1. Dane techniczne pojazdu:

- rodzaj pojazdu – przyczepa ciężarowa rolnicza
- marka/model – AUTOSAN D-47B
- nr. rejestracyjny – SIW 529E
- rok produkcji - 1972
- ważność badań technicznych – 20.11.2020r.
- dopuszczalna masa całkowita – 7140 kg
- masa własna pojazdu – 2640 kg

2. Ocena stanu technicznego pojazdu:

Przyczepa niedopuszczona do ruchu drogowego (wynik badania technicznego – negatywny). Liczne ogniska korozji i przegnicie ramy nośnej eliminuje całkowicie przyczepę z dopuszczenia do ruchu drogowego. Burty i podłoga odkształcone, popękane z licznymi ogniskami korozji, wielokrotnie spawane. Naprawy wymaga również układ hamulcowy, hydrauliczny oraz instalacja elektryczna. Rozmiar i typ kół niezgodny z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych, które w sposób bezpośredni zagrażający bezpieczeństwu na drodze.

Bardzo zły stan techniczny uniemożliwia jej dalszą eksploatację. Przyczepa nie została dopuszczona do ruchu – brak ważnego badania technicznego pojazdu (w załączeniu zaświadczenie z ostatniego badania technicznego).

3. Wartość badanego pojazdu

Biorąc pod uwagę wielkość kosztów napraw koniecznych oraz szacunkową wartość pojazdu zasadnicze jest stwierdzenie, że jej naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona (przekroczy jej wartość). W opisanym powyżej stanie technicznym przyczepa posiada wartość złomu użytkowego.





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Handwritten signature in blue ink.



[Handwritten signature]