

### Formularz stanu technicznego środka trwałego\*

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	<b>VW PASSAT nr rej. DGL 09003</b>
2. Marka, typ	<b>PASSAT Limousine B7 Highline 2,0 TDI CR DPF 170 KM 4 MOTION</b>
3. Numer fabryczny/seryjny	<b>VIN: WVVZZZ3CZCP080999</b>
4. Numer inwentarzowy	<b>74100001197</b>
5. Rok produkcji/budowy	<b>2012</b>
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	<b>Samochód sprawny</b>
7. Historia napraw środka trwałego	<ul style="list-style-type: none"><li>- Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu,</li><li>- Naprawa układu hamulcowego,</li><li>- Naprawa zawieszania,</li><li>- Wymiana akumulatora,</li><li>- Wymiana rozrządu,</li><li>- Wymiana koła zamachowego dwumasowego,</li><li>- Naprawa instalacji elektrycznej,</li><li>- Polerowanie nadwozia,</li><li>- Naprawa silnika,</li><li>- Naprawa webasto.</li></ul>
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	<b>Nie</b>
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. Zgłoszone szkody 2018 r. – 2024 r.	<b>05.2019 r.</b> <b>- wymiana szyby przedniej.</b>
10. Data ostatniego serwisu	<b>26.09.2023 r.</b>
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	<b>08.2025 r.</b>
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	<b>Nie</b>

13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	<b>Nie</b>
14. Czy środek trwały jest kompletny?	<b>Tak</b>
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	<b>Nie</b>
16. Uwagi	<b>Widoczne drobne odpryski na pokrywie przedniej, krawędzi dachu, drzwi boczne tylne P, błotnik tylny P, próg P, błotnik przedni L. Drobne ślady korozji błotnik przedni L.</b>

Powyzsze informacje nalezy kazdorazowo dostosowac do sredka trawalego przeznaczonego do sprzedazy.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. eksploatacji  
sprzętu transportowego

25.09.2022 r.

Rafał Bartkiewicz

.....  
(data i czytelny podpis osoby sporządzającej)

\* nie dotyczy sprzedaży nieruchomości