

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: Samochód osobowy Volkswagen Golf o nr rej. DL88499

I. Dane identyfikacyjne pojazdu

- Model/marka pojazdu: Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI MR' 12 ES
- Wersja: Comfortline BMT
- Rok produkcji : 2014
- Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
- VIN: WWWZZZAUZEP564481
- Data pierwszej rejestracji: 2014/02/25
- Wskazanie drogomierza: 231.614 km
- Okres eksploatacji pojazdu- 121 miesięcy
- Kolor lakieru: biały 2-warstwowy z efektem metalicznym
- Dopuszczalna masa całkowita/ ładowność: 1920 kg
- Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
- Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
- Pojemność/Moc silnika : 1598ccm / 77 kW (105KM)
- Doładowanie : turbosp. z chłodn. powietrza
- Liczba cylindrów/układ cylindrów: 4 / rzędowy/16
- Rodzaj skrzyni biegów: manualna
- Rodzaj napędu: przedni (4x2)

II. Wyposażenie standardowe

- ABS-system zapobiegający blokowaniu kół
- Antena radiowa w szybie tylnej
- Asystent podjazdu i zjazdu
- Blokada mechanizmu różnicowego XDS
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Fotel kierowcy regulowany elektronicznie
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera regulowany j.w.
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec postojowy automatyczny
- Immobilizer
- Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Kieszenie w oparciu foteli przednich
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy Plus
- Kurtyny powietrzne boczne
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie, regulowane
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym
- Podłoga bagażnika dwupoziomowa
- Podłokietnik centralny przedni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- Poduszki powietrzne boczne przednie

Krzysztof P. ely

- Relingi dachowe
- Roleta do bagażnika
- Siedzenia tylne dzielone asymetryczne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System p/poślizgowy MSR
- System p/poślizgowy przy przyspieszeniu ASR
- System Start/Stop
- Szufłady pod przednimi fotelami
- Szyby atermiczne
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tarcze kół aluminiowe 16" opony 205/55
- Tempomat
- Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
- Wskaźnik wyboru optymalnego biegu
- Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
- Wykończenie wnętrza „Dark silver” szczotkowane
- Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Audiosystem Composition Touch
- Głośniki 4 szt.
- Złącze AUX
- Złącze kart SD
- Radioodtwarzacz CD+MP3
- Wyświetlacz 5" dotykowy

III. Opis zamontowanego w pojeździe ogumienia

- Opony przednie Michelin 205/55 R16, 91H, Alpin 5 TL zużycie 65%
- Opony tylne Michelin 205/55 R16, 91H Pilot, Alpin 5TL zużycie 65%
- Zapasowe Michelin 205/55 R16 91H, Alpin 5 TL, zużycie 50%

IV. Stan techniczny pojazdu

Pojazd sprawny technicznie, stan utrzymania i dbałość o pojazd adekwatny do wieku pojazdu, oceniany jako dobry.

Silnik:

-rozruch łatwy, praca silnika na wolnych obrotach –równomierna

Podwozie:

- posiada dodatkowy komplet zimowych opon 4 szt. o wymiarach 205/55/16, zużycie 60%
- obręcze kół jezdnych ze stopu lekkiego-porysowane i pościerane

Nadwozie i wyposażenie:

- po wieloletniej eksploatacji z lokalnymi odpryskami lakieru
- szkło reflektora przedniego lewego-pęknięte
- szyba przednia –odprysk szkła
- pokrywa przednia komory silnika –odpryski lakieru
- błotnik tylny- odpryski lakieru
- próg lewy –widoczne ślady korozji
- błotnik przedni lewy- ze śladami korozji w dolnej części
- dach- odpryski lakieru na całej powierzchni

Andrzej Piety

-układ klimatyzacji- po naprawie

Wnętrze pojazdu:

- schludne

- poszycia foteli czyste

Uwaga:

Samochód posiada tylko 1 kluczyk

Michał Pieli