

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
REMONTU POMIESZCZEŃ ARCHIWUM NA POZIOMIE  
PIWNIC WRAZ Z PRZEDMIAREM I KOSZTORYSEM  
INWESTORSKIM W BUDYNKU BIUROWYM NADLEŚNICTWA  
AUGUSTÓW ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. TURYSTYCZNEJ  
19 W AUGUSTOWIE**

**INWESTOR: NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW  
UL. TURYSTYCZNA 19  
16-300 AUGUSTÓW**

**ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:**

- 1. RZUT POZIOMY POMIESZCZEŃ ARCHIWUM – STAN ISTNIEJĄCY**
- 2. PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A STAN ISTNIEJĄCY**
- 3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B STAN ISTNIEJĄCY**
- 4. RZUT POZIOMY POMIESZCZEŃ ARCHIWUM – STAN PROJEKTOWANY-  
ZAKRES PRAC**
- 5. RZUT POZIOMY POMIESZCZEŃ ARCHIWUM – STAN PROJEKTOWANY**
- 6. PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A STAN PROJEKTOWANY**
- 7. PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B STAN PROJEKTOWANY**
- 8. RZUT POZIOMY POMIESZCZEŃ ARCHIWUM – STAN PROJEKTOWANY  
USTAWIENIE REGAŁÓW**

**9. WIDOK POMIESZCZENIA ARCHIWUM W 3D**

**10. PRZEDMIAR ROBÓT**

**- W PROGRAMIE ( rodos)**

**-W ( EXEL )**

**11. KOSZTORYS INWESTORSKI**

**12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**13. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**Autor opracowania: Wacław Filipow**

**Augustów 09.10.2024 r.**