


STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO

SRTSiRD



SRS EKSPERTMOT

ROK ZAŁOŻENIA 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych F.I.E.A.
Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji - PIM



ODDZIAŁ w KOSZALINIE

75-347 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 14
e-mail: rzeczoznawcysamoch@neostrada.pl

tel./fax: 94 342 67 22
<http://www.rzeczoznawcykoszalin.prv.pl>

WYCENA Nr: 073/2024

z dnia: 2024/08/14

Wykonawca wyceny : Władysław Gawryjolek

Właściciel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Koszalinie

Adres: ul. Partyzantów 15a, 75-411 Koszalin

Zadanie: Określenie stanu technicznego i wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2015

Model: Duster dCi MR`14 E6

Wersja: Blackstorm 4x4

Nr rejestracyjny: ZK 1102C

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSDJ9G53718116

Nr INFO-EKSPERT	009-00367
Data pierwszej rejestracji	2015/12/17
Wskazanie drogomierza	179932 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/12/17-24/08/14)	104 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	granatowo-niebieski metal 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1844 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1461 ccm / 80kW (109KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	4x4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.03-2015.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	25	Relingi dachowe dwukolorowe (czerni/chrom)
2	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	26	Siedzenia tylne składane
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	27	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
4	Gniazdo 12V 2 szt.	28	Sygnalizacja otwartych drzwi
5	Immobilizer	29	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Kierownica pokryta skórą	30	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	31	System stabilizacji toru jazdy ESC
8	Klimatyzacja	32	System wspomagania nagłego hamowania
9	Kolumna kierownicy regulowana	33	Szyba tylna ogrzewana
10	Koło zapasowe	34	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Komputer pokładowy	35	Szyby tylne przyciemniane
12	Listwa ochronna krawędzi bagażnika	36	Szyby tylne regulowane elektrycznie
13	Listwy progowe w kolorze matowego chromu	37	Światła p/mgielne przednie
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze żółtym	38	Światło dodatkowe STOP
15	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	39	Tapicerka tekstylna
16	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	40	Tarcze kół aluminiowe 16"

	pirotechniczne		
17	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	41	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
18	Obrotomierz	42	Wspomaganie układu kierowniczego
19	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	43	Wycieraczka szyby tylnej
20	Oslony podwozia w kolorze matowego chromu (przód i tył)	44	Zaglówki foteli przednich
21	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	45	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
22	Poduszka powietrzna kierowcy	46	Zamek centralny zdalnie sterowany
23	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	47	Zderzaki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
24	Poduszki powietrzne boczne przednie	48	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Dacia Plug&Radio
 - Radioodtwarzacz CD
 - Odtwarzacz MP3
 - Pilot do radioodtwarzacza
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Złącze "AUX"
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Lakier metalizowany	662

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Nadwozie samochodu miejscowo porysowane. Pokrywa tylna pocięta.
 Drzwi tylne lewe uszkodzone. Błotnik przedni prawy wgnieciony.
 Nadkola przednie popękane i częściowo wyłamane.
 Zderzak przedni uszkodzony.
 Wybicie tapicerskie znacznie zużyte eksploatacyjnie.
 Hamulce osłabione.
 Stuki w układzie kierowniczym.
 Stuki w zawieszeniu przednim.
 Komora silnika, silnik i wyposażenie mocno zabrudzone i zapiaszczone.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (111 mies.)	36 400 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	662 PLN
<i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 017 PLN
<i>Korekta uwzględni wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2015/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodanie korekty wartości.</i>	
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 4 351 PLN
<i>Korekta uwzględni wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 128 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 51 932 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -11,43%.</i>	
KOREKTY RÓŻNE	- 11 486 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 686
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Świerdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Naprawa blachasko-lakiernicza	-23,7	-8 000
Naprawa ukł.hamulcowego i kierowniczego	-5,3	-1 800

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

22200 PLN

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 4151,22 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia 14-08-2024 r.

1092	Stowarzyszenie Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
	Oddział w Koszalinie Rzecznawca Władysław Gawryjolek

STOWARZYSZENIE RZECZONAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
75-347 K O S Z A L I N
NIP 6692363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE
Techniki Samochodowej R
ODDZIAŁ W KOŚZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342-67-22
75-317 KOŚZALIN
NIP 6092363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWYCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOŚZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342-67-22
75-317 KOŚZALIN
NIP 6092363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491


ERWIS SAMOCHODOWY Koszalin, ul. Miła 22 ☎ 501-501-650 www.larenservis.pl



STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOŚZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
75-347 KOŚZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOŚZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
75-347 KOŚZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342 67 22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94 342 67 22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491



STOWARZYSZENIE
Techniki Samochodowej i Rolniczej
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
KOSZALIN
614



STOWARZYSZENIE
Techniki Samochodowej i Rolniczej
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
ul. Gnieźnieńska 14, tel. 94-342-67-22
75-347 KOSZALIN
NIP 6692363614, KRS 0000199491