

Miejscowość: Chudoba  
Gmina: Lasowice Wielkie  
Powiat: kluczborski  
Województwo: opolskie

Obiekt: droga leśna 19a  
Inwestor: Nadleśnictwo Olesno  
Wiercenie wykonał: N.Chryst  
Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-01-2020

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość
	[m.p.p.t.]		[m]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany	Nasypany	1.0		nasyp (piasek średni i humus), c.szary	n(Ps+H)	mw			I		
					0.40	nasyp (żużel, odpad hutniczy i piasek drobny), czarno-brązowy	n(Zi+ow+Pd)						
					0.60	nasyp (piasek pylasty i humus), brązowo-czarny	n(Pπ+H)						
					0.90	nasyp (pył, humus i drewno), brązowo-c.szary	n(Π+H+dr)						
		Czwartorzęd Plejstocen	~	1.20	piasek drobny, j.brązowy	Pd	w	szg		IIa			
				1.60	piasek drobny i korzenie, j.szary	Pd(+dr)	w/m						
				2.00									