

Miejscowość: Chudoba
Gmina: Lasowice Wielkie
Powiat: kluczborski
Województwo: opolskie









Obiekt: droga leśna 19a
Inwestor: Nadleśnictwo Olesno
Wiercenie wykonał: N.Chryst
Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 20-01-2020

Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość							
	[m.p.p.t]		[m]											[m]						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
		Nasypany	1.0			nasyp (piasek średni i humus), c.szary	n(Ps+H)	mw		0/0	tpl	I	G4							
					0.20	nasyp (gleba próchnicza), brązowy	n(Gbp)													
		Czwartorzęd Pleistocen				0.50	piasek drobny i korzenie, j.brązowy	Pd(+dr)				w				szg	IIa			
						0.70	pył, j.brązowy	II												
						1.00	piasek drobny, j.szary	Pd												
						1.50	piasek drobny przewarstwiany pyłem, j.szaro-brązowy	Pd//II												
						1.80	piasek drobny, j.brązowy	Pd												
						2.00														