

Miejscowość: Chudoba
Gmina: Lasowice Wielkie
Powiat: kluczborski
Województwo: opolskie

Obiekt: droga leśna 19a
Inwestor: Nadleśnictwo Olesno
Wiercenie wykonał: N.Chryst
Dozor geologiczny: mgr inż. R.Chryst

System wiercenia: mech.-udar.

Rzędna: 0.00 m

Skala 1 : 25

Data wiercenia: 10-01-2020

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia		Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość waleczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	grupa nośności	wysadzinowość		
	[m.p.p.t]			[m]											[m]	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Nasypy	Nasyp	1.0		nasyp (piasek średni i humus), c.szary	n(Ps+H)	mw		szg	IIa	G2	GN			
					0.20	nasyp (piasek drobny, humus, gleba, żużel i odpad hutniczy), c.brązowo-szary	n(Pd+H+Gb+żl+ow)									
		Czwartorzęd	Pleistocen		1.0	0.40	piasek pylasty, brązowy							P π	Pd	w
						0.80	piasek drobny, j.brązowy									
						1.50	piasek drobny, j.brązowy									
						2.00										