


m n.p.m.

m n.p.m.



Pi cioletnia kontrola stanu technicznego urz. hydrotechnicznych
zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie

Zał.Nr
6.5

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	12.09.2018	E. Skrzypczak	
Weryfikował			

Przekrój geotechniczny
1+550

Skala
1: $\frac{100}{100}$