

Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	SAMOCHÓD ISUZU D-MAX 2,5TD NR REJ. DLU 75939
2. Marka, typ	ISUZU D-MAX 2,5TD – 165 kM
3. Numer fabryczny/seryjny	MPATFS86JFT007481
4. Numer inwentarzowy	74200002005
5. Rok produkcji/budowy	2014
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	Stan techniczny: zły
7. Historia napraw środka trwałego	Brak informacji
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	TAK (szkoda całkowita) Samochód po dachowaniu, zniszczony.
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	Tak – szkoda całkowita.
10. Data ostatniego serwisu	Brak informacji
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	Nieaktualne do 26.04.2023
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	Tak
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	Nie
14. Czy środek trwały jest kompletny?	Nie
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	Tak (jak pkt 8)
16. Uwagi	Przebieg – 190 184 km