

Kielce, dn. 28.08.2023r.

NHS.9020.5.3.2023


Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 344 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478), § 3, § 2 oraz zał. Nr 1 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255),

stwierdza, że woda w kąpielisku na zbiorniku wodnym Cedzyna Zachód
w miejscowości Cedzyna gm. Górno
jest przydatna do kąpeli.

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu sprawozdania Nr LHS.9051.1.747.2023, kod próbki Nr 718/OBS/N/23 dotyczącego badania mikrobiologicznego jakości wody z ww. kąpieliska (pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24.08.2023r., wpływ do PSSE Kielce 28.08.2023r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że odpowiada ona wymaganiom zawartym w części A załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno.

2. aa.

BB/AK





29. 08. 2023

Kielce, dn. 28.08.2023r.

NHS.9020.5.2.2023


Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 344 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478), § 3, § 2 oraz zał. Nr 1 część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255),

stwierdza, że woda w kąpielisku na zbiorniku wodnym Cedzyna Wschód
w miejscowości Cedzyna gm. Górno
jest przydatna do kąpeli.

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu sprawozdania Nr LHS.9051.1.748.2023, kod próbki Nr 717/OBS/N/23 dotyczącego badania mikrobiologicznego jakości wody z ww. kąpieliska (pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 24.08.2023r., data wpływu do PSSE Kielce 28.08.2023r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że odpowiada ona wymaganiom zawartym w części A załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Górno, ul. Łysicka 13, 26-008 Górno.

2. aa.

BP/AK

97



29.08.2023

