

## Formularz stanu technicznego środka trwałego

1. Dane identyfikacyjne środka trwałego	TOYOTA HILUX
2. Marka, typ	<b>Toyota Hilux</b>
3. Numer fabryczny/seryjny	AHTFR22G906001816
4. Numer inwentarzowy	74100000008
5. Rok produkcji/budowy	<b>2005</b>
6. Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego	<b>Sprawny</b>
7. Historia napraw środka trwałego	11.05.16 Wym. amort. łączn, stab oleju w mostach 24.10.16(126054)Wym. rozrządu. Oleju filtrów 15.03.17(129846)Wymiana zaworu w pompie wtryskowej 20.10.17(136724)Wym. pompy sprzęgła, reflektorów 22.10.18(149046)Wymiana oleju filtrów linki otwierania wlewu paliwa 06.10.21Wym. Oleju, filtrów, klockow ham, sworzeń wachacza LP 17.10.22(194500)wymiana hamulca tyl. , postojowego
8. Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?)	<b>Nie</b>
9. Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy.	<b>Nie</b>
10. Data ostatniego serwisu	<b>11.10.2022</b>
11. Data kolejnego przeglądu technicznego	<b>08.02.2024</b>
12. Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego?	<b>Nie</b>
13. Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie?	<b>Nie</b>
14. Czy środek trwały jest kompletny?	<b>Tak</b>
15. Czy środek trwały ma usterki? Jeżeli tak to jakie?	<b>Nie</b>
16. Uwagi	<b>Dodatkowo: zestaw kół zimowych, Kolor: biały. Przebieg: 202 680 km.</b>